

SICHERHEITSDATENBLATT

Seite 1 of 4

RX804D/BK

Version 0
Änderungsdatum 1-Sep-2010

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMBEZEICHNUNG

Produktname RX804D/BK
Firma Robnor Resins Ltd
Hunts Rise
South Marston Park
Swindon
Wiltshire
SN3 4TE
support@robnor.co.uk
www.robnor.co.uk
Telefon +44 (0)1793 823741
Fax +44 (0)1793 827033
Notrufnummer +44 07831 130543
Produktcode RX804D/BK

2 MÖGLICHE GEFAHREN.

Hauptgefahren Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

3 . ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN.

Gefährliche Wirkstoffe

	Conc.	CAS	EINECS	Symbole/R-Sätze
2,3 - Epoxy propyl ester of mixed trialkyl acetic acids	1 - 10%	26761-45-5		Xi;R43 N;R51/53
Bisphenol A-(epichlorhydrin) (reaction product)	0 - 0.5%	25068-38-6	500-033-5	Xi; R36/37/38 R43 N; R51/53
Phenol-formaldehyde polymer of glycidyl ether	0 - 0.5%	28064-14-4		Xi;R36 Xi;R38 Xi;R43 N;R51/53
Alkyl (C10-C16) glycidyl ether	0 - 0.5%	68081-84-5		Xi; R36/38-43 N; R51/53
REACTION PRODUCT: BISPHENOL A - (EPICHLOROHYDRIN); EPOXY RESIN (NUMBER AVERAGE MOLECULAR WEIGHT <700)	10 - 20%	25068-38-6		Xi;R36 Xi;R38 Xi;R43 N;R51/53

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Hautkontakt Mit Seife und Wasser abwaschen. Bei Weiterbestehen der Reizung oder Symptome ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Augenkontakt Bei geöffnetem Lidspalt unverzüglich 15 Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen.

Einatmen Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Verschlucken 1 bis 2 Glas Wasser trinken. KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. Sofortige ärztliche Hilfe ist notwendig. Bei Ohnmacht die betroffene Person in die stabile Seitenlage bringen.

RX804D/BKVersion 0
Änderungsdatum 1-Sep-2010**5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

Brandbekämpfungsmittel	Wasserbesprühung. Kohlendioxid (CO ₂) Alkoholbeständiger Schaum. Löschpulver. NICHT verwenden: ... Wasserstrahl.
Brandgefahr	Unter Brandbedingungen kann Folgendes entstehen: obnoxious and toxic fumes.
Schutzausrüstung	Folgendes tragen: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät .

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Persönliche Vorsichtsmaßnahmen	Geeignete Schutzausrüstung tragen. Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen. Mit dem Produkt verschmutzte Oberflächen werden rutschig.
Umweltschutzmaßnahmen	Bodenkontaminierung durch das Produkt verhindern. Nicht in Oberflächenwasser gelangen lassen. Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung	Mit inertem, gut absorbierendem Material aufsaugen. Zur Entsorgung in geeignete, beschriftete Behälter umfüllen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. In Räumen, in denen das Produkt gelagert oder verwendet wird, nicht trinken, nicht essen und nicht rauchen. Geeignete Schutzausrüstung tragen. In gut belüfteten Räumen verwenden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben. Ein geeigneter örtlicher Abluftventilator ist notwendig.
Lagerung	Kühl, trocken und mit ausreichender Luftzufuhr lagern. Die Behälter gut verschlossen aufbewahren. Nicht mit food,drink and animal feed stuffs. lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Technische Maßnahmen	Im Arbeitsgebiet für ausreichende Lüftung sorgen.
Atemschutz	Folgendes tragen: Geeignete Atemschutzausrüstung .
Handschutz	Chemikalienbeständige Handschuhe (Kunststoff)
Augenschutz	Zugelassene Schutzbrille. Gesichtsschutz.
Schutzausrüstung	Schutzkleidung tragen . Sicherheitsschuhe.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Beschreibung	Flüssigkeit.
Farbe	Schwarz.
Geruch	Leicht.
Siedepunkt	200°C
Flammpunkt	245°C
Relative Dichte	1.84

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Stabilität	Stabil unter normalen Bedingungen .
Zu vermeidende Bedingungen	Wärme, Funken und offenes Feuer.
Zu vermeidende Stoffe	Starke Säuren und starke Basen . Starke Oxidierungsmittel.
Gefährliche Abbauprodukte	Kohlenoxide.

RX804D/BKVersion 0
Änderungsdatum 1-Sep-2010**11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE**

Korrosivität	Reizt die Augen und die Haut.
Sensibilisierung	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Wiederholte oder längerfristige Exposition	Wiederholte oder längerdauernde Exposition kann zu Haut- und Schleimhautreizungen führen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Ökotoxizität	Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
Abbaubarkeit	Schwer abbaubar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemeine Angaben	Kann gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften verbrannt werden .
Entsorgung von Verpackungsmaterialien	Leere Behälter können nach Reinigung gemäß lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften auf der Mülldeponie entsorgt werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

**MTD (Mittlere Tagesdosis)
/ EAD (Empfohlene
Anfangsdosis)**

UN-Nummer 3082

Klasse 9

Versandname UMWELTGEFÄHRDENDER
STOFF, FLÜSSIG, N.A.G,
(epoxy resin).

Verpackungsgruppe III

Kemler-Zahl 90

**IMDG (Gefahrgut im
Seetransport)**

UN-Nummer 3082

Klasse 9

EmS-Code F-A S-F

Verpackungsgruppe III

Meeresverschmutzer .

**IATA (Gefahrgut als
Luftfracht)**

UN-Nummer 3082

Klasse 9

Verpackungsgruppe III

Untergeordnetes -

Risiko

Verpackungsanweisungen (Frachtgut) 914

Maximalmenge 450 L

Verpackungsanweisungen (Insasse) 914

Maximalmenge 450 L

15. VORSCHRIFTEN**Symbole**

Xi - Reizend

**R-Sätze**

R36/38 - Reizt die Augen und die Haut.

R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R52/53 - Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze

S24 - Berührung mit der Haut vermeiden.

S37 - Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

RX804D/BKVersion 0
Änderungsdatum 1-Sep-2010**16. SONSTIGE ANGABEN**

Text der Gefahrenhinweise in Abschnitt 3.	R36 - Reizt die Augen. R36/37/38 - Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. R36/38 - Reizt die Augen und die Haut. R38 - Reizt die Haut. R43 - Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R51/53 - Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
--	---