



SOURIAU
89 route de Saint Hubert
72470 Champagné
France

Tel.: +33 (0)2 43 54 35 00
Fax: +33 (0)2 43 54 35 01
SIRET 421 320 268 000 46

MODIFICATION BULLETIN / BULLETIN DE MODIFICATION N° 813



Modification of the bill of materials of receptacle dust caps UTO series

Replacement of the seal gasket by a seal gasket more flexible

Modification de la nomenclature des bouchons d'embase UTO

*Remplacement du joint mousse d'étanchéité par un joint mousse
d'étanchéité plus souple*

Country	Jurisdiction & Control List
FR	NOT LISTED

**FOR SOURIAU INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATION
POUR DIFFUSION INTERNE ET EXTERNE**



SOURIAU

SUMMARY/ SOMMAIRE

1	OBJECT / OBJET.....	3
2	MODIFICATION DESCRIPTION / NATURE DE LA MODIFICATION.....	3
3	IMPACTED PART NUMBERS / RÉFÉRENCES CONCERNÉES	4
4	APPLICATION DATE & LOGISTIC IMPACT / DATE D'APPLICATION & IMPACT LOGISTIQUE.....	4

LIST OF INDEX / LISTE DES INDICES

IND.	DATE	WRITER / AUTEUR	DESCRIPTION
A	05/02/2019	BRAUD J.	Creation of the modification bulletin n°813
B	14/08/2020	BRAUD J.	Add UTO receptacle dust caps size 18 & 20

For any technical question, please contact / Pour toute information technique, contacter : contactmilaero@souriau.com





SOURIAU

1 OBJECT / OBJET

In order to facilitate the mating and locking of the receptacle dust caps – SOURIAU decided to modify the UTO receptacle dust caps, by the replacement of the seal gasket by a seal gasket more flexible. There is no impact on the performances and prices of the connectors

Afin d'améliorer et de faciliter le verrouillage des bouchons, SOURIAU a décidé de modifier ses bouchons d'embase UTO en remplaçant le joint mousse par un joint mousse plus souple. Il n'y a aucun impact sur les performances ou sur les prix des connecteurs

2 MODIFICATION DESCRIPTION / NATURE DE LA MODIFICATION

BEFORE / AVANT	AFTER / APRES
<p data-bbox="284 1099 689 1133">Current gasket / Joint actuel</p>  A photograph showing a circular metal dust cap with a dark, textured, and somewhat rigid-looking gasket seated inside. The cap has a small metal ring at the bottom.	<p data-bbox="815 1099 1385 1133">New softer gasket / Nouveau joint plus souple</p>  A photograph showing the same circular metal dust cap as in the 'before' image, but with a new, darker, and more flexible-looking gasket seated inside. The cap has a small metal ring at the bottom.

The current gasket is replaced by a new softer gasket for all receptacle dust caps UTO to facilitate its locking by decreasing the locking torque)

Le joint actuel est remplacé par un nouveau joint plus souple pour tous les bouchons d'embase UTO, afin de faciliter son verrouillage (diminution du couple de verrouillage)



SOURIAU

3 IMPACTED PART NUMBERS / REFERENCES CONCERNEES

The following part numbers are impacted / *Les références suivantes sont impactées*

UT010DC	UT012DC	UT014DC	UT016DC	UT018DC	UT020DC
UT010DCG	UT012DCG	UT014DCG	UT016DCG	UT018DCG	UT020DCG
UTG10DC44N		UTG14DC44N	UTG016DCG	UTG18DC44N	

4 APPLICATION DATE & LOGISTIC IMPACT / DATE D'APPLICATION & IMPACT LOGISTIQUE

The delivery of future dust cap version with new gasket starts on the following dates depending on the size of the dust cap / *La livraison de la nouvelle version de bouchons UTO commence aux dates suivantes en fonction de la taille du bouchon*

PART NUMBER	APPLICATION DATE
UT010DC	FEBRUARY 2019
UT010DCG	
UTG10DC44N	
UT012DC	NOVEMBER 2018
UT012DCG	
UT014DC	JANUARY 2019
UT014DCG	
UTG14DC44N	
UT016DC	DECEMBER 2017
UT016DCG	
UTG016DCG	
UT018DC	NOVEMBER 2019
UT018DCG	
UTG18DC44N	
UT020DC	DECEMBER 2019
UT020DCG	

ECT - SOURIAU takes the right to deliver customers with both version of UTO dust cap receptacle until the end of stock / *ECT – SOURIAU se réserve le droit de livrer ses clients avec les deux versions de bouchons d'embase UTO jusqu'à épuisement des stocks*