

De la puissance avec la station de soudage WSD 121 et le fer à souder WP 120

Haute technologie pour un soudage de qualité

Puissance sur demande. La technologie Weller détecte automatiquement le besoin thermique de chaque joint de soudure et assure une grande précision de température. Pas besoin de réétalonnage (certificat sur demande).

Fer à souder Weller WP 120

Outil polyvalent. Il est parfait pour des soudures **standard** ou des soudures demandant beaucoup plus de puissance comme pour des circuits multi couches ou pour du blindage. Toute la puissance disponible sera alors **transférée** pour avoir la température exigée.

Station de soudage WSD 121

Très bon rapport qualité prix.
Le coût de la station et les consommables sont très bas.

Très bonne fiabilité

Durée de vie très longue. Grâce à sa conception, l'élément chauffant résistera à plusieurs milliers de cycles de chauffe et de refroidissement.

Composition du WSD 121:
Bloc d'alimentation, fer à souder WP 120 et support fer.

Référence: T005 32 776 70

Panne à forte réserve d'énergie

Forme pyramidale et très bonne surface de contact

Elément chauffant en argent

Pannes série XT

Fourreau avec ressort

Fer WP 120