







GB	Combination Hammer	INSTRUCTION MANUAL
S	Kombinationshammare	BRUKSANVISNING
N	Kombinasjonsslagboremaskin	BRUKSANVISNING
FIN	Yhdistelmäporavasara	KÄYTTÖOHJE
LV	Kombinētais veseris	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT	Kombinacinis plaktukas	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE	Kombineeritud haamer	KASUTUSJUHEND
RUS	Трехрежимный перфоратор	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**HR2631F
HR2631FT
HR2641
HR2320T
HR2630
HR2630T**







015336




015360




015337




015338




015361




015339




015340




015341




015343




015342




015362




015344




003150




015254




015255

**16**


015345

**17**


015346

**18**


015347

**19**


015348

**20**


015349

**21**


015350

**22**


010731

**23**


015351

**24**


015352

**25**


015353

**26**


011507

**27**


015256

**28**


012896

**29**

015354


**30**

015355




31

002449




32

015356




33

015357




34

015358




35

015339




36

015340



37

015363



38

015359

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1-1. Switch trigger	14-1. Bit	27-1. Inside periphery
1-2. Lock button	15-1. Bit	27-2. Flat side
2-1. Switch trigger	15-2. Chuck cover	27-3. Attachment
2-2. Lock button	16-1. Action mode changing knob	27-4. Cap
3-1. Lamp	18-1. Grip base	27-5. Groove
4-1. Reversing switch lever	18-2. Lock button	28-1. Cap
5-1. Reversing switch lever	18-3. Depth gauge	28-2. Attachment
6-1. Quick change chuck for SDS-plus	19-1. Toothed side of hex hole marking on the grip base	31-1. Blow-out bulb
6-2. Change cover line	19-2. Toothed side of the depth gauge	33-1. Drill chuck assembly (optional accessory)
6-3. Change cover	20-1. Lock button	34-1. Chuck key
7-1. Spindle	21-1. Toothed side of hex hole marking on the grip base	35-1. Quick change chuck for SDS-plus
7-2. Quick change drill chuck	21-2. Toothed side of the depth gauge	35-2. Change cover line
7-3. Change cover line	22-1. Dust cup	35-3. Change cover
7-4. Change cover	23-1. △ symbol	36-1. Spindle
8-1. Rotation with hammering	23-2. Grooves	36-2. Quick change drill chuck
8-2. Action mode changing knob	23-3. Dust cup	36-3. Change cover line
9-1. Rotation only	24-1. Bit	36-4. Change cover
10-1. Hammering only	24-2. Chuck cover	37-1. Quick change drill chuck
11-1. Hook	25-1. Attachment at the foot of dust cup	37-2. Sleeve
12-1. Protrusions	26-1. Bellows	37-3. Ring
12-2. Grooves	26-2. Attachment	38-1. Dust cup
13-1. Bit shank		
13-2. Bit grease		

SPECIFICATIONS

Model	HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T
Capacities	Concrete	26 mm	23 mm	26 mm		
	Core bit		68 mm			
	Diamond core bit (dry type)	80 mm	70 mm	80 mm		
	Steel		13 mm			
	Wood		32 mm			
No load speed	0 - 1,200 min ⁻¹	0 - 1,100 min ⁻¹	0 - 1,200 min ⁻¹			
Blows per minute	0 - 4,600 min ⁻¹	0 - 4,500 min ⁻¹	0 - 4,600 min ⁻¹			
Overall length	361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm
Net weight	2.9 kg	3.1 kg	2.9 kg	2.8 kg	3.0 kg	
Safety class			II/II			

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

Intended use

The tool is intended for hammer drilling and drilling in brick, concrete and stone.

It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic.

ENE042-1

ENG905-1

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Model HR2631F, HR2631FT, HR2641

Sound pressure level (L_{pA}) : 90 dB (A)
Sound power level (L_{WA}) : 101 dB (A)
Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENF002-2

Model HR2320T, HR2630, HR2630T

Sound pressure level (L_{PA}) : 91 dB (A)
 Sound power level (L_{WA}) : 102 dB (A)
 Uncertainty (K) : 3 dB (A)

Wear ear protection

ENG900-1

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Model HR2631F

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 12.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 9.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2631FT

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 11.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 8.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2641

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 11.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 9.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2320T

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 10.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2630

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 9.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Model HR2630T

Work mode : hammer drilling into concrete
 Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 15.0 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : chiselling function with side grip
 Vibration emission ($a_{h,CHeq}$) : 9.5 m/s²
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode: drilling into metal
 Vibration emission ($a_{h,D}$) : 2.5 m/s² or less
 Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

For European countries only

ENH101-18

EC Declaration of Conformity

Makita declares that the following Machine(s):

Designation of Machine:

Combination Hammer

Model No./ Type: HR2631F, HR2631FT, HR2641,
HR2320T, HR2630, HR2630T

Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

They are manufactured in accordance with the following standard or standardized documents:

EN60745

The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

19.5.2014



000331

Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

General Power Tool Safety

Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB007-7

ROTARY HAMMER SAFETY

WARNINGS

1. **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
2. **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
3. **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. **Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield.** Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.

5. **Be sure the bit is secured in place before operation.**
6. **Under normal operation, the tool is designed to produce vibration. The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.**
7. **In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load. This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.**
8. **Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.**
9. **Hold the tool firmly with both hands.**
10. **Keep hands away from moving parts.**
11. **Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.**
12. **Do not point the tool at any one in the area when operating. The bit could fly out and injure someone seriously.**
13. **Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.**
14. **Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

Fig.1

Fig.2

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger, push in the lock button and then release the switch trigger. To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

Lighting up the lamps

For Model HR2631F, HR2631FT

⚠ CAUTION:

- Do not look in the light or see the source of light directly.

Fig.3

To turn on the lamp, pull the trigger. Release the trigger to turn it off.

NOTE:

- Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.
- Do not use thinner or gasoline to clean the lamp. Such solvents may damage it.

Reversing switch action

⚠ CAUTION:

- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

For Model HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠ CAUTION:

- If the switch trigger can not be depressed, check to see that the reversing switch is fully set to position \triangleleft (A side) or \triangleright (B side).

Fig.4

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Move the reversing switch lever to the \triangleleft position (A side) for clockwise rotation or the \triangleright position (B side) for counterclockwise rotation.

For Model HR2641

Fig.5

NOTE:

- When you operate the tool in counterclockwise rotation, the switch trigger is pulled only halfway and the tool runs at half speed. For counterclockwise rotation, you cannot push in the lock button.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Move the reversing switch lever to the \triangleleft position (A side) for clockwise rotation or the \triangleright position (B side) for counterclockwise rotation.

Changing the quick change chuck for SDS-plus

For Model HR2631FT, HR2320T, HR2630T

The quick change chuck for SDS-plus can be easily exchanged for the quick change drill chuck.

Removing the quick change chuck for SDS-plus

⚠ CAUTION:

- Before removing the quick change chuck for SDS-plus, always remove the bit.

Fig.6

Grasp the change cover of the quick change chuck for SDS-plus and turn in the direction of the arrow until the change cover line moves from the \triangleleft symbol to the \triangleright symbol. Pull forcefully in the direction of the arrow.

Attaching the quick change drill chuck

Fig.7

Check the line of the quick change drill chuck shows the \triangleright symbol. Grasp the change cover of the quick change drill chuck and set the line to the \triangleright symbol.

Place the quick change drill chuck on the spindle of the tool.

Grasp the change cover of the quick change drill chuck and turn the change cover line to the \triangleright symbol until a click can clearly be heard.

Selecting the action mode

⚠ CAUTION:

- Do not rotate the action mode changing knob when the tool is running. The tool will be damaged.
- To avoid rapid wear on the mode change mechanism, be sure that the action mode changing knob is always positively located in one of the three action mode positions.

Rotation with hammering

Fig.8

For drilling in concrete, masonry, etc., rotate the action mode changing knob to the  symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Rotation only

Fig.9

For drilling in wood, metal or plastic materials, rotate the action mode changing knob to the  symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only

Fig.10

For chipping, scaling or demolition operations, rotate the action mode changing knob to the  symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

Torque limiter

⚠CAUTION:

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.
- Bits such as hole saw, which tend to pinch or catch easily in the hole, are not appropriate for this tool. This is because they will cause the torque limiter to actuate too frequently.

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

Hook

For Model HR2641

⚠CAUTION:

- Never hook the tool at high location or on potentially unstable surface.

Fig.11

The hook is convenient for hanging the tool temporarily. To use the hook, simply lift up hook until it snaps into the open position.

When not in use, always lower hook until it snaps into the closed position.

ASSEMBLY

⚠CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Side grip (auxiliary handle)

Fig.12

⚠CAUTION:

- Always use the side grip to ensure operating safety. Install the side grip so that the protrusions on the grip fit in between the grooves on the tool barrel. Then tighten

the grip by turning clockwise at the desired position. It may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease

Coat the bit shank head beforehand with a small amount of bit grease (about 0.5 - 1 g).

This chuck lubrication assures smooth action and longer service life.

Installing or removing the bit

Fig.13

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit.

Fig.14

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out.

Fig.15

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

Bit angle

(when chipping, scaling or demolishing)

Fig.16

The bit can be secured at the desired angle. To change the bit angle, rotate the action mode changing knob to the  symbol. Turn the bit to the desired angle.

Fig.17

Rotate the action mode changing knob to the  symbol. Then make sure that the bit is securely held in place by turning it slightly.

Depth gauge

The depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth.

Fig.18

Press the lock button on the grip base in the direction of arrow shown in the figure and with the lock button being pressed insert the depth gauge into the hex. hole in the grip base.

Fig.19

At this time, the depth gauge needs to be inserted so that its toothed side is directed to the toothed side of hex hole marking on the grip base as shown in the figure.

Fig.20

Adjust the depth gauge to the desired depth by moving it back and forth while pressing the lock button. After the adjustment, release the lock button to lock the depth gauge.

Fig.21

NOTE:

- Inserting the depth gauge with its toothed side not directed to the toothed side of hex hole marking on the grip base as shown in the figure does not allow the depth gauge to be locked.

Dust cup (optional accessory)

Fig.22

Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool and on yourself when performing overhead drilling operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the figure. The size of bits which the dust cup can be attached to is as follows.

	Bit diameter
Dust cup 5	6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9	12 mm - 16 mm

006406

There is another type of dust cup (optional accessory) which helps you prevent dust from falling over the tool and on yourself when performing overhead drilling operations.

Installing or removing the dust cup (optional accessory)

Fig.23

Before installing the dust cup, remove the bit from the tool if installed on the tool. Install the dust cup (optional accessory) on the tool so that the Δ symbol on the dust cup is aligned with the grooves in the tool.

Fig.24

To remove the dust cup, pull the chuck cover in the direction as shown in the figure and with the chuck cover pulled take the bit out of the tool.

Fig.25

And then grab the attachment at the foot of dust cup and take it out.

Fig.26

Fig.27

Fig.28

NOTE:

- When installing or removing the dust cup, the cap may come off the dust cup. At that time, proceed as follows. Remove the bellows from the attachment and fit the cap from the side shown in the figure with its flat side facing upward so that the groove in the cap fits in the inside periphery of the attachment. Finally, mount the bellows that has been removed.

Fig.29

NOTE:

- If you connect a vacuum cleaner to your hammer, cleaner operations can be performed. Dust cap needs to be removed from the dust cup before the connection.

OPERATION

⚠CAUTION:

- Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations.

Hammer drilling operation

⚠CAUTION:

- There is a tremendous and sudden twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole break-through, when the hole becomes clogged with chips and particles, or when striking reinforcing rods embedded in the concrete. Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations. Failure to do so may result in the loss of control of the tool and potentially severe injury.

Fig.30

Set the action mode changing knob to the TH symbol. Position the bit at the desired location for the hole, then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

NOTE:

Eccentricity in the bit rotation may occur while operating the tool with no load. The tool automatically centers itself during operation. This does not affect the drilling precision.

Blow-out bulb (optional accessory)

Fig.31

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition

Fig.32

Set the action mode changing knob to the T symbol. Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and apply slight pressure on the tool so that the tool will not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal

⚠CAUTION:

- Never use "rotation with hammering" when the quick change drill chuck is installed on the tool. The quick change drill chuck may be damaged. Also, the drill chuck will come off when reversing the tool.
- Pressing excessively on the tool will not speed up the drilling. In fact, this excessive pressure will only serve to damage the tip of your bit, decrease the tool performance and shorten the service life of the tool.
- There is a tremendous twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool firmly and exert care when the bit begins to break through the workpiece.
- A stuck bit can be removed simply by setting the reversing switch to reverse rotation in order to

- back out. However, the tool may back out abruptly if you do not hold it firmly.
- Always secure small workpieces in a vise or similar hold-down device.

Set the action mode changing knob to the  symbol. You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 32 mm diameter in wood.

For Model HR2631F, HR2641, HR2630

Fig.33

Use the drill chuck assembly (optional accessory). When installing it, refer to "Installing or removing the bit" described on the previous page.

Fig.34

To install the bit, place it in the chuck as far as it will go. Tighten the chuck by hand. Place the chuck key in each of the three holes and tighten clockwise. Be sure to tighten all three chuck holes evenly.

To remove the bit, turn the chuck key counterclockwise in just one hole, then loosen the chuck by hand.

For Model HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Fig.35

Fig.36

Use the quick change drill chuck as standard equipment. When installing it, refer to "changing the quick change chuck for SDS-plus" described on the previous page.

Fig.37

Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as it will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise to tighten the chuck.

To remove the bit, hold the ring and turn the sleeve counterclockwise.

Diamond core drilling

CAUTION:

- If performing diamond core drilling operations using "rotation with hammering" action, the diamond core bit may be damaged.

When performing diamond core drilling operations, always set the change lever to the  position to use "rotation only" action.

Operation when using the dust cup (optional accessory)

Fig.38

Operate the tool with the dust cup against the ceiling surface.

NOTE:

- The dust cup (optional accessory) is intended only for drilling in the ceramic workpiece such as concrete and mortar. Do not use the tool with the

dust cup when drilling in metal or similar. Using the dust cup for drilling in the metal may damage the dust cup due to the heat produced by small metal dust or similar.

- Empty the dust cup before removing a drill bit.
- When using the dust cup, make sure that the dust cap is mounted on it securely.

MAINTENANCE

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

OPTIONAL ACCESSORIES

CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- SDS-Plus Carbide-tipped bits
- Core bit
- Bull point
- Diamond core bit
- Cold chisel
- Scaling chisel
- Grooving chisel
- Drill chuck assembly
- Drill chuck S13
- Chuck adapter
- Chuck key S13
- Bit grease
- Side grip
- Depth gauge
- Blow-out bulb
- Dust cup
- Safety goggles
- Plastic carrying case
- Keyless drill chuck

NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

Förklaring till översiktsbilderna

1-1. Avtryckare	15-1. Bits	26-2. Tillsats
1-2. Låsknapp	15-2. Chuckskydd	27-1. Insidan
2-1. Avtryckare	16-1. Knapp för byte av arbetsläge	27-2. Flata sidan
2-2. Låsknapp	18-1. Griphandtag	27-3. Tillsats
3-1. Lampa	18-2. Låsknapp	27-4. Hylsa
4-1. Reverseringsknapp	18-3. Djupmätare	27-5. Spår
5-1. Reverseringsknapp	19-1. Tändade sidan av den sexkantiga	28-1. Hylsa
6-1. Snabbchuck för SDS-plus	hålmarkeringen på	28-2. Tillsats
6-2. Linje på fästhölje	handtagsbasen	31-1. Gummitutta
6-3. Fästhölje	19-2. Tändade sidan av djupmätaren	33-1. Borrrchucksats (tillbehör)
7-1. Spindel	20-1. Låsknapp	34-1. Chucknyckel
7-2. Snabbchuck	21-1. Tändade sidan av den sexkantiga	35-1. Snabbchuck för SDS-plus
7-3. Linje på fästhölje	hålmarkeringen på	35-2. Linje på fästhölje
7-4. Fästhölje	handtagsbasen	35-3. Fästhölje
8-1. Slagborrning	21-2. Tändade sidan av djupmätaren	36-1. Spindel
8-2. Knapp för byte av arbetsläge	22-1. Dammuppsamlare	36-2. Snabbchuck
9-1. Endast borning	23-1. △ -symbol	36-3. Linje på fästhölje
10-1. Endast slag	23-2. Spår	36-4. Fästhölje
11-1. Krok	23-3. Dammuppsamlare	37-1. Snabbchuck
12-1. Tappar	24-1. Bits	37-2. Hylsa
12-2. Spår	24-2. Chuckskydd	37-3. Ring
13-1. Borrskift	25-1. Tillsats vid foten av	38-1. Dammuppsamlare
13-2. Smörjfett för borrh	dammuppsamlaren	
14-1. Bits	26-1. Bäljkopplingar	

SPECIFIKATIONER

Modell	HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T
Kapacitet	Cement	26 mm		23 mm	26 mm	
	Borrkrona		68 mm			
	Diamantborrkrona (tortyp)	80 mm		70 mm	80 mm	
	Stål		13 mm			
	Trä		32 mm			
Obelastat varvtal	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 100 min ⁻¹		0 - 1 200 min ⁻¹		
Slag per minut	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹		0 - 4 600 min ⁻¹		
Längd	361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm
Vikt	2,9 kg		3,1 kg	2,9 kg	2,8 kg	3,0 kg
Säkerhetsklass				II / II		

- På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
- Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

Användningsområde

Verktyget är avsett för slagborrning i tegel, betong och sten. Det är även lämpligt för borrhning utan slag i trä, metall, keramik och plast.

ENE042-1

ENG905-1

Strömförsörjning

Maskinen får endast anslutas till elnätet med samma spänning som anges på typlätsen och med enfasig växelström. De är dubbelisolera och får därför också anslutas i ojordade vägguttag.

ENF002-2

Buller

Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745:

Modell HR2631F, HR2631FT, HR2641

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 90 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 101 dB (A)

Mättolerans (K): 3 dB (A)

Modell HR2320T, HR2630, HR2630T

Ljudtrycksnivå (L_{PA}): 91 dB (A)

Ljudeffektnivå (L_{WA}): 102 dB (A)

Mättolerans (K): 3 dB (A)

Använd hörselskydd

ENG900-1

Vibration

Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt enligt EN60745 :

Modell HR2631F

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp

Vibrationsemision ($a_{h,ChEq}$): 9,0 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borring i metall

Vibrationsemision ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller lägre

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR2631FT

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp

Vibrationsemision ($a_{h,ChEq}$): 8,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borring i metall

Vibrationsemision ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller lägre

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR2641

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp

Vibrationsemision ($a_{h,ChEq}$): 9,0 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borring i metall

Vibrationsemision ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR2320T

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp

Vibrationsemision ($a_{h,ChEq}$): 10,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borring i metall

Vibrationsemision ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller lägre

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR2630

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp

Vibrationsemision ($a_{h,ChEq}$): 9,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borring i metall

Vibrationsemision ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Modell HR2630T

Arbetsläge: slagborrning i betong

Vibrationsemision ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: bearbetningsfunktion med sidogrepp

Vibrationsemision ($a_{h,ChEq}$): 9,5 m/s²

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

Arbetsläge: borring i metall

Vibrationsemision ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller lägre

Mättolerans (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet har uppmäts i enlighet med standardtestmetoden och kan användas för jämförandet av en maskin med en annan.
- Det deklarerade vibrationsemissionsvärdet kan också användas i preliminär bedömning av exponering för vibration.

WARNING!

- Vibrationsemisionen under faktisk användning av maskinen kan skilja sig från det deklarerade emissionsvärdet, beroende på hur maskinen används.
- Se till att hitta säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren och som grundar sig på en uppskattning av exponering i verkligheten (ta med i beräkningen alla delar av användandet såsom antal gånger maskinen är avståndg och när den körs på tomgång samt då startomkopplaren används).

EU-konformitetsdeklaration**Makita försäkrar att följande maskiner:**

Maskinbeteckning:

Kombinationshammare

Modellnummer/Typ: HR2631F, HR2631FT, HR2641,

HR2320T, HR2630, HR2630T

Följer följande EU-direktiv:

2006/42/EC

De är tillverkade i enlighet med följande standard eller standardiseringssokument:

EN60745

Den tekniska dokumentationen i enlighet med 2006/42/EG finns tillgänglig från:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

19.5.2014



000331

Yasushi Fukaya

Direktör

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

Allmänna säkerhetsvarningar för maskin

⚠ VARNING Läs igenom alla säkerhetsvarningar och instruktioner. Underlätenhet att följa varningar och instruktioner kan leda till elektrisk stöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

GEB007-7

SÄKERHETSVARNINGAR FÖR BORRHAMMARE

1. **Använd hörselskydd.** Kraftigt buller kan orsaka hörnsskador.
2. **Använd extrahandtag, om det levereras med maskinen.** Att tappa kontrollen över maskinen kan leda till personskador.
3. **Håll maskinen i de isolerade handtagen om det finns risk för att skärverktyget kan komma i kontakt med en dold elkabel eller sin egen kabel.** Om verktyget kommer i kontakt med en strömförande ledning blir maskinens metalldelar strömförande och kan ge operatören en elektrisk stöt.
4. **Använd en hård hjälm (skyddshjälm), skyddsglasögon och/eller ansiktsskydd.** Vanliga glasögon och solglasögon är INTE skyddsglasögon. Du bör också bära ett dammskydd och tjockt fodrade handskar.

5. **Se till att borret sitter säkert innan maskinen används.**
6. **Under normal användning vibrerar maskinen. Skruvarna kan lätt lossna, vilket kan orsaka maskinhaveri eller en olycka. Kontrollera att skruvarna är åtdragna innan maskinen används.**
7. **I kall väderlek eller när verktyget inte används under en längre tid, bör du värma upp verktyget genom att använda det utan belastning. På detta sätt insmörjsningen upp. Utan uppvärmning blir det svårt att använda hammaren.**
8. **Se till att du hela tiden har ett säkert fotfäste. Se till att ingen står under dig när maskinen används på hög höjd.**
9. **Håll maskinen stadigt med båda händerna.**
10. **Håll händerna borta från rörliga delar.**
11. **Lämna inte maskinen igång. Använd endast maskinen när du håller den i händerna.**
12. **Rikta inte maskinen mot någon när den används. Borret kan flyga ut och skada någon allvarligt.**
13. **Rör inte vid borret eller närliggande delar efter användning, eftersom de kan vara extremt varma och orsaka brännskador.**
14. **Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier. Se till att du inte andas in damm eller får det på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad.**

SPARA DESSA ANVISNINGAR.**⚠WARNING!**

GLÖM INTE att noggrant följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. **OVARSAM hantering** eller underlätenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.

FUNKTIONSBEKRIVNING

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätsladden urdragen innan du justerar eller funktionskontrollerar maskinen.

Avtryckarens funktion

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till läget "OFF" när du släpper den.

Fig.1

Fig.2

Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Hastigheten ökar genom att du trycker hårdare på avtryckaren. Släpp avtryckaren för att stanna maskinen. För oavbruten användning trycker du in avtryckaren, skjuter in låsknappen och sedan släpper du avtryckaren. Tryck in avtryckaren helt och släpp den sedan för att avbryta låst läge.

Tända lamporna

För modell HR2631F, HR2631FT

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.

Fig.3

Tryck in avtryckaren för att tända lampan. Släpp avtryckaren för att släcka den.

OBS!

- Använd en torr trasa för att torka bort smuts från lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset repas eftersom ljuset då kan bli svagare.
- Använd inte thinner eller bensin för att rengöra lampan. Sådana lösningsmedel kan skada den.

Reverseringsknappens funktion

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning.
- Använd endast reverseringsknappen när maskinen stannat helt. Maskinen kan skadas om du byter rotationsriktning medan den fortfarande roterar.

För modell HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Om avtryckaren inte går att trycka in, kontrollerar du att reverseringsknappen är helt satt i läge ⌂(A-sidan) eller ⌂(B-sidan).

Fig.4

Denna maskin har en reverseringsknapp för att byta rotationsriktning. Tryck reverseringsknappen till läge ⌂(A-sidan) för medurs rotation eller till läge ⌂(B-sidan) för moturs rotation.

För modell HR2641

Fig.5

OBS!

- När du använder maskinen med moturs rotation kan avtryckaren bara tryckas in halvvägs, och maskinen går endast på halv fart. Det går inte att trycka in låsknappen vid moturs rotation.

Verktyget har en reverseringsknapp som ändrar rotationsriktningen. Ställ reverseringsknappen i läge ⌂ (läge A) för medurs rotation eller i läge ⌂ (läge B) för moturs rotation.

Byte av snabbchuck för SDS-Plus

För modell HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Snabbchucken för SDS-Plus kan lätt bytas ut mot snabbchucken för borr.

Demontering av snabbchuck för SDS-Plus

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Ta alltid bort borret innan du demonterar snabbchucken för SDS-Plus.

Fig.6

Fatta tag i fästhöljet för snabbchucken för SDS-Plus, och vrid det i pilens riktning tills linjen på fästhöljet har flyttats från symbolen ♀ till symbolen ♂. Dra med kraft i pilens riktning.

Fastsättning av snabbchuck för borr

Fig.7

Kontrollera att linjen på snabbchucken för borr visar symbolen ♂. Fatta tag i fästhöljet för snabbchucken och ställ in linjen mot symbolen ♂.

Sätt snabbchucken på maskinens spindel.

Fatta tag i fästhöljet för snabbchucken, och vrid linjen på fästhöljet till symbolen ♂ tills det hörs ett tydligt klickljud.

Välja arbetsläge

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Använd inte reglaget för byte av arbetsläge när maskinen körs. Eftersom den då kan skadas.
- För att undvika slitage på mekanismen för lägesändring, skall du se till att reglaget för byte av arbetsläge alltid säkert är placerat i ett av de tre arbetslägena.

Slagborrning

Fig.8

Vrid reglaget för byte av arbetsläge till symbolen ⚡, för borrhning i betong, murbruk etc. Använd borr med hårdmetallspets.

Endast borrhning

Fig.9

Vid borrhning i trä, metall eller plastmaterial, vrid reglaget för byte av arbetsläge till symbolen . Använd en borrh för metall eller trä.

Endast slag

Fig.10

Vrid reglaget för byte av arbetsläge till symbolen , för huggmejslings-, gradmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.

Momentbegränsare

⚠FÖRSIKTIGT!

- Stäng genast av verktyget när momentbegränsaren aktiveras. Detta förhindrar onödigt slitage på maskinen.
- Bits såsom hälsåg vilken tenderar till att klämmas eller fastna lätt i hålet är inte lämplig för denna maskin. Detta för att de orsakar momentbegränsaren att aktiveras för ofta.

Momentbegränsaren aktiveras när ett visst vridmoment uppnås. Motorn kopplas bort från borrskaftet. När detta inträffar, slutar borret att rotera.

Krok

För modell HR2641

⚠FÖRSIKTIGT!

- Häng aldrig upp maskinen på hög höjd eller på platser som inte är helt stabila.

Fig.11

Kroken kan används för att tillfälligt hänga upp maskinen. För att använda kroken, lyft helt enkelt upp den tills den hamnar i öppet läge.

När den inte används, se till att kroken sänks ned tills den hamnar i stängt läge.

MONTERING

⚠FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstånd och nätsladden urdragen innan maskinen repareras.

Sidohandtag (extrahandtag)

Fig.12

⚠FÖRSIKTIGT!

- Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl.

Montera sidohandtaget så att tapparna i handtaget passar in i spåren på den cylindriska delen. Dra sedan åt handtaget genom att vrida medurs till önskat läge. Sidohandtaget kan vridas 360°, så att det kan fästas i alla lägen.

Smörjfett för borrh

Täck borrskaftets huvud på förhand med en aning smörjfett för borrh (cirka 0,5 - 1g).

Smörnjningen ger smidig funktion och längre livslängd.

Montering eller demontering av bitar

Fig.13

Rengör borrskaftet och applicera smörjfett innan borret sätts i.

Fig.14

Sätt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det fastnar. Kontrollera alltid efter montering att borret sitter säkert på plats, genom att försöka dra ut det.

Fig.15

Ta ut borret genom att trycka ner chuckskyddet hela vägen och tryck ut borret.

Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling eller demolering)

Fig.16

Borret kan fästas i önskad vinkel. Rotera reglaget för byte av arbetsläge till symbolen O för att ändra borrvinkelns. Ändra sedan borret till önskad vinkel.

Fig.17

Vrid reglaget för byte av arbetsläge till symbolen . Kontrollera sedan att mejseln sitter säkert fast genom att vrida den något.

Djupmätare

Djupmätaren är praktisk för att borra hål med samma djup.

Fig.18

Tryck in låsknappen på handtagsbasen i pilens riktning, såsom visas i figuren, och med låsknappen intryckt ska djupmätaren föras in i det sexkantiga hålet i handtagsbasen.

Fig.19

Nu ska djupmätaren sättas i så att dess tandade sida är riktad mot den tandade sidan av den sexkantiga hålmarkeringen på handtagsbasen, såsom visas i figuren.

Fig.20

Justera djupmätaren till önskat djup genom att flytta den fram och tillbaka medan du trycker in låsknappen. Efter justeringen släpper du låsknappen för att låsa djupmätaren.

Fig.21

OBS!

- Att inte föra in djupmätaren med dess tandade sida mot den tandade sidan av den sexkantiga hålmarkeringen på handtagsbasen, såsom visas i figuren, läser inte djupmätaren.

Dammuppsamlare (valfritt tillbehör)

Fig.22

Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm faller över maskinen och dig själv när du borrar över huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i figuren. Följande borrstorlekar kan användas med dammuppsamlaren.

	Bitsdiameter
Dammuppsamlare 5	6 mm - 14,5 mm
Dammuppsamlare 9	12 mm - 16 mm

006406

Det finns en annan typ av dammuppsamlare (tillbehör) som hjälper dig att se till att damm inte hamnar på maskinen och på dig själv när du utför borning över huvudet.

Montering och borttagning av dammuppsamlare (tillbehör)

Fig.23

Om det finns en bit monterad i maskinen, ta bort denna från maskinen innan du monterar dammuppsamlaren. Montera dammuppsamlaren (tillbehör) på maskinen så att symbolen \triangle på dammuppsamlaren är i linje med spåren i maskinen.

Fig.24

För att ta bort dammuppsamlaren ska chuckskyddet dras i den riktning som visas i figuren, och med chuckskyddet i detta läge ska borret tas ut ur maskinen.

Fig.25

Ta sedan tag i tillsatsen vid dammuppsamlarens fot och ta ut den.

Fig.26

Fig.27

Fig.28

OBS!

- Vid montering eller borttagning av dammuppsamlaren kan dammuppsamlarens lock lossna. Gör då på följande sätt. Ta bort bäljekopplingarna från tillsatsen och passa in locket från sidan, så som visas i bilden, med dess flata sida riktad uppåt, så att spåret i locket passar på insidan av tillsatsen. Montera slutligen de bäljekopplingar som har tagits bort.

Fig.29

OBS!

- Du kan få renare under arbetet om du ansluter en dammsugare till borrrammen. Dammlocket måste tas bort från dammuppsamlaren före anslutningen.

ANVÄNDNING

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Använd alltid sidohandtag (hjälphandtag) och håll verktyget stadigt med både sidohandtag och pistolhandtag under användning.

Slagborrning

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Borret/maskinen utsätts för en plötslig och oerhört stor vridande kraft vid hälgenomslaget, när hålet fylls av spän och partiklar eller när du slår ner

förstärkningar i cement. Använd alltid sidohandtag (extrahandtag) och håll maskinen stadigt med både sidohandtaget och pistolhandtaget under användningen. I annat fall är det lätt att förlora kontrollen över maskinen med risk för allvarliga skador som följd.

Fig.30

Ställ reglaget för byte av arbetsläge till symbolen TB .

Placera borret där hålet ska vara och tryck sedan in avtryckaren. Tryck inte hårt med maskinen. Lätt tryck ger bäst resultat. Håll maskinen i läge och hindra den från att glida iväg från hålet.

Tryck inte mer på maskinen även om hålet sätts igen av borrspän och andra partiklar. Kör istället maskinen på tomgång och ta sedan ur borret ur hålet bit för bit. Genom att upprepa detta flera gånger rensas hålet och normal borning kan återupptas.

OBS!

Ojämн rotation kan förekomma om maskinen körs utan belastning. Maskinen centerar sig automatiskt under arbetet. Detta påverkar inte borningens noggrannhet.

Gummituta (tillbehör)

Fig.31

Efter borning av hålet används gummitutan för att blåsa rent hålet.

Huggmejsling/gradmejsling/demolering

Fig.32

Ställ reglaget för byte av arbetsläge till symbolen T . Håll maskinen stadigt med båda händerna. Starta maskinen och håll fast den så att den inte studsar omkring kontrollerat. Det är inte mer effektivt att trycka extremt hårt på maskinen.

Borrning i trä eller metall

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Använd aldrig "slagborning" när snabbchucken för borrhär är monterad på maskinen. Snabbchucken för borrhär kan skadas. Den kommer också att lossna om maskinen körs i reverseringsläge.
- Borningen går inte fortare för att du trycker hårdare på maskinen. Detta extra tryck skadar bara toppen på ditt borrhär, sänker maskinens prestanda och förkortar maskinens livslängd.
- Det utvecklas ett kraftigt vridande moment på maskinen/borret vid hälgenomslaget. Håll ett ständigt tag i maskinen och var försiktig när borret börjar tränga igenom arbetsstycket.
- Ett borrhär som fastnat kan enkelt backas ur genom att reversera borningens rotationsriktning. Maskinen kan dock backa för hårt om du inte håller ordentligt i den.
- Fäst alltid små arbetsstycken i ett städ eller liknande infästningsenhet.

Ställ reglaget för byte av arbetsläge till symbolen . Du kan borra upp till 13 mm diameter i metall och upp till 32 mm diameter i tråd.

För modell HR2631F, HR2641, HR2630

Fig.33

Använd borrchucksatsen (tillbehör). För montering, se "Montering eller demontering av bitar" på föregående sida.

Fig.34

Montera biten, placera den sedan så långt in i chucken som möjligt. Dra åt chucken för hand. Sätt chucknyckeln i vart och ett av de tre hålen och dra åt medurs. Dra åt alla tre chuckhålen med samma moment.

När du vill lossa biten, vrid chucknyckeln moturs i endast ett av hålen, lossa sedan chucken för hand.

För modell HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Fig.35

Fig.36

Använd snabbchucken för borrh med standardutrustning. För montering, se "utbyte av snabbchuck till SDS-Plus" på föregående sida.

Fig.37

Håll i ringen och vrid hylsan moturs för att öppna chucken. Skjut in borret i chucken så långt det går. Håll fast ringen ordentligt och vrid hylsan medurs för att dra åt chucken.

När du vill lossa biten, håll i ringen och vrid hylsan moturs.

Borrning med diamantkrona

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Om borrh med diamantkrona genomförs i funktionsläget "slagborring", kan borret med diamantkrona skadas.

Ställ alltid funktionsreglaget till läget för att använda funktionen "endast borrh", när borrh med diamantkrona skall genomföras.

Användning med monterad dammupsamlare (tillbehör)

Fig.38

Använd maskinen med dammupsamlaren mot takytan.

OBS!

- Dammupsamlaren (tillbehör) är endast avsedd för borrh i keramiska arbetsstycken, såsom betong och murbruk. Använd inte maskinen med dammupsamlare vid borrh i metall eller liknande. Om dammupsamlaren används vid borrh i metall kan dammupsamlaren skadas pga. den värme som metalldamm eller liknande producerar.

- Töm dammupsamlaren innan du tar bort en borrh.
- Se till att dammlocket är fastsatt ordentligt på dammupsamlaren när dammupsamlaren används.

UNDERHÅLL

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Se alltid till att maskinen är avstängd och nätkabeln urdragen innan inspektion eller underhåll utförs.
- Använd inte bensin, thinner, alkohol eller liknande. Missfärgning, deformation eller sprickor kan uppstå.

För att upprätthålla produktens SÄKERHET och TILLFÖRLITLIGHET bör reparationer, kontroll och utbyte av kolborstar samt allt annat underhålls- och justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter och med reservdelar från Makita.

VALFRIA TILLBEHÖR

⚠ FÖRSIKTIGT!

- Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för användning tillsammans med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för.

Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör.

- SDS-Plus borrh med hårdmetallspets
- Borrkrona
- Spetsmejsel
- Borrh med diamantkrona
- Kallmejsel
- Gradmejsel
- Spärmejsel
- Borrrchucksats
- Borrrchuck S13
- Chuckadapter
- Chucknyckel S13
- Smörjfett för borrh
- Sidohandtag
- Djupmåtare
- Gummituta
- Dammupsamlare
- Skyddsglasögon
- Förvaringsväska av plast
- Nyckellös borrrchuck

OBS!

- Några av tillbehören i listan kan vara inkluderade i maskinpaketet som standardtillbehör. De kan variera mellan olika länder.

Oversiktsforklaring

1-1. Startbryter	14-1. Bits	26-2. Tilbehør
1-2. Sperrenknapp	15-1. Bits	27-1. Innsiden av tilbehøret
2-1. Startbryter	15-2. Kjoksdeksel	27-2. Flat side
2-2. Sperrenknapp	16-1. Funksjonsvelgerknott	27-3. Tilbehør
3-1. Lampe	18-1. Håndtakets fot	27-4. Deksel
4-1. Revershendel	18-2. Sperrenknapp	27-5. Spor
5-1. Revershendel	18-3. Dybdemåler	28-1. Deksel
6-1. Hurtigskiftskjoks for SDS-pluss	19-1. Tagget side til sekskantshullmerket på håndtaket	28-2. Tilbehør
6-2. Endre deklinje	19-2. Tagget side på dybdemåleren	31-1. Utblåsningsballong
6-3. Endre deksel	20-1. Sperrenknapp	33-1. Borekjoksmodul (tilleggsutstyr)
7-1. Spindel	21-1. Tagget side til sekskantshullmerket på håndtaket	34-1. Kjoksnøkkel
7-2. Hurtigskiftsborekjoks	21-2. Tagget side på dybdemåleren	35-1. Hurtigskiftskjoks for SDS-pluss
7-3. Endre deklinje	22-1. Støvkopp	35-2. Endre deklinje
7-4. Endre deksel	23-1. △ -symbol	35-3. Endre deksel
8-1. Slagborfunksjon	23-2. Spor	36-1. Spindel
8-2. Funksjonsvelgerknott	23-3. Støvkopp	36-2. Hurtigskiftsborekjoks
9-1. Bare rotasjon	24-1. Bits	36-3. Endre deklinje
10-1. Bare slagfunksjon	24-2. Kjoksdeksel	36-4. Endre deksel
11-1. Bøyle	25-1. Tilbehør på bunnen av støvbeholderen	37-1. Hurtigskiftsborekjoks
12-1. Fremspring	26-1. Belger	37-2. Mansjett
12-2. Spor		37-3. Ring
13-1. Bitsskaff		38-1. Støvkopp
13-2. Bitsfett		

TEKNISKE DATA

Modell	HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T
Kapasitet	Betong	26 mm		23 mm	26 mm	
	Kjernebor		68 mm			
	Diamantkjernebor (tørr type)	80 mm		70 mm	80 mm	
	Stål		13 mm			
	Tre		32 mm			
Hastighet uten belastning	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 100 min ⁻¹		0 - 1 200 min ⁻¹		
Slag per minutt	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹		0 - 4 600 min ⁻¹		
Total lengde	361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm
Nettovekt	2,9 kg		3,1 kg	2,9 kg	2,8 kg	3,0 kg
Sikkerhetsklasse				II / II		

- Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere varsel.
- Tekniske data kan variere fra land til land.
- Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003

Beregnet bruk

Denne maskinen er laget for slagboring og boring i murstein, betong og stein.

Den passer også til å drille uten kraft i tre, metall, keramikk og plast.

ENE042-1

ENG905-1

Støy

Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til EN60745:

Modell HR2631F, HR2631FT, HR2641

Lydtrykknivå (L_{PA}): 90 dB (A)

Lydefektnivå (L_{WA}): 101 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Strømforsyning

Maskinen må bare kobles til en strømkilde med samme spenning som vist på typeskiltet, og kan bare brukes med enfase-vekselstrømforsyning. Den er dobbelt verneisolert og kan derfor også brukes fra kontakter uten jording.

ENF002-2

Modell HR2320T, HR2630, HR2630T

Lydtrykknivå (L_{PA}): 91 dB (A)

Lydefeffektnivå (L_{WA}): 102 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Bruk hørselvern

ENG900-1

Vibrasjon

Den totale vibrasjonsverdien (triaksial vektorsum) bestemt i henhold til EN60745:

Modell HR2631F

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Genererte vibrasjoner ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep

Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall

Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR2631FT

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Genererte vibrasjoner ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep

Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall

Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR2641

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Genererte vibrasjoner ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep

Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall

Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR2320T

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Genererte vibrasjoner ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep

Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 10,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall

Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR2630

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Genererte vibrasjoner ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep

Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall

Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Modell HR2630T

Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong

Genererte vibrasjoner ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmodus: høvlefunksjon med sidegrep

Genererte vibrasjoner ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

Arbeidsmåte: boring i metall

Genererte vibrasjoner ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene er blitt målt i samsvar med standardtestmetoden og kan brukes til å sammenlikne et verktøy med et annet.
- Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene kan også brukes til en foreløpig vurdering av eksponeringen.

ADVARSEL:

- De genererte vibrasjonene ved faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte vibrasjonsverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.
- Vær påpasselig med å finne sikkerhetstiltak som beskytter operatøren, basert på en oppfatning av risiko under faktiske bruksforhold (på bakgrunn av alle sider ved bruksyklusen, som når verktøyet slås av og når det går på tomgang, i tillegg til oppstarten).

EF-samsvarserklæring

Makita erklærer at følgende maskin(er):

Maskinbetegnelse:

Kombinasjonsslagboremaskin

Modellnr./type: HR2631F, HR2631FT, HR2641,

HR2320T, HR2630, HR2630T

Samsvarer med følgende europeiske direktiver:

2006/42/EC

De er produsert i henhold til følgende standarder eller standardiserte dokumenter:

EN60745

Den tekniske filen i samsvar med 2006/42/EF er tilgjengelig fra:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

19.5.2014



000331

Yasushi Fukaya

Direktør

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

GEA010-1

Generelle advarsler angående sikkerhet for elektroverktøy

△ ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene. Hvis du ikke følger alle advarslene og instruksjonene som er oppført nedenfor, kan det føre til elektriske støt, brann og/eller alvorlige helseskader.

Oppbevar alle advarsler og instruksjoner for senere bruk.

GEB007-7

SIKKERHETSADVARSLER FOR SLAGBOR

1. Bruk hørselsvern. Høy lyd kan forårsake redusert hørsel.
2. Bruk hjelpehåndtak, hvis det (de) følger med maskinen. Hvis maskinen kommer ut av kontroll, kan det resultere i helseskader.
3. Hold maskinen i det isolerte håndtaket når skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte ledninger eller maskinens egen ledning under arbeidet. Hvis skjæreverktøyet får kontakt med strømførende ledninger, vil uisolerte metalldeler av maskinen bli strømførende og kunne gi brukeren elektrisk støt.
4. Bruk hjelm, vernebriller og/eller ansiktsmaske. Vanlige briller eller solbriller er IKKE vernebriller. Det anbefales også på det sterkeste å bruke støvmaske og kraftig polstrede hanske.

5. Vær sikker på at meiselen er skikkelig festet før du starter maskinen.
6. Verktøyet er laget slik at det vil vibrere under vanlig bruk. Skruene kan lett løsne, noe som kan forårsake et maskinsammenbrudd eller en ulykke. Før bruk må du derfor kontrollere grundig at skruene ikke er løse.
7. I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i bruk på lenge, må du varme opp verktøyet ved å la det gå en stund uten belastning. Dette vil myke opp smøremiddelet. Hvis maskinen ikke er skikkelig oppvarmet, vil det være vanskelig å bruke hammeren.
8. Forviss deg alltid om at du har godt fotfeste. Forviss deg om at ingen står under deg når du jobber høyt over bakken.
9. Hold maskinen fast med begge hender.
10. Hold hendene unna bevegelige deler.
11. Ikke gå fra verktøyet mens det er i gang. Verktøyet må bare brukes mens operatøren holder det i hendene.
12. Ikke pek med verktøyet mot personer i nærheten mens det er i bruk. Bitset kan fly ut og skade noen alvorlig.
13. Ikke berør boret eller meiselen eller deler i nærheten av boret eller meiselen umiddelbart etter at maskinen har vært i bruk, da disse kan være ekstremt varme og kan gi brannskader.
14. Enkelte materialer inneholder kjemikalier som kan være giftige. Treff tiltak for å hindre hudkontakt og innånding av støv. Følg leverandørens sikkerhetsanvisninger.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE.

△ADVARSEL:

Selv om du har brukt produktet mye og føler deg fortrolig med det, er det likevel svært viktig at du følger nøye de retningslinjene for sikkerhet som er utarbeidet for dette produktet. MISBRUK av verktøyet eller mislighold av sikkerhetsreglene i denne brukerhåndboken kan resultere i alvorlige helseskader.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner.

Bryterfunksjon

⚠FORSIKTIG:

- Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på riktig måte og går tilbake til "AV"-stilling når den slippes.

Fig.1

Fig.2

Trykk ganske enkelt på startbryteren når du skal starte verktøyet. Når du trykker hardere på startbryteren, øker hastigheten på verktøyet. Slipp startbryteren for å stoppe maskinen. For kontinuerlig bruk må du dra i startbryteren, trykke inn sperrenappen og deretter slippe startknappen. Hvis du vil stoppe verktøyet mens det er låst i "PÅ"-stilling, må du klemme startbryteren helt inn og så slippe den igjen.

Tenne lampene

For modell HR2631F, HR2631FT

⚠FORSIKTIG:

- Ikke se inn i lyset eller se direkte på lyskilden.

Fig.3

Tenn lampen ved å trykke på startbryteren. Slå den av ved å slippe startbryteren.

MERK:

- Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lampelinsen. Vær forsiktig så det ikke blir riper i lampelinsen, da dette kan redusere lysstyrken.
- Ikke bruk tynner eller bensin til å rengjøre lampen. Denne typen løsninger kan ødelegge den.

Reverseringsfunksjon

⚠FORSIKTIG:

- Før arbeidet begynner, må du alltid kontrollere rotasjonsretningen.
- Bruk reversbryteren bare etter at verktøyet har stoppet helt. Hvis du endrer rotasjonsretningen før verktøyet har stoppet, kan det bli ødelagt.

For modell HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠FORSIKTIG:

- Hvis startbryteren ikke kan trykkes, må du sjekke at reversbryteren er satt ordentlig i \triangleleft (A-side)-eller \triangleright (B-side)-posisjon.

Fig.4

Dette verktøyet har en reversbryter som kan brukes til å endre rotasjonsretningen. Beveg reversbryteren til \triangleleft -posisjon (A-siden) for å velge rotasjon med klokken, eller til \triangleright -posisjon (B-siden) for å velge rotasjon mot klokken.

For modell HR2641

Fig.5

MERK:

- Når maskinen brukes i rotering mot klokken, trykkes startbryteren bare halveis inn og maskinen kjører på halv fart. Ved rotering mot klokken, kan ikke sperrenappen trykkes inn.

Dette verktøyet er utstyrt med en reversbryter som gjør at du kan endre rotasjonsretningen. Beveg reversbryteren til \triangleleft -stillingen (A-siden) for å velge rotasjon med klokken eller til \triangleright -stillingen (B-siden) for å velge rotasjon mot klokken.

Skifte hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss

For modell HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss kan enkelt skiftes med hurtigskiftsborekjoksen.

Fjerne hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss

⚠FORSIKTIG:

- Fjern alltid boret før du fjerner hurtigskiftskjoksen til SDS-plus.

Fig.6

Ta tak i dekselet på hurtigskiftskjoksen til SDS-pluss, og drei i pilens retning til linjen flyttes fra \square -symbolet til \triangle -symbolet. Trekk hardt i pilens retning.

Montere hurtigskiftsborekjoksen

Fig.7

Kontroller at linjen på hurtigskiftsborekjoksen viser \triangle -symbolet. Ta tak i dekselet på hurtigskiftsborekjoksen og sett linjen på \square -symbolet.

Sett hurtigskiftsborekjoksen på spindelen.

Ta tak i dekselet på hurtigskiftsborekjoksen og drei linjen til \square -symbolet helt til du hører et klikk.

Velge en funksjon

⚠FORSIKTIG:

- Ikke drei på funksjonsvelgeren mens maskinen går. Maskinen blir ødelagt.

- For å unngå hurtig slitasje av funksjonsvelgermekanismen, må du passe på at funksjonsvelgeren alltid er plassert skikkelig i en av de tre funksjonsstillingene.

Slagborfunksjon

Fig.8

Når du skal bore i betong, mur osv., må du dreie funksjonsvelgeren til den peker på -symbolet. Bruk et verktøy med wolframkarbidspiss.

Bare rotasjon

Fig.9

Når du skal bore i tre, metall eller plastmaterialer, må du dreie funksjonsvelgeren til den peker på  -symbolet. Bruk et spiralbor eller trebor.

Bare slag

Fig.10

Når du skal meisle, pikke eller brekke, må du dreie funksjonsvelgeren til den peker på  -symbolet. Bruk en piggmeisel, kaldmeisel, pikkmeisel osv.

Momentbegrenser

△FORSIKTIG:

- Så snart momentbegrenseren aktiveres, må du slå av verktøyet straks. Dette vil hjelpe deg til å unngå at verktøyet blir for tidlig slitt.
- Verktøy, som f.eks. en stiksag, som har en tendens til å bli klemt eller sette seg fast i hullet, passer ikke for denne maskinen. Det kommer av at momentbegrenseren da vil aktiveres for ofte.

Momentbegrenseren aktiveres når et bestemt momentnivå blir nådd. Motoren vil da frikoble seg fra utgående aksel. Når dette skjer, vil boret slutte å rotere.

Bøyle

For modell HR2641

△FORSIKTIG:

- Maskinen må aldri henges på kroken høyt over bakken eller på en potensielt ustabil overflate.

Fig.11

Kroken er praktisk til å henge opp verktøyet i kortere tidsperioder. Hvis du vil bruke kroken, løfter du bare kroken inntil den klikker inn i åpen stilling.

Når kroken ikke er i bruk, må du alltid legge den ned inntil den klikker inn i lukket stilling.

MONTERING

△FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og støpslelet trukket ut av kontakten før du utfører noe arbeid på maskinen.

Støttehåndtak (hjelpehåndtak)

Fig.12

△FORSIKTIG:

- Bruk alltid støttehåndtaket for å bruke maskinen på sikker måte.

Monter støttehåndtaket slik at fremspringene nederst på håndtaket passer inn mellom sporene på maskinsylinderen. Stram deretter håndtaket ved å vri det med klokken i ønsket stilling. Det kan dreies 360°, og det kan dermed festes i en hvilken som helst stilling.

Meiselfett

Smør den innerste delen av endeskaffet med litt fett (ca. 0,5 på 1 g).

Denne kjokssmøringen sikrer jevn rotasjon og lengre levetid.

Montere eller demontere bits

Fig.13

Rengjør meiselskaftet og påfør fett før du monterer meiselen.

Fig.14

Sett inn meiselen i verktøyet. Vri og skyv på meiselen inntil den sitter.

Etter montering må du alltid forvise deg om at meiselen sitter godt ved å prøve å trekke den ut.

Fig.15

Ta ut meiselen ved å trekke kjoksdekselet helt ned og dra ut meiselen.

Bitsvinkel

(ved meisling, pikking eller brekking)

Fig.16

Boret kan festes i ønsket vinkel. For å endre borbinkelen må du dreie funksjonsvelgeren til den peker på  -symbolet. Drei boret til ønsket vinkel.

Fig.17

Drei funksjonsvelgeren til den peker på  -symbolet. Deretter må du dreie verktøyet litt for å forvise deg om at det sitter godt.

Dybdemåler

Dybdemåleren er praktisk ved boring av hull som skal ha samme dybde.

Fig.18

Trykk på låsekappen på håndtaket i pilens retning (se figuren) og med låsekappen inne fester du dybdemåleren i sekskantshullet på håndtaket.

Fig.19

Nå må dybdemåleren festes slik at den taggete siden er vendt mot den taggete siden til sekskantshullmerket (se figuren).

Fig.20

Juster dybdemåleren til ønsket dybde ved å flytte den fram og tilbake, mens du holder nede låsekappen. Etter justeringen frigir du låsekappen for å løse dybdemåleren.

Fig.21

MERK:

- Hvis du fester dybdemåleren slik at den taggete siden ikke er vendt mot den taggete siden til sekskantshullmerket på håndtaket (se figuren), blir ikke dybdemåleren låst.

Støvkopp (valgfritt tilleggsutstyr)

Fig.22

Bruk støvbeholderen til å unngå støv på verktøyet og deg selv når du borer med verktøyet over hodet. Fest støvbeholderen til boret, som vist på figuren. Støvkoppen kan festes til følgende borstørrelser:

	Bitsdiameter
Støvkopp 5	6 mm - 14,5 mm
Støvkopp 9	12 mm - 16 mm

006406

Det finnes en annen type støvbeholder (tilleggsutstyr) for å unngå støv på verktøyet og deg selv når du borer med verktøyet over hodennivå.

Montere eller fjerne støvbeholderen (tilleggsutstyr)

Fig.23

Før du monterer støvbeholderen, må du fjerne bitset fra verktøyet, hvis dette allerede er festet. Monter støvbeholderen (tilleggsutstyr) på verktøyet slik at \triangle -symbolet på støvbeholderen er innrettet med rillene på verktøyet.

Fig.24

Du fjerner støvbeholderen ved å trekke borhulsen i retningen som er vist på figuren, og når borhulsen er trukket tilbake fjerner du boret fra verktøyet.

Fig.25

Deretter tar du tak i tilbehøret på bunnen av støvbeholderen og fjerner det.

Fig.26

Fig.27

Fig.28

MERK:

- Når du monterer eller fjerner støvbeholderen, kan det hende at hetten faller av støvbeholderen. Da gjør du følgende: Fjern belgene fra tilbehøret, og tilpass hetten fra den siden som er vist i figuren, med den flate siden vendt oppover, slik at hettens riller passer i innsiden av tilbehøret. Til slutt festet du belgene som har blitt fjernet, på nytt.

Fig.29

MERK:

- Hvis du kobler en støvsuger til verktøyet, kan driften av saken bli enda renere. Støvetten må fjernes fra støvbeholderen før tilkobling.

BRUK

⚠FORSIKTIG:

- Bruk alltid støttehåndtaket, og hold maskinen støtt med både støttehåndtak og hovedhåndtak når du bruker den.

Slagborfunksjon

⚠FORSIKTIG:

- Verktøyet/boret utsettes for voldsomme og plutselige vridninger ved gjennombruddet, når hullet fylles opp av biter og partikler, eller når du treffer armeringsjernet i betongen. Bruk alltid støttehåndtaket, og hold maskinen støtt med både støttehåndtak og hovedhåndtak når du bruker den. Hvis du ikke gjør det, kan du miste kontrollen og påføre deg selv eller andre alvorlige helseeskader.

Fig.30

Still funksjonsvelgeren til \triangle -symbolet.

Plasser boret der du vil bore hullet, og trykk så på startbryteren. Ikke bruk makt. Lett trykk gir de beste resultatene. Hold verktøyet i riktig posisjon og sørг for at det ikke blir bort fra hullet.

Ikke legg mer press på det når hullet fylles av biter eller partikler. I stedet må du la verktøyet gå på tomgang, og deretter ta boret delvis ut av hullet. Ved å gjenta dette flere ganger, vil hullet rengjøres, og normal boring kan gjenoptas.

MERK:

Hvis verktøyet brukes uten belastning, kan det forekomme kast i bitsrotasjonen. Under bruk sentrerer verktøyet seg automatisk. Dette påvirker ikke boreøyaktigheten.

Utbłasningsballong (tilleggsutstyr)

Fig.31

Etter at du har boret et hull, må du bruke utblåsningsballongen til å fjerne støv fra hullet.

Meisling/avskalling/nedriving

Fig.32

Still funksjonsvelgeren på \square -symbolet.

Hold maskinen fast med begge hender. Slå på maskinen og legg lett trykk på det, slik at det ikke beveger seg ukontrollert. Å presse veldig hardt på verktøyet vil bare gjøre det mindre effektivt.

Boring i treverk eller metall

⚠FORSIKTIG:

- Slagborfunksjonen må ikke brukes når hurtigskiftsborkjoksen er montert på verktøyet. Hurtigskiftsborkjoksen kan bli ødelagt.
I tillegg løsner borekjoksen når verktøyet reverseres.
- Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det ikke øke borehastigheten. Overdreven bruk av kraft vil tvert imot kunne bidra til å ødelegge spissen av boret, redusere verktøyeffekten og forkorte verktøyets levetid.
- I gjennombruddsøyeblikket virker det en enorm virkraft på verktøyet/bitset. Hold verktøyet i et fast grep, og vær forsiktig når boret begynner å bryte gjennom arbeidsstykket.
- Et bor som sitter fast kan fjernes hvis du setter reversbryteren til motsatt rotasjonsretning, så verktøyet kan bakke ut. Verktøyet kan imidlertid komme brått ut hvis du ikke holder det i et fast grep.
- Små arbeidsstykker må alltid festes med en skrustikke eller en liknende festeaneordning.

Still funksjonsvelgeren til \perp -symbolet.

Du kan bore inntil 13 mm diameter i metall inntil 32 mm diameter i treverk.

For modell HR2631F, HR2641, HR2630

Fig.33

Bruk borekjoksmodulen (tilleggsutstyr). Når du monterer den, må du se "Montere eller demontere bits", som er beskrevet på forrige side.

Fig.34

Du kan montere et bits ved å sette det så langt inn i kjoksen som det vil gå. Stram kjoksen for hånd. Sett kjoksnøkkelen inn i hvert av de tre hullene etter tur, og stram ved å dreie med klokken. Pass på at alle de tre kjokshullene strammes jevnt.

Du kan fjerne et bits ved å vri kjoksnøkkelen mot klokken i ett av hullene og deretter løsne kjoksen for hånd.

For modell HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Fig.35

Fig.36

Bruke hurtigskiftsborekjoksen som standardutstyr. Når du monterer den, må du slå opp under "Skifte hurtigskiftskjoksen til SDS-plus", som er beskrevet på forrige side.

Fig.37

Hold ringen og skru hylsen mot klokken for å åpne kjevene på kjoksen. Sett boret så langt inn i kjoksen som mulig. Hold ringen godt fast og skru hylsen med klokken for å stramme kjoksen.

Du kan fjerne et bits ved å holde i ringen og vri hylsen mot klokken.

Diamantkjerneboring

⚠FORSIKTIG:

- Hvis du foretar diamantkjerneboring på "slagbor"-funksjonen, kan diamantkjerneboret bli skadet. Ved diamantkjerneboring, sett alltid funksjonsvelgeren til \perp -stillingen for å bruke "bare rotasjon"-funksjonen.

Bruk av verktøyet ved bruk av støvbeholderen (tilleggsutstyr)

Fig.38

Bruk verktøyet med støvbeholderen vendt mot taket.

MERK:

- Støvbeholderen (tilleggsutstyr) er kun ment for boring i keramiske arbeidsstykker, for eksempel betong og mørtel. Ikke bruk verktøyet med støvbeholderen når du borer i metall eller lignende. Hvis du bruker støvbeholderen når du borer i metall, kan støvbeholderen bli skadet som følge av varmen som oppstår fra metallstøv eller lignende.
- Tøm støvbeholderen før du fjerner et bor.
- Når du bruker støvbeholderen må du sørge for at støvhetten er festet godt.

VEDLIKEHOLD

⚠FORSIKTIG:

- Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og stopselet trukket ut av kontakten før du foretar inspeksjon eller vedlikehold.
- Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformering eller sprekkdannelse.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, inspeksjon og skifte av kulgjørløkene, vedlikehold og justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita.

VALGFRITT TILBEHØR

⚠️FORSIKTIG:

- Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret.

- SDS-Plus-bits med karbidspiss
- Kjernebor
- Spissmeisel
- Diamantkjernebor
- Flatmeisel
- Bredmeisel
- Spormeisel
- Borekjoksmodul
- Borekjoks S13
- Kjoksadapter
- Kjoksnøkkel S13
- Meiselfett
- Støttehåndtak
- Dybdemåler
- Utblåsningsballong
- Støvkopp
- Vernebriller
- Verktøykoffert av plast
- Nøkkelfri borekjoks

MERK:

- Enkelte elementer i listen kan være inkludert som standardtilbehør i verktøypakken. Elementene kan variere fra land til land.

Yleisselostus

1-1. Liipaisinkytkin	15-1. Kärki	26-2. Kiinnike
1-2. Lukituspainike	15-2. Istukan suojuus	27-1. Sisäpuoli
2-1. Liipaisinkytkin	16-1. Toimintatavan vaihtoonuppi	27-2. Tasainen sivu
2-2. Lukituspainike	18-1. Kahvan kanta	27-3. Kiinnike
3-1. Lamppu	18-2. Lukituspainike	27-4. Kupu
4-1. Pyörimerissuunnan vaihtokytkin	18-3. Syvystulkki	27-5. Ura
5-1. Pyörimerissuunnan vaihtokytkin	19-1. Kuusikolon hammastettua puolta osoittava merkintä kahvan juureessa	28-1. Kupu
6-1. Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan	19-2. Syvysmittarin hammastettu puoli	28-2. Kiinnike
6-2. Vaihtokannen viiva	20-1. Lukituspainike	31-1. Puhallin
6-3. Vaihtokansi	21-1. Kuusikolon hammastettua puolta osoittava merkintä kahvan juureessa	33-1. Teräistukkalaitte (Valinnainen lisälaitte)
7-1. Kara	21-2. Syvysmittarin hammastettu puoli	34-1. Istukan avain
7-2. Pikavaihtoporaistukka	22-1. Pölysuojus	35-1. Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan
7-3. Vaihtokannen viiva	23-1. △-symboli	35-2. Vaihtokannen viiva
7-4. Vaihtokansi	23-2. Urat	35-3. Vaihtokansi
8-1. Poraus iskuutoiminnolla	23-3. Pölysuojus	36-1. Kara
8-2. Toimintatavan vaihtoonuppi	24-1. Kärki	36-2. Pikavaihtoporaistukka
9-1. Vain poraus	24-2. Istukan suojuus	36-3. Vaihtokannen viiva
10-1. Vain iskuutoiminto	25-1. Pölysuojuksen juuressa oleva kiinnike	36-4. Vaihtokansi
11-1. Koukku	26-1. Palje	37-1. Pikavaihtoporaistukka
12-1. Ulkonemato		37-2. Holkki
12-2. Urat		37-3. Rengas
13-1. Terän varsi		38-1. Pölysuojus
13-2. Terärasva		
14-1. Kärki		

TEKNISET TIEDOT

Malli	HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T
Teho	Betoni	26 mm	23 mm	26 mm		
	Timanttiporanterä		68 mm			
	Timanttiporanterä (kuivatyypinen)	80 mm	70 mm	80 mm		
	Teräs		13 mm			
	Puu		32 mm			
Nopeus kuormittamattomana	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 100 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹			
Lyöntiä minutissa	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹	0 - 4 600 min ⁻¹			
Kokonaispituus	361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm
Nettopaino	2,9 kg	3,1 kg	2,9 kg	2,8 kg	3,0 kg	
Turvaluokitus			□ /II			

• Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainitutuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakoilmoitusta.

• Tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella eri maissa.

• Paino EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan

ENE042-1

ENF002-2

Käyttötarkoitus

Työkalu on tarkoitettu tiilen, betonin ja kiven vasaraporaukseen.

Se soveltuu myös puun, metallin, keramiikan ja muovin tavanomaiseen poraukseen.

Virtalähde

Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite on sama kuin arvokilvesä ilmoittetti, ja sitä saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, ja se voidaan siten kytkeä myös maadoittamattomaan pistorasiaan.

Melutaso

Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745-standardin mukaan:

Malli HR2631F, HR2631FT, HR2641

Äänepainetaso (L_{pA}): 90 dB (A)

Äänitehotaso (L_{WA}): 101 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Malli HR2320T, HR2630, HR2630T

Äänepainetaso (L_{pA}): 91 dB (A)

Äänitehotaso (L_{WA}): 102 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

Käytä kuulosuojaaimia**Tärinä**

Värähelytyn kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) on määritelty EN60745mukaan:

Malli HR2631F

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työmenetelmä: taltaamisen suoraa sivukahvaa käyttäen

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus

Tärinäpäästö ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² tai vähemmän

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Malli HR2631FT

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työmenetelmä: taltaamisen suoraa sivukahvaa käyttäen

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus

Tärinäpäästö ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² tai vähemmän

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Malli HR2641

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työmenetelmä: taltaamisen suoraa sivukahvaa käyttäen

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus

Tärinäpäästö ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Malli HR2320T

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työmenetelmä: taltaamisen suoraa sivukahvaa käyttäen

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$): 10,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus

Tärinäpäästö ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² tai vähemmän

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Malli HR2630

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työmenetelmä: taltaamisen suoraa sivukahvaa käyttäen

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus

Tärinäpäästö ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Malli HR2630T

Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen

Tärinäpäästö ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työmenetelmä: taltaamisen suoraa sivukahvaa käyttäen

Tärinäpäästö ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

Työtila: metalliin poraus

Tärinäpäästö ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² tai vähemmän

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s²

- Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään.
- Ilmoittettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

VAROITUS:

- Työkalun käytön aikana mitattu todellinen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitettusta tärinäpäästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
- Selvitä käyttäjän suojaamiseksi tarvittavat varotoimet todellisissa käyttöolosuhteissa

tapahtuvan arviodun altistumisen mukaisesti (ottaaan huimoon käyttöjäko kokonaisuudessaan, myös jakset, joiden aikana työkalu on summatettuna tai käy tyhjäkäynillä).

ENH101-18

Koskee vain Euroopan maita

VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA

Makita ilmoittaa, että seuraava(t) kone(et)

Koneen tunnistetiedot:

Yhdistelmäporavasara

Mallinro/tyyppi: HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2320T, HR2630, HR2630T

Täytävät seuraavien eurooppalaisten direktiivien vaatimukset:

2006/42/EC

On valmistettu seuraavien standardien tai standardoitujen asiakirjojen mukaisesti:

EN60745

Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa seuraavasta osoitteesta:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

19.5.2014

000331

Yasushi Fukaya
Johtaja

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

Sähkötyökalujen käyttöä koskevat varoitukset

⚠ VAROITUS Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan vammoitumiseen.

Säilytä varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

GEB007-7

PORAVASARAN TURVALLISUUSOHJEET

1. **Pidä kuulosuojaaimia.** Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulovuoden heikentymistä.
2. **Käytä työkalun mukana mahdollisesti toimitettua lisäkahvaa tai -kahvoja.** Hallinnan menetyks voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
3. **Pidä sähkötyökalua sen eristetyistä tartuntapinnoista silloin, kun on mahdollista, että sen terä saattaa osua piilossa oleviin johtoihin tai koneen omaan virtajohtoon.** Jos leikkaustyökalu joutuu kosketukseen jännitteisen

johdon kanssa, jännite voi siirtyä työkalun sähköön johtavia metalliosiin ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.

4. **Käytä kovaa päähinetä (suojakypärää), suojalaseja ja/tai kasvosuojusta.** Tavalliset silmä- tai aurinkolasit EIVÄT ole suojalaseja. Myös hengityssuojaimeen ja paksujen käsineiden käyttö on suositeltavaa.
5. **Varmista ennen työskentelyä aloittamista, että terä on kiinnitetty tiukasti paikoilleen.**
6. **Laite on suunniteltu siten, että se värisee normaalikäytössä.** Ruuvit voivat irrota hyvin helposti aiheuttaen laitteen rikkoutumisen tai onnettomuuden. Tarkista ruuvien kireys huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
7. **Jos ilma on kylmä tai konetta ei ole käytetty pitkään aikaan, anna sen lämmetä jonkin aikaa tyhjäkäynnillä.** Tämä tehostaa laitteen voitelua. Vasaroointi voi olla hankalaa ilman asianmukaista esilämmitystä.
8. **Varmista aina, että seisot tukevasti.** Jos työskentelet korkealla, varmista, ettei ketään ole alapuolella.
9. **Pidä työkalua tiukasti molemmin käsin.**
10. **Pidä kädet poissa liikkuvien osien luota.**
11. **Älä jätä konetta käymään itsekseen.** Käytä laitetta vain silloin, kun pidät sitä kädessä.
12. **Älä osoita laitteella ketään, kun käytät sitä.** Terä saattaa lennähtää irti ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
13. **Älä kosketa terää tai sen lähellä olevia osia välittömästi käytön jälkeen, sillä ne voivat olla erittäin kuumia ja aiheuttaa palovammoja.**
14. **Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka voivat olla myrkkyisiä.** Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus estetään. Noudata materiaalin toimittajan turvaohjeita.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

⚠ VAROITUS:

ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden tai toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt työkalun turvaohjeiden noudattamisen. VÄÄRINKÄYTÖ tai tämän käyttöohjeen turvamääristyten laiminlyönti voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.

TOIMINTOJEN KUVAUS

⚠️HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneen säätöjen ja toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on sammuttetu ja irrotettu pistorasiasta.

Kytikimen käyttäminen

⚠️HUOMIO:

- Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan.

Kuva1

Kuva2

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Mitä voimakkaammin liipaisinkytkintä painetaan, sitä nopeammin terä pyörii. Työkalu pysäytetään vapauttamalla liipaisinkytkin. Jos haluat työkalun käyvän jatkuvasti, paina ensin liipaisinkytkintä ja paina sitten lukituspaineikke alas ennen kuin vapautat liipaisinkytkimen. Kun haluat pysäyttää työkalun jatkuvan käynnin, paina liipaisinkytkintä ensin pohjaan ja vapauta se sitten.

Lamppujen sytyttäminen

Malli HR2631F, HR2631FT

⚠️HUOMIO:

- Älä katso suoraan lamppuun tai valonlähteeseen.

Kuva3

Kytke lampu päälle vetämällä kytkinvipua. Sammuta se vapauttamalla liipaisin.

HUOMAUTUS:

- Pyhi lika pois lampun linssistä kuivalla liinalla. Älä naarmuta lampun linssiä, ettei valoteho laske.
- Älä käytä lampun puhdistukseen tinneriä tai bensiiniä. Tällaiset liuottimet voivat vahingoittaa sitä.

Pyörimissuunnan vaihtokytkimen toiminta

⚠️HUOMIO:

- Tarkista aina pyörimissuunta ennen käyttöä.
- Käytä pyörimissuunnan vaihtokytkintä vasta sen jälkeen, kun kone on lakannut kokonaan pyörimästä. Pyörimissuunnan vaihto koneen vielä pyörissä voi vahingoittaa sitä.

Malli HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠️HUOMIO:

- Jos laukaisukytkintä ei voi painaa alas, tarkasta, että vaihtokytkin on täysin asemaansa asennettu ↘ (A-puoli) tai ↙ (B-puoli) mukaan.

Kuva4

Työkalussa on pyörimissuunnan vaihtokytkin. Jos haluat koneen pyörivän myötäpäivään, siirrä kytkinvipu ↘ asemaan A-puolelle, ja jos vastapäivään, siirrä se ↙ asemaan B-puolelle.

Malli HR2641

Kuva5

HUOMAUTUS:

- Kun käytät työkalua vastapäivään pyörityksellä, liipaisinkytkin on vedetty vain puoleenväliin ja työkalu toimii puolella nopeudella. Et voi painaa lukkonappia vastapäiviseen pyöritykseen.

Tässä työkalussa on pyörimissuunnan vaihtokytkin. Käännä pyörimissuunnan vaihtokytkimen vipu asentoon ↘ (A-puoli), jos haluat työkalun pyörivän myötäpäivään, ja asentoon ↙ (B-puoli), jos haluat laitteen pyörivän vastapäivään.

Nopeavaihtoistukan SDS-plus vaihtaminen

Malli HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Pikavaihtoistukka SDS-plus:aan voidaan vaihtaa helposti pikaporavaihtoistukkaan.

Nopeavaihtoistukan SDS-plus poisto

⚠️HUOMIO:

- Ennen kuin poistat pikavaihtoistukan SDS-plus:aan, poista aina terä.

Kuva6

Tartu pikavaihtoistukan SDS-plus vaihokanteen ja kierrä sitä nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes vaihokannen viiva siirtyy ☈ symbolista ☈ symboliin. Vedä vahvasti nuolen osoittamaan suuntaan.

Pikaporan vaihtoistukan kiinnittäminen

Kuva7

Tarkista, että pikaporan vaihtoistukka näyttää ☈ symbolia. Tartu pikaporan vaihtoistukan vaihokanteen ja aseta viiva ☈ symboliin.

Aseta pikaporan vaihtoistukka työkalun karaan.

Tartu pikaporan vaihtoistukan vaihokanteen ja kierrä vaihokannen viiva ☈ symboliin, kunnes kuulet naksahduksen.

Toimintatavan valitseminen

⚠ HUOMIO:

- Älä liikuta toimintatavan valintanupphia, kun työkalu on käynnissä. Työkalu voi rikkoutua.
- Toimintatavan valintamekanismin kulumisen estämiseksi varmista, että valintanuppi on aina selvästi jossakin kolmesta asennosta.

Poraus iskutoiminnolla

Kuva8

Betoniin, muuriin, jne. poraamiseksi pyöritä toimintatilan vaihtonupphia  symboliin. Käytä volframi-kovametalliporiaa.

Vain poraus

Kuva9

Kun poraat puuta, metallia tai muovia, siirrä toimintatavan vaihtovipu  -symbolin kohdalle. Käytä kierreterää tai puuterää.

Vain iskutoiminto

Kuva10

Veistämiseksi, saostamiseksi tai purkaustöiden tekemiseksi kierrä toimintatilan vaihtonupphia  symboliin. Käytä vetopistettä, kylmälaittaa, saostamistaltaa, jne.

Vääntömomentin rajoitin

⚠ HUOMIO:

- Sammuta pora heti, kun vääntömomentin rajoitin kytkeytyy päälle. Nämä voidaan ehkäistä työkalun liian nopeaa kulumisen.
- Terät, kuten reikäterä, joilla on taipumusta puristua tai juuttua helposti reikään, eivät ole sopivia tähän työkaluun. Tämä johtuu siitä, että vääntömomentin rajoitin kytkeytyy päälle liian usein niitä käytettäessä.

Vääntömomentin rajoitin aktivoituu, kun vääntömomentti saavuttaa tietyn tason. Tällöin moottori kytkeytyy irti käyttöäkselista. Samalla terä lakkaa pyörimästä.

Koukuu

Malli HR2641

⚠ HUOMIO:

- Älä koskaan ripusta työkalua korkeaan paikkaan tai epävakaille alustalle.

Kuva11

Työkalu voidaan kätevästi ripustaa väliaikaisesti koukusta. Voit käyttää koukkua helposti nostamalla sitä niin, että se napsahtaa auki-asentoon.

Kun koukku ei tarvita, paina sitä alaspäin niin, että se napsahtaa kiinni-asentoon.

KOKOONPANO

⚠ HUOMIO:

- Varmista aina ennen koneelle tehtäviä toimenpiteitä, että kone on sammuttettu ja irrotettu pistorasiasta.

Sivukahva (apukahva)

Kuva12

⚠ HUOMIO:

- Käytä aina sivukahvaa käyttöturvallisuden varmistamiseksi.

Asenna sivukahva niin, että sen ulkonemmat menevät työkalun istukan urien väliin. Kiristä sitten kahva käänämällä sitä myötäpäivään haluttuun asentoon. Kahva käännyy 360° niin, että se voidaan lukita haluttuun asentoon.

Terärasva

Sivele työkalunpitimeen hieman rasvaa (0,5 - 1 g) ennen käytöä.

Istukan voitelu takaa juohevan toiminnan ja pidentää käyttöikää.

Terän kiinnitys ja irrotus

Kuva13

Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen terän kiinnittämistä.

Kuva14

Työnnä terä työkaluun. Käännä terää ja työnnä sitä, kunnes se kiinnittyää paikoilleen.

Varmista aina, että terä on kunnolla kiinni yrittämällä vetää sitä irti.

Kuva15

Irrota terä painamalla istukan suojuksen täysin alas ja vetämällä terä irti.

Teräkulma (piikatessa, kuoriessa ja rakenteita rikottaessa)

Kuva16

Terä voidaan kiristää haluttuun kulmaan. Jos haluat muuttaa terän kulmaa, kierrä toimintatilan vaihtovipu  symbolin kohdalle. Kierrä terä haluttuun kulmaan.

Kuva17

Kierrä toimintatilan kiertopainiketta  symboliin. Varmista sitten, että terää pidetään turvallisesti paikallaan käänämällä sitä hieman.

Syyystulki

Syyvysmittari on kätevä samansyyisten reikien poraamisessa.

Kuva18

Pidä kahvan juuressa olevaa lukituspainiketta painettuna kuvassa näkyvän nuolen suuntaan samalla, kun työnnät syyvysmittarin kahvan juureessa olevaan kuusikokoon.

Kuva19

Asenna syvyyssmittari tässä vaiheessa siten, että sen hammastettu puoli tulee kuusikoloon merkityy hammastusta vasten kuvan mukaisesti.

Kuva20

Säädä syvyyssmittari haluamaasi syvyyteen samalla, kun painat lukituspainiketta. Lukitse syvyyssmittari sitten paikalleen vapauttamalla lukituspainike.

Kuva21

HUOMAUTUS:

- Syvyyssmittaria ei voi lukita, jos syvyyssmittari työnnetään kuusikoloon siten, että sen hammastus ei osu koloon merkityyn hammastukseen kuvan mukaisesti.

Pölynsuojuksen (vaihtoehtoinen lisävaruste)

Kuva22

Pölynsuojuksen estää pölyn pääsyn laitteeseen ja suojaa poraajaa, kun porataan yläpuolella olevia kohteita. Kiinnitä pölynsuojuksen terään kuvan osoittamalla tavalla. Pölynsuojuksen voidaan kiinnittää seuraavan kokosiin teriin.

	Terän halkaisija
Pölykuupu 5	6 mm - 14,5 mm
Pölykuupu 9	12 mm - 16 mm

006406

Saatavana on myös toisenlainen pölynsuojuksen (valinnainen lisälaitte), joka estää pölyä joutumasta työkaluun ja käyttäjän päälle silloin, kun porataan pään yläpuolella.

Pölynsuojan (valinnainen lisälaitte) asennus ja irrotus

Kuva23

Jos porassa on terä, irrota se ennen pölynsuojuksen asentamista. Kiinnitä pölynsuojuksen (valinnainen lisälaitte) työkaluun siten, että pölynsuojuksen Δ -symboli on linjassa työkalun urien kanssa.

Kuva24

Kun haluat poistaa pölynsuojuksen, pidä istukan suojusta vedettyinä kuvan osoittamassa suunnassa ja irrota terä työkalusta.

Kuva25

Tartu sitten pölynsuojuksen juuressa olevaan kiinnikkeeseen ja irrota se.

Kuva26

Kuva27

Kuva28

HUOMAUTUS:

- Pölynsuojuksen kanssi voi irrota pölynsuojuksen kiinnittämisen tai irrottamisen yhteydessä. Jos näin käy, toimi seuraavasti. Irrota palje kiinnikkeestä ja aseta kanssi paikalleen kuvassa esitetystä puolelta tasainen sivu ylöspäin niin, että kannen ura asettuu kiinnikkeen sisäpuolelle. Kiinnitä lopuksi irrotettu palje takaisin paikalleen.

Kuva29

HUOMAUTUS:

- Poraaminen on siistimpää, kun liität poravasaraan pölynimurin. Pölynsuojuksen täytyy irrottaa ennen imurin kiinnittämistä.

TYÖSKENTELY

\triangle HUOMIO:

- Käytä aina sivukahvaa (apukahvaa) ja pidä työkalusta tiukasti toinen käsi sivukahvalla ja toinen pääkahvalla työskentelyn aikana.

Iskuporaus

\triangle HUOMIO:

- Työkaluun/terään kohdistuu valltava voima, kun terä menee läpi työkappaleesta, kun reikä tukkeutuu lastuista ja purusta tai kun terä osuu betoniraudoitukseen. Käytä aina sivukahvaa (apukahvaa) ja pidä työkalusta tiukasti toinen käsi sivukahvalla ja toinen pääkahvalla työskentelyn aikana. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla työkalun hallinnan menetys ja mahdollisesti vakava vamma.

Kuva30

Aseta toimintatavan valintanuppi $\top\!\!\!/\!\!\!\top$ symboliin.

Aseta poranterä haluttuun kohtaan ja paina liipaisinkylkintä. Älä käytä tarpeetonta voimaa. Kevyt paine takaa parhaan loppituloksen.Pidä työkalu asemassaan ja estä sen liukumista pois aukosta.

Älä käytä tarpeonta voimaa, kun aukko tukkeutuu lastuilla ja osailla. Anna sen sijaan koneen käydä hetki joutokäynnillä ja vedä terä osittain ulos reiästä. Toista tämä useamman kerran, jolloin reikä puhdistuu, ja voit jatkaa poramista.

HUOMAUTUS:

Terä voi pyöriä epäkeskioisesti, jos työkalua käytetään ilman kuormaa. Varsinaisen porauksen aikana laite keskittää itsensä automaattisesti. Tämä ei vaikuta porauksen tarkkuuteen.

Puhallin (valinnainen lisälaitte)

Kuva31

Porauksen jälkeen puhdista pöly reiästä puhaltimella.

Piikkaus/Kuorinta/Purkutyö

Kuva32

Käännä toimintatavan valintanuppi $\top\!\!\!/\!\!\!\top$ symbolin kohdalle. Pidä laitteesta lujasti molemmien käsin. Käynnistä työkalu ja paina sitä kevyesti niin, että se ei pompi hallitsemattomasti ympäriinsä. Työkalun voimakas painaminen ei lisää sen tehokkuutta.

Poraus puuhun tai metalliin

⚠ HUOMIO:

- Älä koskaan poraa iskutoiminnolla, kun pikaporanistukka on asennettuna työkaluun. Pikaporaistukka voi rikkoutua.
Poraistukka voi myös tulla pois, kun sen pyörimissuuntaa vaihdetaan.
- Työkalun painaminen liian voimakkaasti ei nopeuta poraamista. Päinvastoin: liiallinen paine vain tylsyttää poranterää, hidastaa työtä ja lyhentää työkalun käyttöikää.
- Työkaluun/terän kohdistuu valtava käänkövoima, kun terä menee läpi. Pidä työkalu tukevassa otteessa ja ole varovainen, kun terä alkaa tulla läpi työkappaleesta.
- Kiinni juuttunut terä irrotetaan helposti vaihtamalla terän pyörimissuuntaa ja peruuttamalla. Pidä kuitenkin työkalusta lujasti kiinni, sillä se voi tökätä taaksepäin yllättävästi.
- Kiinnitää pienet työkappaleet aina viilapenkki tai vastaanavaan pidikkeeseen.

Aseta toimintatavan valintanuppi  symboliin.

Voit porata halkaisijaltaan 13 mm:n asti metalliin ja halkaisijaltaan 32 mm:n asti puuhun.

Malli HR2631F, HR2641, HR2630

Kuva33

Käytä teräistukkalaite (valinnainen lisälaitte). Kiinnitysohjeet löydät kohdasta "Terän kiinnitys ja irrotus".

Kuva34

Alota terän kiinnitys työntämällä terä niin syvälle istukkaan kuin se menee. Kiristä istukka käsin. Tee lopullinen kiristys kiertämällä istukan avainta myötäpäivään kussakin kolmessa kolossa. Muita kiristää istukka tasaisesti kaikista kolmesta kolosta. Terä irrotetaan käänämällä istukan avainta vastapäivään vain yhdestä kolosta, jonka jälkeen istukka avataan käsin.

Malli HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Kuva35

Kuva36

Käytä pikavaihdon poraistukkaa vakiovarusteena. Katso asentaessa edellisellä sivulla olevassa "pikavaihtoistukan vaihto SDS-plus:alle" kohdassa annettuja ohjeita.

Kuva37

Avaa istukan leuat käänämällä holkkia vastapäivään pitäen samalla rengasta paikallaan. Työnnä kärki/terä niin syvälle istukkaan kuin se menee. Kiristä istukan leuat käänämällä holkkia myötäpäivään pitäen samalla rengasta paikallaan.

Irrota terä käänämällä holkkia vastapäivään samalla, kun pidät rengasta paikallaan.

Timanttiporanterällä poraus

⚠ HUOMIO:

- Jos poraat timanttiporanterällä iskutoiminnalla poraten, timanttiporanterä voi vahingoittua.

Kun poraat timanttiporanterällä, aseta aina vaihtovipu  asentoon, ainoastaan poraustoimintaan.

Käyttö yhdessä pölysuojukseen (valinnainen lisälaitte) kanssa

Kuva38

Kun poraat kattoon, käytä pölysuojusta.

HUOMAUTUS:

- Pölysuojus (valinnainen lisälaitte) on tarkoitettu käytettäväksi vain keraamisten materiaalien, kuten betonin ja laastin, porauksen yhteydessä. Älä käytä pölysuojusta metallia tai muuta vastaavaa materiaalia porattaessa. Jos pölysuojusta käytetään metallia porattaessa, kuumat metallihiuksiset voivat vahingoittaa suojusta.
- Tyhjennä pölysuojus ennen terän irrottamista.
- Jos käytää pölysuojusta, varmista, että se on kiinnitetty kunnolla.

KUNNOSSAPITO

⚠ HUOMIO:

- Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, että laite on kone on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, ohentimia, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta voi halkeilla tai sen väri ja muoto voivat muuttua.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN säilyttämiseksi Makitan valtuutetun huoltokeskuksen tulee suorittaa korjaukset, hiiliharjojen tarkastus ja vaihto, sekä muut huolto- tai säättötyöt Makitan varaosia käytäen.

LISÄVARUSTEET

⚠ HUOMIO:

- Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen tai -laitteen käyttäminen voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita ja -laitteita vain niiden käytötarkoitukseen mukaisesti.

Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.

- SDS-Plus-volframi-karbidikärjellä varustetut terät
- Timanttiporanterä
- Lattatalta
- Timanttiporanterä
- Kylmätalta
- Kuorimistalta
- Kourutalta
- Teräistukkalaite
- Teräistukka S13
- Istukan sovitin
- Istukan avain S13
- Terärasva
- Sivukahva
- Syvystulkki
- Puhallin
- Pölysuojuus
- Suojalasit
- Muovinen kantolaukku
- Pikaistukka

HUOMAUTUS:

- Jotkin luettelossa mainitut varusteet voivat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. Ne voivat vaihdella maittain.

LATVIEŠU (oriģinālās instrukcijas)

Kopskata skaidrojums

1-1. Slēdža mēlīte	13-2. Uzgaļu smērvielā	27-1. Iekšējā aploce
1-2. Fiksācijas poga	14-1. Urbis	27-2. Līdzēnā puse
2-1. Slēdža mēlīte	15-1. Urbis	27-3. Nostiprinājums
2-2. Fiksācijas poga	15-2. Spīlpatronas aizsargs	27-4. Vāciņš
3-1. Lampa	16-1. Darba režīma maiņas rokturis	27-5. Rieva
4-1. Griešanas virziena pārslēdzēja svira	18-1. Roktura pamats	28-1. Vāciņš
5-1. Griešanas virziena pārslēdzēja svira	18-2. Fiksācijas poga	28-2. Nostiprinājums
6-1. SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatrona	18-3. Dzīlummērs	31-1. Caurpūtēs bumbiere
6-2. Maiņas aizsarga līnija	19-1. Seššķautņu atveres robotās malas marķējums roktura pamatā	33-1. Urbja spīlpatronas montējums (papildpiederums)
6-3. Maiņas aizsargs	19-2. Dzīlummēra robotā mala	34-1. Spīlpatronas atslēga
7-1. Vārpsta	20-1. Fiksācijas poga	35-1. SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatrona
7-2. Ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona	21-1. Seššķautņu atveres robotās malas marķējums roktura pamatā	35-2. Maiņas aizsarga līnija
7-3. Maiņas aizsarga līnija	21-2. Dzīlummēra robotā mala	35-3. Maiņas aizsargs
7-4. Maiņas aizsargs	22-1. Putekļu piltuve	36-1. Vārpsta
8-1. Triecienurbšana	23-1. Simbols Δ	36-2. Ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona
8-2. Darba režīma maiņas rokturis	23-2. Rievas	36-3. Maiņas aizsarga līnija
9-1. Parasta urbšana	23-3. Putekļu piltuve	36-4. Maiņas aizsargs
10-1. Parasta kalšana	24-1. Urbis	37-1. Ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona
11-1. Āķis	24-2. Spīlpatronas aizsargs	37-2. Uzmava
12-1. Izvirzījumi	25-1. Nostiprinājums pie putekļu piltuves pamatnes	37-3. Gredzens
12-2. Rievas	26-1. Silfons	38-1. Putekļu piltuve
13-1. Uzgaļa kāts	26-2. Nostiprinājums	

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis		HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T		
Urbšanas jauda	Betons	26 mm		23 mm	26 mm				
	Kronjurbis			68 mm					
	Dimanta kronjurbis (sausā tīpa)	80 mm		70 mm	80 mm				
	Tērauds			13 mm					
Koksne				32 mm					
Tukšgaitas ātrums		0 - 1 200 min ⁻¹		0 - 1 100 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹				
Triecieni minūtē		0 - 4 600 min ⁻¹		0 - 4 500 min ⁻¹	0 - 4 600 min ⁻¹				
Kopējais garums		361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm		
Neto svars		2,9 kg		3,1 kg	2,9 kg	2,8 kg	3,0 kg		
Drošības klase				□/II					

• Dēļ mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas, šeit dotās specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

• Atkarība no valsts specifikācijas var atšķirties.

• Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003

Paredzētā lietošana

Šis darbarīks ir paredzēts triecienurbšanai un urbšanai kieģeļos, betonā un akmenī.

Tas ir piemērots arī parastai urbšanai kokā, metālā, keramikā un plastmasā.

ENE042-1

ENF002-2

Strāvas padeve

Darbarīks jāpievieno tikai tādai strāvas padevei, kuras spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes ar nosaukumu, un to var ekspluatēt tikai ar vienfāzes mainstrāvas padevi. Darbarīks aprīkots ar divkāršo izolāciju, tādēļ to var izmantot arī, pievienojot kontaktligzdai bez iezemējuma vada.

Troksnis

Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar EN60745:

Modelis HR2631F, HR2631FT, HR2641

Skaņas spiediena līmenis (L_{pA}): 90 dB (A)
 Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}): 101 dB (A)
 Neskaidrība (K): 3 dB (A)

Modelis HR2320T, HR2630, HR2630T

Skaņas spiediena līmenis (L_{pA}): 91 dB (A)
 Skaņas jaudas līmenis (L_{WA}): 102 dB (A)
 Neskaidrība (K): 3 dB (A)

Lietojiet ausu aizsargus**Vibrācija**

Vibrācijas kopējā vērtība (trīs asu vektora summa) noteikta saskaņā ar EN60745:

Modelis HR2631F

Darba režīms: triecienurbšana betonā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi
 Vibrācijas emisija ($a_{h,CHeg}$): 9,0 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² vai mazāk
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2631FT

Darba režīms: triecienurbšana betonā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi
 Vibrācijas emisija ($a_{h,CHeg}$): 8,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² vai mazāk
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2641

Darba režīms: triecienurbšana betonā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi
 Vibrācijas emisija ($a_{h,CHeg}$): 9,0 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā

Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2320T

Darba režīms: triecienurbšana betonā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi
 Vibrācijas emisija ($a_{h,CHeg}$): 10,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² vai mazāk
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2630

Darba režīms: triecienurbšana betonā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi
 Vibrācijas emisija ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2630T

Darba režīms: triecienurbšana betonā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīms: kalšanas režīms, izmantojot sānu rokturi
 Vibrācijas emisija ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

Darba režīmu: urbšanu metālā
 Vibrācijas emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² vai mazāk
 Neskaidrība (K): 1,5 m/s²

- Pazīnotā vibrācijas emisijas vērtība noteikta atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var izmantot, lai saīdzinātu vienu darbarīku ar citu.
- Pazīoto vibrācijas emisijas vērtību arī var izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.

BRĪDINĀJUMS:

- Reāli lietojot mehanizēto darbarīku, vibrācijas emisija var atšķirties no pazītotās emisijas vērtības atkarībā no darbarīka izmantošanas veida.
- Lai aizsargātu lietotāju, nosakiet drošības pasākumus, kas pamatoti ar iedarbību reālos darba apstākļos (ņemot vērā visus ekspluatācijas cikla posmus, piemēram, laiku, kamēr darbarīks ir izslēgts un kad darbojas tuksaitā, kā arī palaides laiku).

EK Atbilstības deklarācija**Makita paziņo, ka šāds instruments(-i):**

Instrumenta nosaukums:

Kombinētais veseris

Modeļa Nr./veids: HR2631F, HR2631FT, HR2641,
HR2320T, HR2630, HR2630T**Atbilst sekojošām Eiropas Direktīvām:**

2006/42/EK

Ražots saskaņā ar šādu standartu vai normatīvajiem dokumentiem:

EN60745

Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija

19.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Direktors

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija

GEA010-1

Vispārējie mehanizēto darbarīku drošības brīdinājumi

⚠ BRĪDINĀJUMS Izlasiet visus drošības brīdinājumus un visus norādījumus. Brīdinājumu un norādījumu neievērošanas gadījumā var rasties elektriskās strāvas trieciens, ugunsgrēks un/vai nopietnas traumas.

Glabājiet visus brīdinājumus un norādījums, lai varētu tajos ieskatīties turpmāk.

GEB007-7

**DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
PERFORATORA LIETOŠANAI**

- Izmantojiet ausu aizsargus. Troksnis var izraisīt dzirdes zaudējumu.
- Izmantojiet ar darbarīku piegādātos papildu rokturus. Kontroles zaudēšanas gadījumā var gūt ievainojumus.
- Veicot darbu, turiet mehanizēto darbarīku aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja griešanas instruments varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja griešanas instruments saskarsies ar vadu, kurā ir strāva, visas darbarīka ārējās metāla virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās strāvas trieciena risku.

- Izmantojiet cietu cepuri (aizsargķiveri), aizsargbrilles un/vai sejas aizsargmasku. Parastās brilles vai saulesbrilles NAV aizsargbrilles. Ľoti ieteicams izmantot arī putekļu masku un biezus, polsterētušu cimdus.
- Pirms sākt darbu pārbaudiet, vai uzgalis ir nostiprināts savā vietā.
- Ir paredzēts, ka normālas darbības laikā darbarīks rada vibrāciju. Skrūves var viegli atskrūvēties, izraisot bojājumu vai negadījumu. Pirms sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai skrūves ir cieši pieskrūvētas.
- Aukstos laika apstākļos vai tad, ja darbarīku neesat izmantojis ilgu laiku, ļaujet darbarīkam nedaudz iesilt, darbinot to bez slodzes. Tas atvieglos darbarīka ieeljošanos. Bez pienācīgas iesildīšanas, ir grūti veikt kalšanu.
- Nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu labs atbalsts kājām. Ja lietojat darbarīku augstumā, pārliecīnieties, ka apakšā neviens nav.
- Stingri turiet darbarīku ar abām rokām.
- Netuviniet rokas kustīgajām daļām.
- Neatstājiet ieslēgtu darbarīku. Darbiniet darbarīku vienīgi tad, ja turat to rokās.
- Darba laikā nevērsiet darbarīku pret tuvumā esošām personām. Uzgalis var aizlidot un kādu smagi ievainot.
- Nepieskarieties uzgalim vai uzgaļa tuvumā esošajām daļām tūlīt pēc darba veikšanas; tie var būt ļoti karsti un var apdedzināt ādu.
- Daži materiāli satur ķīmiskas vielas, kuras var būt toksiskas. Izvairieties no putekļu ieelpošanas un to nokļūšanas uz ādas. Ievērojiet materiāla piegādātāja drošības datus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.**⚠ BRĪDINĀJUMS:**

NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības noteikumus šim izstrādājumam. **NEPAREIZAS LIETOŠANAS** vai šīs rokasgrāmatas drošības noteikumu neievērošanas gadījumā var gūt smagas traumas.

FUNKCIJU APRAKSTS

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms regulējat vai pārbaudāt instrumenta darbību, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.

Slēdža darbība

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un atgriežas izslēgtā stāvoklī, kad tiek atlaista.

Att.1

Att.2

Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši spiediet slēdža sprūdu. Darbarīka ātrums pieaug, palielinoties spiedienam uz slēdža sprūdu. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža sprūdu. Lai darbarīks darbotos nepārtraukti, pavelciet slēdža mēlīti un nospiediet bloķēšanas pogu, pēc tam atlaidiet slēdža mēlīti. Lai apturētu darbarīku, kad slēdzis ir bloķēts, pivelciet slēdža mēlīti līdz galam, tad atlaidiet to.

Lampu ieslēgšana

Modelim HR2631F, HR2631FT

⚠️ UZMANĪBU:

- Neskatieties gaismā, neļaujiet tās avotam iespēdēt acīs.

Att.3

Lai ieslēgtu lampu, pavelciet mēlīti. Atlaidiet mēlīti, lai izslēgtu.

PIEZĪME:

- Ar sausu lupatiju noslaukiet nefīrūmus no lampas lēcas. Izvairieties saskräpēt lampas lēcu, jo tādējādi tiek samazināts apgaismojums.
- Lai tīrītu lampu, neizmantojiet šķīdinātāju vai benzīnu. Šādi atšķaidītāji var to sabojāt.

Griešanās virziena pārslēdzēja darbība

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms sākat strādāt vienmēr pārbaudiet griešanās virzenu.
- Izmantojiet griešanās virziena pārslēdzēju tikai pēc darbarīka pilnas apstāšanas. Griešanās virziena maiņa pirms darbarīka pilnas apstāšanas var to sabojāt.

Modelim HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠️ UZMANĪBU:

- Ja slēdža mēlīti nevar nospiest, pārbaudiet, vai griešanās virziena pārslēdzējs ir pilnībā uzstādīts ↘ stāvoklī (A puse) vai ↙ stāvoklī (B puse).

Att.4

Šis darbarīks ir aprīkots ar pārslēdzēju, kas ļauj mainīt griešanās virzenu. Uzstādiet griešanās virziena pārslēdzēja sviru ↘ stāvoklī (A puse) rotācijai pulksteņrādītāja virzienā vai ↙ stāvoklī (B puse) rotācijai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Modelim HR2641

Att.5

PIEZĪME:

- Ekspluatējot darbarīku pretēji pulksteņrādītāja virzienam, slēdža mēlīte ir pavilkta tikai līdz pusei, un darbarīks darbojas ar vidēju ātrumu. Ekspluatējot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, bloķēšanas pogu nav iespējams nospiest.

Šis darbarīks ir aprīkots ar griešanās virziena pārslēdzēju, kas ļauj mainīt griešanās virzenu. Uzstādiet griešanās virziena pārslēdzēja sviru stāvoklī ↗ (A puse) rotācijai pulksteņrādītāja virzienā vai stāvoklī ↙ (B puse) rotācijai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas maiņa

Modelim HR2631FT, HR2320T, HR2630T

SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronu var viegli nomainīt pret ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu.

SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas noņemšana

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas noņemšanas vienmēr izņemiet uzgali.

Att.6

Satveriet SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas maiņas aizsargu un pagrieziet to bultiņas virzienā, līdz maiņas aizsarga līnija pārvietojas no ♀ simbola uz ♀ simbolu. Spēcīgi pavelciet bultiņas virzienā.

Ātrās nomaiņas urbja spīlpatronas pievienošana

Att.7

Pārbaudiet, vai ātrās nomaiņas urbja spīlpatronas līnija norāda uz ♀ simbolu. Satveriet ātrās nomaiņas urbja spīlpatronas maiņas aizsargu un iestatiet līniju uz ♀ simbolu.

Novietojiet ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu uz darbarīka vārpstas.

Satveriet ātrās nomaiņas urbja spīlpatronas maiņas aizsargu un pagrieziet maiņas aizsarga līniju uz ♀ simbolu, līdz ir skaidri dzirdams klikšķis.

Darba režīma izvēle

⚠️UZMANĪBU:

- Negrieziet darba režīma maijas rokturi, kamēr darbarīks darbojas. Tādējādi sabojāsiet darbarīku.
- Lai režīma maijas mehānisms ātri nelietotos, pārliecinieties, vai darba režīma maijas rokturis vienmēr precīzi atrodas vienā no trim darba režīma stāvokļiem.

Triceniurbšana

Att.8

Urbšanai betonā, mūrējumā, u.c. pagrieziet darba režīma maijas rokturi uz  simbolu. Izmantojiet ar volframa karbiķu stiegrotu uzgali.

Parasta urbšana

Att.9

Urbšanai kokā, metālā vai plastmasā pagrieziet darba režīma maijas rokturi uz simbolu . Izmantojiet spirālurbja uzgali vai kokurbja uzgali.

Parasta kalšana

Att.10

Atšķelšanai, materiālu noņemšanai vai atskaldīšanai pagrieziet darba režīma maijas rokturi uz  simbolu. Izmantojiet punktsiti, metāla kaltu, materiālu noņemšanas kaltu u.c.

Griezes momenta ierobežotājs

⚠️UZMANĪBU:

- Tiklīdz ieslēdzas griezes momenta ierobežotājs, nekavējoties izslēdziet darbarīku. Tādējādi novērsīsiet priekšlaicīgu darbarīku nolietošanos.
- Šim darbarīkam nav piemēroti tādi uzgali kā gredzenzāģi, kas bieži mēdz iespiesties vai ieķerties caurumā. Tādēļ pārāk bieži ieslēgsies griezes momenta ierobežotājs.

Griezes momenta ierobežotājs ieslēgsies, kad būs sasniegts noteikts griezes momenta līmenis. Dzinējs atslēgsies nost no dzenamās vārpstas. Ja tā notiks, urbja uzgalis pārstās griezties.

Āķis

Modelim HR2641

⚠️UZMANĪBU:

- Nekad nelieciet darbarīku uz āķa lielā augstumā vai uz iespējami nestabilas virsmas.

Att.11

Āķis ir noderīgs, ja darbarīks ir īslaicīgi jāuzkar. Lai āķi lietotu, vienkārši paceliet āķi, līdz tas nofiksējas tam atvērtajā stāvoklī.

Ja āķi nelieciat, vienmēr to nolaidiet uz leju, kamēr tas nofiksējas slēgtā stāvoklī.

MONTĀŽA

⚠️UZMANĪBU:

- Vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas, pirms veicat jebkādas darbības ar instrumentu.

Sānu rokturis (palīgrokturi)

Att.12

⚠️UZMANĪBU:

- Vienmēr izmantojiet sānu rokturi, lai garantētu darba drošību.

Uzstādījet sānu rokturi tā, lai roktura izcilīji iegultos starp rievām uz darbarīka korpusa. Pēc tam pieskrūvējiet rokturi, griezot to pulksteņrādītāja virzienā līdz vēlamajam stāvoklim. To var pagriezt par 360°, tātad to iespējams nostiprināt jebkurā stāvoklī.

Uzgaļu smērvielā

Uzgaļa kāta galviņu pirms tam pārklājiet ar nelielu daudzumu uzgaju smērvielas (apmēram 0,5 - 1 g). Šādi ieeļojoj spīlpatronu, darbība būs vienmērīga un ekspluatācijas laiks paildzināsies.

Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana

Att.13

Pirms uzgaļa uzstādīšanas notīriet uzgaļa kātu un ieeļojoj to ar uzgaju smērvielu.

Att.14

Ievietojiet uzgali darbarīkā. Pagrieziet uzgali un iespiediet to iekšā, līdz tasnofiksējas.

Pēc uzstādīšanas, mēģinot uzgali izvilkst ārā, vienmēr pārliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzētajā vietā.

Att.15

Lai izņemtu uzgali, pavelciet spīlpatronas aizsargu pilnībā uz leju un izvelciet uzgali.

Uzgaļu lenķis (atšķelšanai, materiālu noņemšanai vai atskaldīšanai)

Att.16

Uzgali iespējams nostiprināt vēlamajā lenķī. Lai mainītu uzgaļa lenķi, pagrieziet darba režīma maijas rokturi uz simbolu . Pagrieziet uzgali vēlamajā lenķī.

Att.17

Pagrieziet darba režīma maijas rokturi uz  simbolu. Pēc tam, nedaudz pagriezot uzgali, pārliecinieties, vai tas stingri turas tam paredzētajā vietā.

Dzīlummērs

Dzīlummērs ir noderīgs vienāda dzīluma caurumu urbšanai.

Att.18

Nospiediet bloķēšanas pogu, kas atrodas uz roktura pamata, bultas norādītāja virzienā, kā redzams attēlā, un, nospiezot bloķēšanas pogu, ievietojiet dzīlummēru seššķautņu atverē roktura pamatā.

Att.19

Pēc tam dzīlummērs jāievieto tā, lai robotā mala atrodas pret sešķautņu atveres robotās malas markējumu roktura pamatā, kā redzams attēlā.

Att.20

Noregulējet dzīlummēru vajadzīgajā dzījumā, to virzot uz priekšu un atpakaļ un turot bloķēšanas pogu nospiestu. Pēc noregulēšanas atlaidiet bloķēšanas pogu, lai nofiksētu dzīlummēru.

Att.21

PIEZĪME:

- Ja dzīlummēra roboto malu ievieto tā, ka tā nav pavērsta pret sešķautņu atveres robotās malas markējumu roktura pamatā, kā redzams attēlā, dzīlummēru nav iespējams nofiksēt.

Putekļu piltuve (papildpiederums)

Att.22

Urbjot virs galvas līmeņa, izmantojiet putekļu piltvi, lai putekļi nekristu uz darbarīku un jums. Piestipriniet putekļu piltvi pie uzgaļa, kā attēlots zīmējumā. Uzgaļu izmērs, pie kuriem var piestiprināt putekļu piltvi, ir šāds.

	Uzgaļa diametrs
Putekļu piltuve 5	6 mm - 14,5 mm
Putekļu piltuve 9	12 mm - 16 mm

006406

Pieejams cits putekļu piltuves veids (papildpiederums), lai putekļi nekristu uz darbarīku un jums, urbjot virs galvas līmeņa.

Putekļu piltuves (papildpiederums) uzstādīšana vai noņemšana

Att.23

Pirms putekļu piltuves uzstādīšanas no darbarīka noņemiet uzgali, ja tas ir pievienots darbarīkam. Putekļu piltvi (papildpiederums) uz darbarīku uzstādīet tā, lai simbols Δ uz putekļu piltuves būtu novietots pret rievām uz darbarīku.

Att.24

Lai putekļu piltvi noņemtu, pavelciet spīlpatronas aizsargu attēlā redzamajā virzienā un, turot to pavilktu, noņemiet uzgali no darbarīka.

Att.25

Pēc tam satveriet nostiprinājumu, kas atrodas pie putekļu piltuves pamatnes, un izņemiet piltvi ārā.

Att.26

Att.27

Att.28

PIEZĪME:

- Uzstādot vai noņemot putekļu piltvi, no putekļu piltuves var nokrist vāciņš. Ja tā notiek, rīkojieties šādi. No nostiprinājuma noņemiet silfonu un novietojiet vāciņu no attēlā parādītās puses ar tā līdzēno pusī uz augšu tā, lai rieva vāciņā atbilst nostiprinājuma iekšējai aplocei. Beigās pievienojet atpakaļ noņemto silfonu.

Att.29

PIEZĪME:

- Ja āmaram pievienosit putekļsūcēju, darbs ar to būs trāks. Pirms tam no putekļu piltuves nonemiet putekļu vāciņu.

EKSPLUATĀCIJA

⚠️UZMANĪBU:

- Darba laikā vienmēr izmantojiet sānu rokturi (palīgrokturi) un stingri turiet darbarīku aiz abiem sānu rokturiem un slēdža roktura.

Triecienurbšana

⚠️UZMANĪBU:

- Cauruma izlaušanas brīdī, kā arī kad caurums aizsprostojas ar skaidām un materiāla dalījām vai stiegirotais triecienstiens iesprūst betonā, uz darbarīku un uzgali iedarbojas ārkārtīgs vērpes spēks. Darba laikā vienmēr izmantojiet sānu rokturi (palīgrokturi) un stingri turiet darbarīku aiz abiem sānu rokturiem un slēdža roktura. Ja šādi nerīkosieties, varat zaudēt darbarīku kontroli un, iespējams, gūsiet nopietrus ievainojumus.

Att.30

Uzstādīet darba režīma maijas rokturi uz $\text{T}\ddot{\text{e}}$ simbolu. Novietojiet uzgali caurumam vajadzīgajā vietā, pēc tam pavelciet slēdža mēlīti. Nelietojiet darbarīku ar spēku. Vislabāko rezultātu iespējams panākt ar vieglu spiedienu. Stingri turiet darbarīku un neļaujiet tam izslīdēt no cauruma.

Nespiediet to pārāk daudz, kad caurums aizsprostojas ar skaidām vai materiāla dalījām. Gluži otrādi, darbiniet darbarīku tukšgaitā, tad daļēji izvelciet uzgali no cauruma. Kad šī darbība vairākkārt būs veikta, caurums būs iztīrīts, un varēsiet atsākt normālu urbšanu.

PIEZĪME:

Uzgaļa rotācija var nebūt centrēta, kamēr darbarīks darbojas bez noslodzes. Darba laikā darbarīks centrējas automātiski. Tas neietekmē urbšanas precizitāti.

Caurpūtes bumbiere (fakultatīvs piederums)

Att.31

Pēc cauruma izurbšanas izmantojiet caurpūtes bumbieri, lai iztīrītu putekļus no cauruma.

Atšķelšana/materiālu noņemšana/atskaldīšana

Att.32

Uzstādīet darba režīma maijas rokturi uz $\text{T}\ddot{\text{e}}$ simbolu. Turiet darbarīku cieši ar abām rokām. Iesiēdziet darbarīku un nedaudz uzspiediet uz tā, lai darbarīks nekontrolēti neatlektu visapkārt. Darbarīka efektivitāte nepalielināsies, ja ļoti stingri spiedīsiet uz tā.

Urbšana kokā vai metālā

⚠️ UZMANĪBU:

- Kad darbarīkam ir uzstādīta ātrās nomaiņas urbja spīlpatrona, nekad neizmantojiet "triecienurbšanu". Tādējādi varat sabojāt ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu.
Urbja spīlpatrona var arī izkrist, kad maināt darbarīka griešanās virzienu.
- Pārmērīgs spiediens uz darbarīku urbšanas ātrumu nepalīnās. Būtbā, pārmērīgs spiediens tikai bojās urbja uzgali, samazinās darbarīka jaudu un saīsinās tā kalpošanas laiku.
- Cauruma izlaušanas brīdī uz darbarīku un uzgali iedarbojas ārkārtīgs vērpes spēks. Stingri turiet darbarīku un ūpaši uzmanieties brīdī, kad urbja uzgalis sāk virzīties cauri apstrādājamai daļai.
- Iestrēgušu urbi var atbrīvot, vienkārši uzstādot griešanās virziena pārslēdzēju pretējā rotācijas virzienā, lai tas virzītos atpakaļ uz āru. Taču esiet uzmanīgi, jo, ja ierīci neturēsiet stingri, tā var strauji virzīties atpakaļ.
- Nelielas apstrādājamas daļas vienmēr ievietojiet skrūvspīlēs vai citā stiprinājuma ierīcē.

Uzstādīt darba režīma maiņas rokturi uz  simbolu. Iespējams urbt caurumus metālā ar diametru līdz 13 mm un kokā - ar diametru līdz 32 mm.

Modelim HR2631F, HR2641, HR2630

Att.33

Izmantojiet izvēles urbja spīlpatronas montējumu (papildpiederums). Uzstādot to, skatiet sadalu „Uzgaļa uzstādīšana vai noņemšana” iepriekšējā lappusē.

Att.34

Lai uzstādītu uzgali, ievietojiet to spīlpatronā, cik vien tālu tas ieiet. Pievelciet spīlpatronu ar roku. Ievietojiet spīlpatronas atslēgu katrā no trim atverēm un pievelciet pulksteņrādītāja virzienā. Noteikti pievelciet visas trīs spīlpatronas atveres vienādi.

Lai noņemtu uzgali, pagrieziet spīlpatronas atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam tikai vienā atverē, pēc tam atskrūvējiet spīlpatronu ar roku.

Modelim HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Att.35

Att.36

Izmantojiet ātrās nomaiņas urbja spīlpatronu kā standartpiederumu. Uzstādot to, skat. iepriekšējā lappusē redzamo sadalu "SDS-plus ātrās nomaiņas spīlpatronas maiņa".

Att.37

Turiet gredzenu un pagrieziet uznavu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atvērtu spīlpatronas spīles. Ievietojiet uzgali spīlpatronā līdz galam. Cieši

turiet gredzenu un pagrieziet uznavu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu spīlpatronu.

Lai izņemtu uzgali, turiet gredzenu un grieziet uznavu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Urbšana ar dimanta serdeņa uzgali

⚠️ UZMANĪBU:

- Ja urbsiet ar dimanta kroņurbi, izmantojot "triecienurbšanas" režīmu, jūs varat sabojāt dimanta kroņurbi.

Urbjot ar dimanta serdeņa uzgali, vienmēr uzstādīt darba režīmu maijas sviru  stāvoklī, lai izmantotu "parastas urbšanas" darbību.

Ekspluatācija ar pievienotu putekļu piltuvi (papildpiederums)

Att.38

Darbarīku lietojiet, putekļu piltuvei atrodoties pret griesu virsmu.

PIEZĪME:

- Putekļu piltuve (papildpiederums) ir paredzēta tikai urbšanai keramiskā apstrādājamā materiālā, piemēram, betonā vai javā. Neizmantojiet darbarīku ar putekļu piltuvi, urbjot metālā vai līdzīgā materiālā. Ja putekļu piltuvi izmanto, urbjot metālā, tas var sabojāt putekļu piltuvi, jo mazas metāla daļījas u. c. rada karstumu.
- Pirms urbja uzgaļa noņemšanas iztīriet putekļu piltuvi.
- Izmantojot putekļu piltuvi, pārbaudiet, vai uz tās esošais putekļu vāciņš ir cieši piestiprināts.

APKOPE

⚠️ UZMANĪBU:

- Pirms veicat pārbaudi vai apkopi vienmēr pārliecīgības, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
- Nekad neizmantojiet gazolīnu, benzīnu, atšķaidītāju, spirtu vai līdzīgus šķidrumus. Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju vai plaisas.

Lai uzturētu izstrādājuma DROŠĪBU un UZTICAMU darbību, remonts, oglekļa suku pārbaude un maiņa, jebkāda cita apkope vai regulēšana jāveic Makita pilnvaretiem apkopes centriem, vienmēr izmantojot Makita rezerves daļas.

PAPILDU PIEDERUMI

⚠️ UZMANĪBU:

- Šādi piederumi un rīki tiek ieteikti lietošanai ar šajā pamācībā aprakstīto Makita instrumentu. Jebkādu citu piederumu un rīku izmantošana var radīt traumu briesmas. Piederumu vai rīku izmantojet tikai tā paredzētajam mērķim.

Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā.

- SDS-Plus ar karbīdu stiegroti uzgalī
- Kronurbis
- Punktsītis
- Dimanta kroņurbis
- Metāla kalts
- Materiālu noņemšanas kalts
- Rievu velmēšanas kalts
- Urbja spīlpatronas montējums
- Urbja spīlpatrona S13
- Spīlpatronas adapteris
- Spīlpatronas atslēga S13
- Uzgaju smērvielā
- Sānu rokturis
- Dzīlummērs
- Caurpūtes bumbiere
- Putekļu piltuve
- Aizsargbrilles
- Plastmasas pārnēsāšanas soma
- Urbja spīlpatrona bez atslēgas

PIEZĪME:

- Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi.

LIETUVIŲ KALBA (Originali naudojimo instrukcija)

Bendrasis aprašymas

1-1. Jungiklio spraktukas	15-1. Gražtas	27-2. Plokščioji puse
1-2. Fiksuojamasis mygtukas	15-2. Kumštelinio griebuvo gaubtas	27-3. Įtaisas
2-1. Jungiklio spraktukas	16-1. Veikimo režimo keitimo rankenėlė	27-4. Dangtelis
2-2. Fiksuojamasis mygtukas	18-1. Rankenos pagrindas	27-5. Griovelis
3-1. Lempa	18-2. Fiksuojamasis mygtukas	28-1. Dangtelis
4-1. Atbulinės eigos jungiklio svirtelė	18-3. Gylio ribotuvas	28-2. Įtaisas
5-1. Atbulinės eigos jungiklio svirtelė	19-1. Šešiakampės angos dantytosios pusės žymė ant rankenos pagrindo	31-1. Išpūtimo kriausė
6-1. Greitai keičiamas „SDS-plus“ gražto kumštelinis griebtuvas	19-2. Gylio matuoklio dantytoji puse	33-1. Gražto griebuvo komplektas (pasirenkamas priedas)
6-2. Keičiamoji dangtelio linija	20-1. Fiksuojamasis mygtukas	34-1. Kumštelinio griebuvo raktas
6-3. Keičiamas dangtelis	21-1. Šešiakampės angos dantytosios pusės žymė ant rankenos pagrindo	35-1. Greitai keičiamas „SDS-plus“ gražto kumštelinis griebtuvas
7-1. Velenas	21-2. Gylio matuoklio dantytoji puse	35-2. Keičiamoji dangtelio linija
7-2. Greitai keičiamas gražto kumštelinis griebtuvas	22-1. Maišelis dulkėms rinkti	35-3. Keičiamas dangtelis
7-3. Keičiamoji dangtelio linija	23-1. Simbolis △	36-1. Velenas
7-4. Keičiamas dangtelis	23-2. Griovelai	36-2. Greitai keičiamas gražto kumštelinis griebtuvas
8-1. Kalamasis gręžimas	23-3. Maišelis dulkėms rinkti	36-3. Keičiamoji dangtelio linija
8-2. Veikimo režimo keitimo rankenėlė	24-1. Gražtas	36-4. Keičiamas dangtelis
9-1. Tlk gręžimas	24-2. Kumštelinio griebuvo gaubtas	37-1. Greitai keičiamas gražto kumštelinis griebtuvas
10-1. Tik kalimas	25-1. Įtaisas ties dulkų surinkimo taurelės apačia	37-2. Ivoré
11-1. Kablys	26-1. Gofruotoji dalis	37-3. Žiedas
12-1. Iškyšos	26-2. Įtaisas	38-1. Maišelis dulkėms rinkti
12-2. Griovelai	27-1. Vidinis pakraštys	
13-1. Jungiamasis gražto galas		
13-2. Gražto tepalas		
14-1. Gražtas		

SPECIFIKACIJOS

Modelis	HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T
Paskirtis	Betonas	26 mm		23 mm	26 mm	
	Šerdinis gražtas		68 mm			
	(Sausojo tipo) deimantinis šerdinis gražtas	80 mm		70 mm	80 mm	
	Plienas		13 mm			
	Medis		32 mm			
Greitis be apkrovos	0 - 1 200 min ⁻¹	0 - 1 100 min ⁻¹		0 - 1 200 min ⁻¹		
Smūgiai per minutę	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 500 min ⁻¹		0 - 4 600 min ⁻¹		
Bendras ilgis	361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm
Neto svoris	2,9 kg		3,1 kg		2,9 kg	2,8 kg
Saugos klasė				□ / II		

- Atliekame nepertraukiamus tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todėl čia pateiktamos specifikacijos gali būti keičiamos be išpėjimo.
- įvairiose šalyse specifikacijos gali skirtis.
- Svoris pagal Europos elektrinių įrankių asociacijos nustatytą metodiką „EPTA -Procedure 01/2003“

Paskirtis ENE042-1

Šis įrankis skirtas kalamajam ir paprastam plytu, betono ir akmens gręžimui.

Jis taip pat tinka nesmūginiam medienos, metalo, keramikos ir plastmasės gręžimui.

Maitinimo šaltinis

Ši įranki reikia jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio įtampa atitinka nurodytąją įrankio duomenų plokštelię; galima naudoti tik vienfazį kintamosios srovės maitinimo šaltinių. Jie yra dvigubai izoliuoti, todėl gali būti naudojami prijungus prie elektros lizdf be áteminimo laido.

ENF002-2

Triukšmas

Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal EN60745:

Modelis HR2631F, HR2631FT, HR2641

Garsos slėgio lygis (L_{pA}): 90 dB (A)

Garsos galios lygis (L_{WA}): 101 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Modelis HR2320T, HR2630, HR2630T

Garsos slėgio lygis (L_{pA}): 91 dB (A)

Garsos galios lygis (L_{WA}): 102 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

Dėvėkite ausų apsaugas**Vibracija**

Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) nustatyta pagal EN60745:

Modelis HR2631F

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2631FT

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2641

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2320T

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 10,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2630

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Modelis HR2630T

Darbo režimas : smūginis betono grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbo režimas: kalimo funkcija, naudojant šoninį spaustuvą

Vibracijos emisija ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Paklaida (K): 1,5 m/s²

Darbinis režimas: metalo grėžimas

Vibracijos emisija ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s²

- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis nustatytas pagal standartinį testavimo metodą ir jį galima naudoti vienam įrankiui palyginti su kitu.
- Paskelbtasis vibracijos emisijos dydis taip pat gali būti naudojamas preliminariai išvertinti vibracijos poveikį.

△ISPĖJIMAS:

- Faktiškai naudojant elektrinį įrankį, keliamos vibracijos dydis gali skirtis nuo paskelbtoto dydžio, priklausomai nuo būdų, kuriais yra naudojamas šis įrankis.

- Siekiant apsaugoti operatorių, būtinai įvertinkite saugos priemones, remdamiesi vibracijos poveikio įvertinimu esant faktinėms naudojimo sąlygoms (atsizvelgdami į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiu, ne tik kiek laiko įrankis veikia, bet ir kiek kartu jis yra išjungiamas bei kai jis veikia be apkrovų).

ENH101-18

Tik Europos šalims

ES atitikties deklaracija

Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrenginys (-iai):

Mechanizmo paskirtis:

Kombinacinis plaktukas

Modelio Nr./ tipas: HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2320T, HR2630, HR2630T

Atitinka šias Europos direktyvas:

2006/42/EC

Yra pagaminti pagal šį standartą arba normatyvinius dokumentus:

EN60745

Techninių dokumentų pagal 2006/42/EB galima gauti iš:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
(Belgija)

19.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Direktorius

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
(Belgija)

GEA101-1

Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais

⚠️ ISPĖJIMAS Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir instrukcijas. Nesilaikydamai žemiau pateiktų įspėjimų ir instrukcijų galite patirti elektros smūgių, gaisrą ir/arba sunkų sužeidimą.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti ateityje.

GEB007-7

ISPĖJIMAI DĖL SMŪGINIO GRAŽTO SAUGOS

- Naudokite klausos apsaugines priemones. Triukšmas gali pakenkti klausai.
- Naudokite su įrankiu pridėta išorinę rankeną (rankenas). Nesuvaldė įrankio galite susižeisti.

- Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų užkliaudytį nematomą laidą arba savo paties laidą, laikykite elektrininius įrankius už izoliuotų paviršių. Pjovimo antgaliai prisielius prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgių ir nutrenkti operatorių.
- Užsidėkite kietą galvos apdangalą (apsauginį šalmą), apsauginius akinius ir (arba) veido skydelį. Iprastiniai akiniai ar akiniai nuo Saulės NERA apsauginiai akiniai. Taip pat primygintinai rekomenduojama užsidėti kaukę, saugančią nuo dulkių, ir pirštines su storu pamušalu.
- Prieš pradédami dirbtį įsitikinkite, kad grąžtas tinkamai įtvirtintas.
- Iprastai naudojant įrankį, jis vibrusoja. Varžtai gali lengvai atsisukti, o tai gali tapti gedimo arba nelaimingo atsitikimo priežastimi. Prieš pradédami dirbtį atidžiai patikrinkite, ar varžtai gerai priveržti.
- Šaltu oru, arba jei įrankiu nesinaudojote ilgą laiką, leiskite įrankiui šiek tiek išsilti naudodamai ji be apkrovos. Tada tepalas suminkštės. Tinkamai neįsildžius įrankio, bus sunku kalti.
- Visuomet stovėkite tvirtai. Įsitikinkite, kad po jumis nieko nėra, jei dirbate aukštai.
- Laikykite įrankį tvirtai abiem rankomis.
- Žiūrėkite, kad rankos būtų kuo toliau nuo judamujų dalių.
- Nepalikite veikiančio įrankio. Naudokite įrankį tik laikydami rankomis.
- Dirbdami nenukreipkite veikiančio įrankio į žmones. Kalamasis grąžtas gali išlėkti ir ką nors sunkiai sužeisti.
- Nelieskite grąžto arba šalia esančių dalių iškart po naudojimo; jie gali būti itin karšti ir nudeginti odą.
- Kai kurios medžiagose esama cheminių medžiagų, kurios gali būti nuodingos. Saugokite, kad neįkvėptumėte dulkių ir nesilieustumė oda. Laikykites medžiagų tiekėjo saugos duomenimis.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

⚠️ ISPĖJIMAS:

NELEISKITE, kad patogumas ir gaminio pažinimas (igijamas pakartotinai naudojant) susilpnintų griežtą saugos taisyklių taikytinų šiam gaminui, laikymasi. Dėl NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisyklių nesilaikymo, kurios pateiktos šioje instrukcijoje galima rintai susižeisti.

VEIKIMO APRAŠYMAS

⚠️ DĖMESIO:

- Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo veikimą visada patirkinkite, ar įrenginys išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Jungiklio veikimas

⚠️ DĒMESIO:

- Prieš jungdami įrenginį visada patirkinkite, ar jungiklis gerai įsijungia, o atleistas grįžta į padėtį OFF (išjungta).

Pav.1

Pav.2

Norédami pradėti dirbtį įrankiu tiesiog paspauskite gaiduką. Įrankio greitis didėja didinant spaudimą į gaiduką. Norédami sustabdyti atleiskite gaiduką. Jeigu norite dirbtį be pertraukų, patraukite gaiduką, paspauskite fiksavimo mygtuką, tuomet atleiskite gaiduką. Įrankiu sustabdyti iš fiksuotos padėties paspauskite gaiduką iki galos, tada atleiskite jį.

Lempų įjungimas

Modeliui HR2631F, HR2631FT

⚠️ DĒMESIO:

- Nežiurėkite tiesiai į šviesą arba šviesos šaltinių.

Pav.3

Jeigu norite įjungti lempą, paspauskite spragtuką. Ji įsijungia įleidus spragtuką.

PASTABA:

- Nešvarumas nuo lempos lėšio valykite sausu audiniu. Stenkite nesubraižyti lempos lėšio, kad nepablogėtų apšvietimas.
- Nevalykite lemputės skiedikliu ar benzинu. Tokie tirpikliai gali ją sugadinti.

Atbulinės eigos jungimas

⚠️ DĒMESIO:

- Prieš naudodamis visuomet patirkinkite sukimosi kryptį.
- Atbulinės eigos jungiklį naudokite tik įrankiu visiškai sustojus. Jei keisite sukimosi kryptį prieš įrankiui sustojant, galite pažeisti įrankį.

Modeliui HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠️ DĒMESIO:

- Jeigu gaiduko nuspausti negalite, patirkinkite, ar atbulinės eigos jungiklis iki galos nustatytas padėtyje \triangleleft (A pusė) arba \triangleright (B pusė).

Pav.4

Šis įrankis turi atbulinės eigos jungiklį sukimosi krypciai keisti. Pastumkite atbulinės eigos jungiklį į padėtį \triangleleft (pusė A), kad suktuosi pagal laikrodžio rodyklę (pirmyn), arba padėtį \triangleright (pusė B), kad suktuosi prieš laikrodžio rodyklę (atbulinė eiga).

Modeliui HR2641

Pav.5

PASTABA:

- Kai dirbate įrankiu, o grąžtui sukantis prieš laikrodžio rodyklę, gaidukas yra tik pusiau nuspaustas ir įrankis veikia vidutiniu greičiu. Kai grąžtas sukami prieš laikrodžio rodyklę, fiksavimo mygtuko nuspausti negalima.

Šis įrankis turi atbulinės eigos jungiklį sukimosi krypciai keisti. Pastumkite atbulinės eigos jungiklį į padėtį \triangleleft (pusė A), kad suktuosi pagal laikrodžio rodyklę (pirmyn), arba padėtį \triangleright (pusė B), kad suktuosi prieš laikrodžio rodyklę (atbulinė eiga).

Greitai pakeičiamo „SDS-plus“ griebtuvu pakeitimasis

Modeliui HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Greitai pakeičiamą grąžto griebtuvą galima greitai pakeisti „SDS-plus“ griebtuvu.

Greitai pakeičiamo „SDS-plus“ griebtuvu išémimas

⚠️ DĒMESIO:

- Prieš ištraukdami greitai pakeičiamą „SDS-plus“ griebtuvą, prieš tai ištraukite grąžtą.

Pav.6

Suimkite „SDS-plus“ griebtuvu keičiamą gaubtelį ir pasukite į rodyklės kryptimi, kol keičiamu gaubtelio linija pasisiinks nuo \blacksquare žymės prie \blacksquare žymės. Stipriai patraukite rodyklės kryptimi.

Greitai keičiamu grąžto griebtuvu įdėjimas

Pav.7

Patirkinkite, ar greitai pakeičiamu grąžto griebtuvu brūkšnis yra ties \blacksquare žyme. Suimkite greitai pakeičiamu grąžto griebtuvu keičiamą gaubtelį ir nustatykite liniją ties \blacksquare žyme.

Uždékite keičiamu grąžto griebtuvą ant įrankio veleno. Suimkite greitai pakeičiamu grąžto griebtuvu keičiamą gaubtelį ir sukite jo liniją link \blacksquare žyme, kol išgirssite spragtelėjimą.

Veikimo režimo pasirinkimas

⚠️ DĒMESIO:

- Nesukite veikimo režimo keitimo rankenélės, kai įrankis įjungtas. Sugadinsite įrankį.

- Norint išvengti greito režimo keitimo mechanizmo nusidėvėjimo, pakeitę režimą visada patikrinkite, ar tiksliai nustatėte veikimo režimo keitimo rankenelę vienoje iš trijų veikimo režimo padėčių.

Kalamasis grėžimas

Pav.8

Norėdami grėžti betoną, mūrą ir pan., pasukite veikimo režimo keitimo rankenelę ties V simboliu. Naudokite gražtą su volframo-karbido galu.

Tlk grėžimas

Pav.9

Norėdami grėžti medį, metalą arba plastmasines medžiagas, pasukite veikimo režimo keitimo rankenelę ties simboliu # . Naudokite spiralinį arba medžio gražtą.

Tlk kalimas

Pav.10

Norėdami atlkti nudaužymo, grandymo arba griovimo darbus, pasukite veikimo režimo keitimo rankenelę ties T simboliu. Naudokite smailujį kaltelį, plieninį kirstuką, grandomajį kaltelį ir pan.

Sukimo momento ribotuvas

⚠️ DĖMESIO:

- Suveikus sukimo momento ribotuvui nedelsdami išjunkite įrenginį. Šitaip apsaugosite įrenginį ir jis nesusidėvés anksčiau laiko.
- Tokie antgaliai kaip pjūklai skylyms prapjauti, kurie gali būti lengvai sužynbti arba ištirgti skylyje, nėra tinkami naudoti su šiuo įrankiu. Jie yra netinkami dėl to, kad jiems ištigus, per dažnai išjungs sukimo momento ribotuvas.

Sukimo momento ribotuvas suveiks tada, kai bus pasiekta tam tikras sukimo momento lygis. Variklis bus atjungtas nuo išvesties veleno. Taip atsitikus, gražtas liausis sukėsis.

Kablys

Modeliui HR2641

⚠️ DĒMESIO:

- Niekada nekabinkite įrankio labai aukštai arba nedékite ant paviršiaus, kuris gali būti nestabilus.

Pav.11

Kablys yra patogus, kai reikia trumpam pakabinti įrankį. Norėdami naudoti kablij, tiesiog pakelkite ir atverskite kablij, kad jis spragtelédamas užsifiksuočtų.

Kai jo nenaudojate, visada lenkite kablij, kol jis spragtelės, užfiksujamas nuleistoję padėtyje.

SURINKIMAS

⚠️ DĒMESIO:

- Prieš taisydami įrenginį visada patikrinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.

Šoninė rankena (papildoma rankena)

Pav.12

⚠️ DĒMESIO:

- Visuomet naudokite šoninę rankeną, kad užtikrintumėte, kad naudotis yra saugu.

Sumontuokite šoninę rankeną taip, kad iškyšos ant rankenos įlįstų tarp griovelių ant įrankio korpuso. Po to paveržkite šoninę rankeną, sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę į norimą padėtį. Ją galima pasukti 360° ir įtvirtinti bet kokiuoje padėtyje.

Grąžto antgalio tepalas

Grąžto galikuą iš anksto ištepkite nedideliu grąžto tepalo kiekiu (maždaug 0,5-1 g).

Jeigu kumštelinis griebtuvas šitaip tepamas bus nuolatos, įrenginys sklandžiai veiks, jų bus galima eksplotuoti kur kas ilgiau.

Grąžto įdėjimas arba išémimas

Pav.13

Nuvalykite antgalio jungiamajį galą ir, prieš įdėdami, patepkite jį tepalu.

Pav.14

Ikiškite antgalį į įrankį. Sukdami antgalį stumkite tol, kol jis užsifikuos.

Įdėję, visada patikrinkite, ar grąžtas įdėtas tvirtai, pabandydami jį ištraukti.

Pav.15

Norėdami ištraukti grąžtą, atitraukite kumštelinio griebtuvo gaubtą iki galo žemyn ir ištraukite grąžtą.

Kampinis grėžimas (nudaužymo, grandymo arba griovimo darbams atlkti)

Pav.16

Grąžtą galima užtvirtinti, pakreipus jį norimu kampu. Norėdami pakeisti grąžto įtaisymo kampą, pasukite veikimo režimo keitimo rankenelę ties simboliu O . Pasukite grąžtą norimu kampu.

Pav.17

Nustatykite veikimo režimo keitimo rankenelę ties T simboliu. Tuomet truputį pasukdami grąžtą, patikrinkite, ar jis įdėtas tvirtai.

Gylis ribotuvas

Gylis matuoklis yra patogus, kai reikia grėžti vienodo gyliso skyles.

Pav.18

Paspauskite ant rankenos pagrindo esanti fiksavimo mygtuką paveikslėlyje parodytos rodyklės kryptimi ir, laikydami fiksavimo mygtuką nuspauštą, įkiškite gylio matuoklį į šešiakampę angą, esančią rankenos pagrinde.

Pav.19

Gylio matuoklį reikia įkišti taip, kad jo dantytoji pusė būtų nukreipta link šešiakampės angos dantytosios pusės žymės, esančios ant rankenos pagrindo, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

Pav.20

Pareguliuokite gylio matuoklį norimam gyliui, laikydami nuspaudę fiksavimo mygtuką ir traukdami arba stumdamai gylio matuoklį. Pareguliuavę, atleiskite fiksavimo mygtuką, kad gylio matuoklis būtų užfiksuotas.

Pav.21

PASTABA:

- Įkišus gylio matuoklį taip, kad jo dantytoji pusė būtų nukreipta ne link šešiakampės angos dantytosios pusės žymės, esančios ant rankenos pagrindo, kaip pavaizduota paveikslėlyje, gylio matuoklio užfiksuoti nepavyks.

Dulkų rinktuvas (pasirenkamas priedas)

Pav.22

Dulkų rinktuvas skirtas tam, kad dulkės nekrystų ant įrenginio ir jūsų, kai dirbate gražtą iškélé virš galvos. Prie galvutės pritvirtinkite dulkų maišelį. Žemiau nurodyti galvučių, prie kurių galima pritvirtinti dulkų maišelį, dydžiai.

	Gražto skersmuo
Dulkų surinkimo indas 5	6 mm - 14,5 mm
Dulkų surinkimo indas 9	12 mm - 16 mm

006406

Galima naudoti kito tipo dulkų surinkimo taurelę (pasirenkamą priedą), skirtą tam, kad dulkės nekrystų ant įrenginio ir jūsų, kai dirbate gražtą iškélé virš galvos.

Dulkų surinkimo taurelės (pasirenkamo priedo) uždėjimas ir nuémimas

Pav.23

Prieš uždėdami dulkų surinkimo taurelę, išimkite gražtą iš įrankio, jeigu jis ydėtas į įrankį. Uždékite dulkų surinkimo taurelę (pasirenkamą priedą) ant įrankio taip, kad ant dulkų surinkimo taurelės esantis simbolis Δ būtų sulygintas su įrankyje esančiais groveliais.

Pav.24

Norédami nuimti dulkų surinkimo taurelę, atitraukite griebtuvu movą paveikslėlyje parodytu kryptimi ir, laikydami ją atitraukę, ištraukite gražtą iš įrankio.

Pav.25

Paskui suimkite įtaisą ties dulkų surinkimo taurelės apačia ir išimkite jį.

Pav.26

Pav.27

Pav.28

PASTABA:

- Uždėdant arba nuimant dulkų surinkimo taurelę, dulkų surinkimo taurelės dangtelis gali nukristi. Tokiu atveju atlikite šiuos veiksnius. Nuimkite nuo įtaiso gofruotą dalį ir idékite dangtelį iš paveikslėlyje parodytos pusės plokščiąja puse aukštyn taip, kad dangtelyje esantis grovelis būtų įtaisytas vidiniame įtaiso pakraštyje. Paskui uždékite pirmiau nuimtą gofruotą dalį.

Pav.29

PASTABA:

- Jeigu prie šio plaktuko prijungsite dulkų siurblį, darbus galésite atlikti švariau. Prieš prijungiant siurblį, reikia nuimti dulkų surinkimo taurelės apsauginį dangtelį.

NAUDOJIMAS

⚠ DĖMESIO:

- Darbo metu visada tvirtai laikykite įrankį už šoninės (papildoma rankena) ir pagrindinės rankenos.

Kalamasis grežimas

⚠ DĖMESIO:

- Įrankį ir gražtą veikia didelė ir staigi sukamoji jėga, kai grežiama skylė ir ji prisipildo nuolaužų ir dalelių, arba kai atsitrenkia į gelžbetonyje esančius sutvirtinimo strypus. Darbo metu visada tvirtai laikykite įrankį už šoninės (papildoma rankena) ir pagrindinės rankenos. Kitaip galite prarasti įrankio valdymą ir susižeisti.

Pav.30

Nustatykite veikimo režimo keitimą rankenélę ties T_θ simboliumi.

Pridėkite gražtą prie tos vietas, kurioje grešite skylę, ir nuspauskite gaiduką. Nenaudokite jégos su įrankiu. Nestiprus spaudimas duoda geriausius rezultatus. Laikykite įrankį šioje padėtyje ir saugokite, kad nenuslystu nuo skylių.

Nespauskite stipriau, kai skylė prisipildo nuolaužomis ir dalelėmis. Vienoje to truputį palaiakykite įrankį tuščia eiga, tada dalinai ištraukite gražtą iš skylių. Pakartojus tai keletą kartų, skylė bus išvalyta ir bus galima toliau grežti.

PASTABA:

Kai įrankis veikia be apkrovos, besiskantis gražtas gali įsielektrinti. Darbo metu įrankis automatiškai pats centruoja. Tai neįtakoja grežimo tikslumo.

Išpūtimo kriausė (pasirenkamas priedas)

Pav.31

Išgrežus skylę naudokite išpūtimo kriausę dulkėms iš skylių išvalyti.

Skėlimas/ nuodegų šalinimas / ardymas

Pav.32

Nustatykite veikimo režimo keitimo rankenelę ties 『 simboliu.

VISUOMET tvirtai laikykite įrankį abiejomis rankomis. Įjunkite įrankį ir nesmarkiai spauskite, kad jis nešokinėtų nevaldomas. Jeigu įrankį spausite labai smarkiai, darbo našumas dėl to nepadidės.

Grėžimas į medį arba metalą

△DĖMESIO:

- Jeigu ant įrenginio sumontuotas gražto kumštelinis griebtuvas, nesinaudokite „grėžimo ir kalimo“ režimu. Gražto kumštelinis griebtuvas gali būti pažeistas.
Be to, apverčiant įrankį, gražto griebtuvas nukris.
- Per didelis įrankio spaudimas nepagreitins grėžimo. Iš tikrujų, šis spaudimas gali tik padėti pažeisti gražto galą, pabloginti įrankio darbą ir sutrumpinti jo eksplloatavimo trukmę.
- Skyles grėžimo metu įrankį / gražto galą veikia didžiulė sukamoji jėga. Laikykite įrankį tvirtai ir atsargiai žiūrėkite, kada gražtas pradės grėžti ruošinių.
- Ištrigusi gražtą galima ištraukti tiesiog nustatykite atbulinės eigos jungiklį į atbulinės eigos sukimąsi. Tačiau įrankis gali grubiai judėti atgal, jei tvirtai nelaikysite įrankio.
- Visuomet išvirkinkite mažus ruošinius spaustuve ar panašiame laikiklyje.

Nustatykite veikimo režimo keitimo rankenelę ties 『 simboliu.

Galėsite grėžti iki 13 mm skersmens skyles metale ir iki 32 mm skersmens skyles medyje.

Modeliui HR2631F, HR2641, HR2630

Pav.33

Naudokitės gražto griebtuvo komplektu (pasirenkamu priedu). Apie jo įtaisymą žr. aukščiau, skyriuje „Gražto idėjimas arba išėmimas“.

Pav.34

Jei norite ijdėti gražtą, dekite ji į kumštelinį griebtuvą tiek giliai, kiek lenda. Ranka priveržkite kumštelinį griebtuvą. Ikiškite kumštelinio griebtuvo raktą į kiekvieną iš trijų skylių ir priveržkite pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai vienodai priveržkite visas tris kumštelinio griebtuvo skyles.

Jei norite išimti gražtą, pasukite kumštelinio griebtuvo raktą prieš laikrodžio rodyklę tik vienoje skylėje, tada ranka atlaisvinkite kumštelinį griebtuvą.

Modeliui HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Pav.35

Pav.36

Naudokite standartinį greitai paketičiamą gražto griebtuvą. Apie jo įtaisymą žr. aukščiau, skyriuje „Greitai paketičiamo „SDS-plus“ griebtuvo pakeitimasis“.

Pav.37

Laikykite žiedą ir pasukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kad atidarytumėte griebtuvo žiotis. Idėkite gražtą į kumštelinį griebtuvą tiek giliai, kiek lenda. Laikykite žiedą ir sukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę, kad užtvirtintumėte griebtuvą.

Jei norite išimti gražtą, laikykite žiedą ir pasukite įvorę prieš laikrodžio rodyklę.

Grėžimas deimantiniu šerdiniu grąžtu

△DĖMESIO:

- Jeigu atliekant darbus deimantiniais šerdiniais grąžtais nustatytas „grėžimo ir kalimo“ režimas, gali būti sugadintas deimantinis šerdinis grąžtas.

Jeigu naudojate deimantinius šerdinius grąžtus, veikimo režimo keitimo svierTELĘ nustatykite į 『 padėtį, kad būtų atliekamas „tik grėžimo“ veiksmas.

Darbas naudojant dulkių surinkimo taurelę (pasirenkamą priedą)

Pav.38

Naudokite įrankį, dulkių surinkimo taurelę atrémę į lubas.

PASTABA:

- Dulkių surinkimo taurelę (pasirenkamą priedą) galima naudoti tik grėžiant keraminius ruošinius, pavyzdžiui, betoną ir mūrą (sukietėjusį cemento skiedinių). Nenaudokite šio įrankio su dulkių surinkimo taurele, gręždamai metalą arba panašią medžiagą. Naudojant dulkių surinkimo taurelę grėžiant metalą, dulkių surinkimo taurelę gali pažeisti mažos metalo arba panašios medžiagos dulkės.
- Prieš ištraukdami grąžtą, išpilkite dulkes iš dulkių surinkimo taurelės.
- Naudodami dulkių surinkimo taurelę, būtinai patirkinkite, ar tvirtai ją uždėjote.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

△DĒMESIO:

- Prieš apžiūrėdami ar taisydamai įrenginį visada patirkinkite, ar jis išjungtas, o laido kištukas - ištrauktas iš elektros lizdo.
- Niekada nenaudokite gazolino, benzino, tirpiklio, spirito arba panašių medžiagų. Gali atsirasti išblukimų, deformacijų arba ištrūkimų.

Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, ji taisyt, apžiūrėti, keisti anglinius šepetėlius, atlikti techninės priežiūros darbus arba reguliuoti turi igaliotasis

kompanijos „Makita“ techninės priežiūros centras; reikia naudoti tiktais kompanijos „Makita“ pagamintas atsargines dalis.

PASIRENKAMI PRIEDAI

⚠ DĖMESIO:

- Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita“ rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį.

Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į artimiausią „Makita“ techninės priežiūros centrą.

- „SDS-Plus“ grąžtai karbido galais
- Šerdinis grąžtas
- Piramidinis kaltas
- Deimantinis šerdinis grąžtas
- Šaltkalvio kaltelis
- Nuodegų šalinimo kirstukas
- Graviravimo kirstukas
- Gražto griebtuvo komplektas
- Gražto griebtuvav S13
- Griebtuvo suderintuvas
- Griebtuvo raktas S13
- Gražto antgalio tepalas
- Šoninė rankena
- Gylio ribotuvas
- Išpūtimo kriausė
- Maišeliai dulkėms rinkti
- Apsauginiai akiniai
- Plastikinis déklas
- Berakčio gražto kumštelinis griebtuvav

PASTABA:

- Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti įrankio pakuočėje kaip standartiniai priedai. Jie įvairiose šalyse gali skirtis.

EESTI (algsed juhised)**Üldvaate selgitus**

1-1. Lülitil päästik	14-1. Otsak	26-2. Ühendusdetail
1-2. Lukustusnupp	15-1. Otsak	27-1. Sisemine osa
2-1. Lülitil päästik	15-2. Padruni kate	27-2. Lame külj
2-2. Lukustusnupp	16-1. Töörežiimi muutmisse nupp	27-3. Ühendusdetail
3-1. Lamp	18-1. Käepideme alus	27-4. Kork
4-1. Suunamutmislülitil hoob	18-2. Lukustusnupp	27-5. Soon
5-1. Suunamutmislülitil hoob	18-3. Sügavuse piiraja	28-1. Kork
6-1. SDS-plusi kiirvahetuspadrun	19-1. Kuuskantava hammastatud külje	28-2. Ühendusdetail
6-2. Vahetusjoon	märgistus käepideme alusel	31-1. Väljapuhke kolb
6-3. Vahetuskate	19-2. Sügavuse piiraja hammastatud	33-1. Puuripadrun moodul (lisatarvik)
7-1. Völl	külj	34-1. Padrunivõti
7-2. Kiirvahetataav puuripadrun	20-1. Lukustusnupp	35-1. SDS-plusi kiirvahetuspadrun
7-3. Vahetusjoon	21-1. Kuuskantava hammastatud külje	35-2. Vahetusjoon
7-4. Vahetuskate	märgistus käepideme alusel	35-3. Vahetuskate
8-1. Pöörlemine koos	21-2. Sügavuse piiraja hammastatud	36-1. Völl
8-2. Töörežiimi muutmisse nupp	22-1. Tolmutops	36-3. Vahetusjoon
9-1. Ainult pöörlemisfunktsoon	23-1. Δ sümbol	36-4. Vahetuskate
10-1. Ainult haamrifunktsoon	23-2. Sooned	37-1. Kiirvahetataav puuripadrun
11-1. Konks	23-3. Tolmutops	37-2. Hülss
12-1. Eendid	24-1. Otsak	37-3. Röngas
12-2. Sooned	24-2. Padruni kate	38-1. Tolmutops
13-1. Otsaku vars	25-1. Tolmutopsi aluse ühendusdetail	
13-2. Puurimääre	26-1. Lõötsad	

TEHNILISED ANDMED

Mudel		HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T		
Suutlikkus	Beton	26 mm		23 mm	26 mm				
	Südamikupuur			68 mm					
	Teemant-südamikupuur (kuiva tüüp)	80 mm		70 mm	80 mm				
	Metall			13 mm					
	Puit			32 mm					
Pöörlemissagedus koormuseta		0 - 1 200 min ⁻¹		0 - 1 100 min ⁻¹	0 - 1 200 min ⁻¹				
Löökide arv minutis		0 - 4 600 min ⁻¹		0 - 4 500 min ⁻¹	0 - 4 600 min ⁻¹				
Kogupikkus		361 mm	385 mm	422 mm	380 mm	361 mm	385 mm		
Netomass		2,9 kg	3,1 kg		2,9 kg	2,8 kg	3,0 kg		
Kaitseklass				II/II					

• Meie jätkuva teadus- ja arendustegeluse programmi töltu võidakse siin antud tehnilisi andmeid muuta ilma ette teatamata.

• Tehnilised andmed võivad olla riigiti erinevad.

• Kaal vastavalt EPTA protseduurile 01/2003

Ettenähtud kasutamine

Tööriist on ette nähtud telliste, betooni ja kivi löökpuurimiseks ja puurimiseks.

Samuti sobib see puidu, metalli, keraamiliste materjalide ja plastiku puurimiseks löökrežiimi kasutamata.

ENE042-1

ENF002-2

Toiteallikas

Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab kasutada ainult ühefaasilisel vahelduvvoolutoitel. Seadmel on kahekordne isolatsioon ning seega võib seda kasutada ka ilma maandusuhtmeta pistikupessa ühendatult.

Müra

Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745:

Mudel HR2631F, HR2631FT, HR2641

Mürarõhutase (L_{pA}): 90 dB (A)
Mürvavõimsustase (L_{WA}): 101 dB (A)
Määramatus (K): 3 dB (A)

Mudel HR2320T, HR2630, HR2630T

Mürarõhutase (L_{pA}): 91 dB (A)
Mürvavõimsustase (L_{WA}): 102 dB (A)
Määramatus (K): 3 dB (A)

Kandke kõrvakaitsmeid**Vibratsioon**

Vibratsiooni koguväärtus (kolmeteljeliste vektorite summa) määratud vastavalt EN60745:

Mudel HR2631F

Töörežiim: betooni lõökpurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 12,0 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise käepideme kasutamisega
Vibratsioonitase ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² või vähem
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Mudel HR2631FT

Töörežiim: betooni lõökpurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise käepideme kasutamisega
Vibratsioonitase ($a_{h,CHeq}$): 8,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² või vähem
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Mudel HR2641

Töörežiim: betooni lõökpurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 11,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise käepideme kasutamisega
Vibratsioonitase ($a_{h,CHeq}$): 9,0 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Mudel HR2320T

Töörežiim: betooni lõökpurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise käepideme kasutamisega
Vibratsioonitase ($a_{h,CHeq}$): 10,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² või vähem
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Mudel HR2630

Töörežiim: betooni lõökpurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 15,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise käepideme kasutamisega
Vibratsioonitase ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$): 2,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Mudel HR2630T

Töörežiim: betooni lõökpurimine
Vibratsioonitase ($a_{h,HD}$): 15,0 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise käepideme kasutamisega
Vibratsioonitase ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²
Määramatus (K): 1,5 m/s²

Töörežiim: metalli puurimine

Vibratsioonitase ($a_{h,D}$): 2,5 m/s² või vähem
Määramatus (K): 1,5 m/s²

- Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärust on mõõdetud kooskõlas standardse testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe seadme võrdlemiseks teiseega.
- Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärust võib kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.

△HOIATUS:

- Vibratsioonitase võib elektritööriista tegelikkuses kasutamise ajal erineda deklareeritud väärustest sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest.

- Rakendage kindlasti operaatori kaitsmiseks piisavaid ohutusabinõusid, mis põhinevad hinnangulisel müratasemel tegelikus töösituatsioonis (võttes arvesse tööperioodi kõik osad nagu näiteks korrad, mil seade lülitatakse välja ja mil seade töötab tühikäigul, lisaks tööajale).

ENH101-18

Ainult Euroopa riigid

EÜ vastavusdeklaratsioon

Makita deklareerib, et alljärgnev(ad) masin(ad):

Masina tähistus:

Kombineeritud haamer

Mudeli nr/tüüp: HR2631F, HR2631FT, HR2641,

HR2320T, HR2630, HR2630T

Vastavad alljärgnevatele Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiividele:

2006/42/EC

Need on toodetud vastavalt järgmiste standarditele või standardiseeritud dokumentidele:

EN60745

Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, on saadaval ettevõttes:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

19.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Direktor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

GEA010-1

Üldised elektritööriistade ohutushoiatused

⚠ HOIATUS Lugege läbi kõik ohutushoiatused ja juhisid. Hoiatuste ja juhiste mittejärgmine võib põhjustada elektrišokki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke alles kõik hoiatused ja juhisid edaspidisteks viideteks.

GEB007-7

PUURVASARA OHUTUSJUHISED

- Kandke kuulmiskaitseid. Müra võib põhjustada kuulmiskadu.
- Kasutage lisakäepidet/pidemeid, kui need on tööriistadega kaasas. Kontrolli puudumine võib põhjustada inimestele vigastusi.
- Hoidke elektritööriistu isoleeritud haardepindadest, kui töötate kohas, kus lõiketera võib sattuda kokkupuutesse varjatud juhtmete ja seadme enda

toitejuhtmega. Pingestatud juhtmega kokkupuutesse sattunud lõiketera võib pingestada elektritööriista metallosi, mille tagajärvel võib seadme kasutaja saada elektriöögi.

- Kandke tugevat peakatet (kaitsekiiver), kaitseprille ja/või näokatet. Tavalised prillid või päikeseprillid EI OLE kaitseprillid. Eriti soovitatatakse kanda ka tolumumaski ja paksult polsterdatud kindaid.
- Enne toimingu teostamist veenduge, et lõikeots on kindlalt kinnitatud.
- Reeglipärasel töötamisel on ette nähtud, et tööriist tekib vibratsiooni. Kruvid võivad hõlpsasti logisema hakata, põhjustades purunemise või önnetuse. Enne toimingu teostamist kontrollige hoolikalt kruvide pingutatust.
- Külmil ilmaga või siis, kui tööriista ei ole kaua aega kasutatud, laske tööriistal mõnda aega soojeneda, kätides seda ilma koormuseta. See vabastab õlitamise. Ilma õige soojenemiseta on lõökrežiimil töötamine raskendatud.
- Veenduge alati, et omaksite kindlat toetuspinda.
- Kui töötate kõrguses, siis jälgige, et teist allpool ei viibiks inimesi.
- Hoidke tööriista kindlalt kahe käega.
- Hoidke käed liikuvatest osadest eemal.
- Ärge jätkte tööriista käima. Käivitage töölist ainult siis, kui hoiate seda käes.
- Ärge suunake töötavat tööriista töötamispiirkonnas viibijatele. Lõikeotsik võib välja lennata ja kedagi tõsiselt vigastada.
- Ärge puudutage lõikeotsikut ega selle läheduses paiknevaid osi vahetult pärast tööoperatsiooni teostamist; need võivad olla väga kuumad ja põhjustada põletushaaavu.
- Mõned materjalid võivad sisalda mürgiseid aineid. Rakendage meetmeid tolmu sisseehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusalast teavet.

HOIDKE JUHEND ALLES.

⚠ HOIATUS:

ÄRGE laske mugavusel või toote kasutamisharjumustel (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

FUNKTIONAALNE KIRJELDUS

⚠ HOIATUS:

- Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Lülitி funktioneerimine

⚠ HOIATUS:

- Kontrollige alati enne tööriista vooluvõrku ühendamist, kas lülitி päästik funktsioneerib nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.

Joon.1

Joon.2

Tööriista töölälülitamiseks on vaja lihtsalt lülitи päästikut tömmata. Tööriista kiirus kasvab, kui suurendate survet lülitи päästikule. Seiskamiseks laske lülitи lahti. Pidevaks töök töomake lülitи päästikut, vajutage lukustusnupp sisse ja laske siis lülitи päästik lahti. Lukustatud tööriista seiskamiseks töomake lülitи päästik lõpuni ning seejärel vabastage see.

Lampide süütamine

Mudelite HR2631F, HR2631FT

⚠ HOIATUS:

- Ärge vaadake otse valgusesse ega valgusallikat.

Joon.3

Vajutage lambi süütamiseks päästikut. Vabastage päästik lambi kustutamiseks.

MÄRKUS:

- Kasutage lambiklaasilt mustuse ära pühkimiseks kuiva riidelappi. Olge seda tehes ettevaatlik, et lambiklaasi mitte kriimustada, sest vastasel korral võib valgustus väheneda.
- Ärge kasutage lambi puhastamiseks vedeldit ega bensiini. Lahustid võivad seda kahjustada.

Suunamuutmise lülitи töötamisviis

⚠ HOIATUS:

- Enne töö alustamist kontrollige alati pöörlemise suunda.
- Kasutage pöörlemissuuna lülitit alles pärast tööriista täielikku seiskumist. Enne tööriista seiskumist suuna muutmine võib tööriista kahjustada.

Mudelite HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠ HOIATUS:

- Kui lülitи päästikut ei saa alla vajutada, kontrollige, kas suunamuutmislülitи on seatud korralikult asendisse (A-külg) või (B-külg).

Joon.4

Sellel tööriistal on suunamuutmislülitи, millega saab muuta pöörlemise suunda. Tööriista päripäeva pöörlemiseks viige suunamuutmislülitи hoob asendisse (A külg) või vastupäeva pöörlemiseks asendisse (B külg).

Mudelite HR2641

Joon.5

MÄRKUS:

- Kui kasutatate vastupäeva pöörlevat tööriista, on lülitи päästik ainult pooleni tömmatud ning tööriist töötab poole kiirusega. Vastupäeva pöörleval tööriisti ei saa lukustusnuppu sisse vajutada.

Sellel tööriistal on suunamuutmislülitи, millega saab muuta pöörlemise suunda. Tööriista päripäeva pöörlemiseks viige suunamuutmislülitи hoob asendisse (A külg) või vastupäeva pöörlemiseks asendisse (B külg).

SDS-plusi kiirvahetuspadruni vahetamine

Mudelite HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Kiirvahetatava puuripadruni saab hõlpsasti vahetada SDS-plusi kiirvahetuspadruniga.

SDS-plusi kiirvahetuspadruni eemaldamine

⚠ HOIATUS:

- Enne SDS-plusi kiirvahetuspadruni eemaldamist eemaldage alati otsak.

Joon.6

Võtke SDS-plusi kiirvahetuspadruni kattest kinni ja keerake seda noole suunas, kuni kaanel olev joon liigub sümbolilt sümbolile . Töomake jõuga noole suunas.

Kiirvahetatava puuripadruni kinnitamine

Joon.7

Veenduge, et kiirvahetataval puuripadrunil olev joon näitab sümbolile . Võtke kiirvahetatava puuripadruni kattest kinni ja keerake seda joon sümbolile .

Asetage kiirvahetatav puuripadrun tööriista völliile.

Võtke kiirvahetatava puuripadruni kattest kinni ja keerake sellel olev joon sümbolile , kuni kõlab selgesti kuuldat klõpsatus.

Töørežiimi valimine

⚠HOIATUS:

- Ärge pöörake töørežiimi muutmise nuppu siis, kui tööriist töötab. See kahjustab tööriista.
- Režiimimuutmise mehhanismi kiire kulumise välimiseks veenduge, et töørežiimi muutmise nupp on alati korralikult ühes kolmest töørežiimi asendist.

Pöörlemine koos haamrifunktsiooniga

Joon.8

Betooni, müüritise jms puurimiseks keerake töørežiimi muutmise nupp sümbolile . Kasutage volframkarbiidotsaga otsakuid.

Ainult pöörlemisfunktsioon

Joon.9

Puidu, metalli või plastmassi puurimiseks keerake töørežiimi muutmise nupp sümbolile . Kasutage keerdpuuri või puidupuuri.

Ainult haamrifunktsioon

Joon.10

Täksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks või lammutustöödeks keerake töørežiimi muutmise nupp sümbolile . Kasutage piiktera, külmeislit, pealiskihi meislit jne.

Väändemomendi piirik

⚠HOIATUS:

- Niipea, kui väändemomendi piirk rakendub, lülitage tööriist kohe välja. See aitab vältida tööriista enneaegset kulumist.
- Puuriterad, mis võivad avas hõlpsasti kinni jäada, nagu näiteks röngaspuur, ei ole selle tööriista jaoks sobivad. Selle põhjuseks on kaitsesiduri liiga sage rakendumine.

Väändemomendi piirk rakendub teatava väändemomendi taseme saavutamisel. Mootor lahutatakse ülekandevölist. Sel juhul lakkab otsak pöörelmast.

Konks

Mudelile HR2641

⚠HOIATUS:

- Ärge kunagi riputage tööriista kõrgesse kohta või ebakindlale alusele.

Joon.11

Konksu abil saate tööriista ajutiselt kuhugi riputada. Konksu kasutamiseks tõstke see lihtsalt üles, kuni see klöpsatab avatud asendisse.

Kui konks pole kasutusel, siis laske see alla, kuni see klöpsatab kinnisesse asendisse.

KOKKUPANEK

⚠HOIATUS:

- Kandke alati enne tööriistal mingite tööde teostamist hoolt selle eest, et see oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.

Külgkäepide (abipide)

Joon.12

⚠HOIATUS:

- Tööhõutuse tagamiseks kasutage külgkäepidet alati.

Paigaldage külgkäepide selliselt, et käepideme eendid sobitksid tööriista trumli soontega. Seejärel pingutage külgkäepidet, keerates seda soovitud asendis päripäeva. Seda saab pöörata 360° ning fikseerida igas asendis.

Puurimääre

Enne kasutamist katke otsaku varre pea väikese koguse puurimäärdega (umbes 0,5-1 g).

Padruni määrimine kindlustab sujuva töö ja pikema kasutusea.

Otsaku paigaldamine või eemaldamine

Joon.13

Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke sellele puurimäätret.

Joon.14

Pange otsak tööriista sisse. Keerake ja suruge otsakut, kuni see fikseerub.

Pärast paigaldamist veenduge alati, et otsak on kindlast paigas, proovides seda välja tömmata.

Joon.15

Otsaku eemaldamiseks tömmake padruni kate lõpuni alla ja tömmake otsak välja.

Otsaku kaldenurk (täksimisel, pealiskihi eemaldamisel või lammutustöödel)

Joon.16

Otsaku saab fikseerida soovitud nurga all. Otsaku kaldenurga muutmiseks keerake töørežiimi muutmise nupp sümbolile . Seejärel veenduge, et otsak on kindlast paigas, proovides seda pisut keerata.

Sügavuse piiraja

Sügavuse piiraja on mugav abivahend ühesuguse sügavusega aukude puurimiseks.

Joon.18

Vajutage käepideme alusel olevat lukustusnuppu joonisel näidatud noole suunas, hoidke nuppu allavajutatud asendis ning sisestage sügavuse piiraja käepideme aluses olevasse kuuskantavasse.

Joon.19

Sügavuse piiraja tuleb sisestada niimoodi, et selle hammastatud külj oleks suunatud käepideme alusel oleva kuuskantava hammastatud külje märgistuse poole, nagu joonisel on näidatud.

Joon.20

Reguleerige sügavuse piiraja soovitud sügavusele, nihutades seda tagasi ja edasi ning vajutades samal ajal lukustusnuppu. Pärast reguleerimist vabastage lukustusnupp, et fikseerida sügavuse piiraja.

Joon.21

MÄRKUS:

- Kui sügavuse piiraja sisestamisel ei ole selle hammastatud külj suunatud käepideme alusel oleva kuuskantava hammastatud külje märgistuse poole, nagu joonisel on näidatud, siis ei saa sügavuse piirajat fikseerida.

Tolmutops (lisatarvik)

Joon.22

Ülespoole suunatud puurimisel kasutage tolmutopsi, et vältida tolmu langemist tööriistale ja kasutajale. Kinnitage tolmutops joonisel näidatud viisil otsaku külge. Tolmutopsi saab kinnitada järgmise suurusega otsakutele.

	Otsaku läbimõõt
Tolmutops nr 5	6 mm - 14,5 mm
Tolmutops nr 9	12 mm - 16 mm

006406

Lisatarvikuna on saadaval ka teist tüüpi tolmutopsi, mis ülespoole suunatud puurimise ajal aitab vältida tolmu langemist tööriistale ja kasutajale.

Tolmutopsi (lisatarvik) paigaldamine ja eemaldamine

Joon.23

Enne tolmutopsi paigaldamist eemaldage tööriista küljest otsak. Paigaldage tolmutopsi (lisatarvik) tööriista külge niimoodi, et tolmutopsil olev \triangle sümbool oleks tööriista soontega joondatud.

Joon.24

Tolmutopsi eemaldamiseks tömmake padruni katet joonisel näidatud suunas ja võtke otsak tööriistast välja.

Joon.25

Seejärel haarake kinni tolmutopsi aluse ühendusdetailist ja võtke tolmutopsi välja.

Joon.26

Joon.27

Joon.28

MÄRKUS:

- Tolmutopsi paigaldamisel või eemaldamisel võib kork tolmutopsilt ära tulla. Sellisel juhul toimige alljärgnevalt. Eemaldage lõötsad ühendusdetaili küljest ja paigaldage kork joonisel näidatud lameda küljega ülespoole niimoodi, et korgi soon sobitub ühendusdetaili sisemise osa sisse. Lõpuks paigaldage eemaldatud lõötsad tagasi.

Joon.29

MÄRKUS:

- Tolmuimeja ühendamisel vasaraga saate töötada puhtamalt. Enne ühendamist tuleb kork tolmutopsilt eemaldada.

TÖÖRIISTA KASUTAMINE

⚠HOIATUS:

- Kasutage alati külkgäepidet (abikäepide) ning hoidke tööriista töö ajal kindlalt nii külkgäepidemest kui lülitiga käepidemest.

Löökpuurimise režiim

⚠HOIATUS:

- Materjalil läbistamisel rakendub tööriistale/otsakule väga suur ja järsk väändejõud, kui auk ummistub laastude ja osakestega või tabatakse betooni peidetud armatuurrauda. Kasutage alati külkgäepidet (abikäepide) ning hoidke tööriista töö ajal kindlalt nii külkgäepidemest kui lülitiga käepidemest. Vastasel korral võib tagajärjeks olla kontrolli kaotamine tööriista üle ja raske kehavigastus.

Joon.30

Seadke töörežiimi muutmise nupp sümbolile $\text{T}\ddot{\text{e}}$.

Asetage otsak augu jaoks valitud kohale ning tömmake siis lülitü päästikut. Ärge tööriista jõuga tagant sundige. Parimad tulemused saavutatakse kerge survega. Hoidke tööriist õiges asendis ning vältige selle august väljabisemist.

Ärge rakendage lisajõudu, kui auk ummistub laastude või oskestega. Selle asemel laske tööristal käia tühikäigul, siis eemaldage otsak osaliselt august. Korraseda tegevust mitu korda, saab auk puhtaks ja võite jätkata tavapärase puurimisega.

MÄRKUS:

Tööriista koormuseta kasutamisel võib otsak pöörelda tsentreerimatult. Töö käigus tsentreerib tööriist ennast automaatselt. See ei mõjuta puurimise täpsust.

Väljapuhke kolb (lisatarvik)

Joon.31

Kui auk on valmis puuritud kasutage väljapuhke kolbi, et auku tolmust puhastada.

Täksimine / pealiskihi eemaldamine / lammutustööd

Joon.32

Seadke töörežiimi muutmise nupp sümbolile T . Hoidke tööriista kindlast kahe käega. Lülitage tööriist sisse ja avaldage sellele kerget surve, et tööriist ei pörkuks kontrollimatult tagasi. Liiga suur surve tööriistale ei muuda tööd töhusamaks.

Puidu või metalli puurimine

⚠HOIATUS:

- Kui tööriistale on paigaldatud kiirvahetatav puuripadrunit, siis ärge kunagi kasutage pöörlemisfunktsioon koos haamrifunktsiooniga. See võib kiirvahetatavat puuripadrunit kahjustada. Samuti tuleb tööriista lülitamisel tagurpidikäigule puuripadrunit küljest.
- Liiga suur surve seadmele ei kiirenda puurimist. Liigne surve hoopis kahjustab puuri tippu, vähendab seadme efektiivsust ja lühendab seadme tööiga.
- Materjalil läbitamisel rakendub tööriistale/otsakule väga suur väändejõud. Hoidke tööriista kindlalt ning olge tähelepanelik, kui otsak hakkab puuritavast materjalist läbi tungima.
- Kinnikiilunud puuri saab lihtsalt vabastada, kui muudate puuri pöörlemissuuna vastupidiseks. Kui tööriista ei hoita kindlalt, võib see ootamatult tagasi viskuda.
- Väiksed töödeldavad detailid kinnitage alati kas kruustangide või sarnaste abivahenditega.

Seadke töörežiimi muutmise nupp sümbolile . Metalli saab puurida kuni 13 mm läbimõõduga auke ja puitu 32 mm läbimõõduga auke.

Mudelite HR2631F, HR2641, HR2630

Joon.33

Kasutage puuripadrundi moodulit (lisatarvik). Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel lehekübel olevast lõigust „Otsaku paigaldamine või eemaldamine“.

Joon.34

Asetage otsak padrunisse maksimaalsele sügavusele. Keerake padrun käega kinni. Asetage padrunivõti kõigisse kolme auku ja pingutage päripäeva. Pingutage kõiki kolme padruni auku ühtlaselt.

Otsaku eemaldamiseks pöörake padrunivõti vastupäeva ainult ühes augus ning siis keerake padrun käsitsi lahti.

Mudelite HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Joon.35

Joon.36

Kasutage standardvarustusena kiirvahetatavat puuripadrunit. Selle paigaldamisel juhinduge eelmisel lehekübel olevast lõigust „SDS-plusi kiirvahetuspadrundi vahetamine“.

Joon.37

Hoidke padruniröngast käega kinni ja keerake pakkide avamiseks padruni keret vastupäeva. Paigaldage otsak padrunisse maksimaalsele sügavusele. Hoidke padruniröngast kindlalt kinni ja pingutamiseks keerake padruni keret päripäeva.

Otsaku eemaldamiseks hoidke padruniröngas paigal ja keerake padruni keret vastupäeva.

Teemant-südamikupuuri kasutamine

⚠HOIATUS:

- Kui teemant-südamikupuuri kasutada töörežiimis „pöörlemisfunktsioon koos haamrifunktsiooniga“, võib teemant-südamikupuuri puruneda.

Teemant-südamikupuuri töötamisel seadke ainult pöörlemisfunktsiooni kasutamiseks muutmishoob alati asendisse .

Töötamine tolmutopsi (lisatarvik) kasutamisel

Joon.38

Suruge tolmutopsi tööriistaga töötamise ajal vastu laepinda.

MÄRKUS:

- Tolmutopsi (lisatarvik) on möeldud kasutamiseks ainult keraamiliste materjalide (nt betoon, müürisegu) puurimisel. Ärge kasutage tolmutopsi metalli jms materjalil puurimisel. Tolmutopsi kasutamine metalli puurimisel võib peene metallitolmu vms poolt tekitatud kuumuse tõttu tolmutopsi kahjustada.
- Enne puuritera eemaldamist tühjendage tolmutops.
- Tolmutopsi kasutamisel veenduge, et selle kork on korralikult paigaldatud.

HOOLDUS

⚠HOIATUS:

- Kandke alati enne kontroll- või hooldustoimingute teostamist hoolt selle eest, et tööriist oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
- Ärge kunagi kasutage bensiini, vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle tulemuseks võib olla luitumine, deformatsioon või pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE säilitamiseks tuleb vajalikud remonttööd, süsiharja kontrollimine ja väljavahetamine ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosu.

VALIKULISED TARVIKUD

⚠HOIATUS:

- Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitatav kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasnev vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud.

Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.

- SDS-Plus karbiidotsaga otsakud
- Südämikupur
- Piikter
- Teemant-südämikupur
- Külmmeisel
- Pealiskihi meisel
- Soonepeitel
- Puuripadruni moodul
- Puuripadrun S13
- Padruniadapter
- Padrunivõti S13
- Puurimääre
- Külgkäepide
- Sügavuse piiraja
- Väljapuhke kolb
- Tolmutops
- Kaitseprillid
- Plastist kandekohver
- Võtmeta puuripadrun

MÄRKUS:

- Mõned nimekirjas loetletud tarvikud võivad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud tööriista pakendisse. Need võivad riikide lõikes erineda.

РУССКИЙ ЯЗЫК (Оригинальная инструкция)

Объяснения общего плана

1-1. Курковый выключатель	15-1. Бита	26-1. Гофрированная мембрана
1-2. Кнопка блокировки	15-2. Крышка патрона	26-2. Приспособление
2-1. Курковый выключатель	16-1. Ручка изменения режима работы	27-1. Внутренняя часть
2-2. Кнопка блокировки	18-1. Основа рукоятки	27-2. Плоская часть
3-1. Лампа	18-2. Кнопка блокировки	27-3. Приспособление
4-1. Рычаг реверсивного переключателя	18-3. Глубиномер	27-4. Крышка
5-1. Рычаг реверсивного переключателя	19-1. Зазубренная сторона шестиугольного отверстия, отмеченного на основании	27-5. Паз
6-1. Быстро сменяемый патрон для SDS-plus	19-2. Зазубренная сторона глубиномера	28-1. Крышка
6-2. Линия сменной крышки	20-1. Кнопка блокировки	28-2. Приспособление
6-3. Сменная крышка	21-1. Зазубренная сторона шестиугольного отверстия, отмеченного на основании	31-1. Груша для выдувки
7-1. Шпиндель	21-2. Зазубренная сторона глубиномера	33-1. Сверлильный патрон (дополнительная принадлежность)
7-2. Быстро сменяемый сверлильный патрон	22-1. Колпак для пыли	34-1. Ключ зажимного патрона
7-3. Линия сменной крышки	23-1. Символ Δ	35-1. Быстро сменяемый патрон для SDS-plus
7-4. Сменная крышка	23-2. Пазы	35-2. Линия сменной крышки
8-1. Вращение с ударным действием	23-3. Колпак для пыли	35-3. Сменная крышка
8-2. Ручка изменения режима работы	24-1. Бита	36-1. Шпиндель
9-1. Только вращение	24-2. Крышка патрона	36-2. Быстро сменяемый сверлильный патрон
10-1. Только ударное действие	25-1. Приспособление в основании пылезащитной манжеты	36-3. Линия сменной крышки
11-1. Крючок		36-4. Сменная крышка
12-1. Выступы		37-1. Быстро сменяемый сверлильный патрон
12-2. Пазы		37-2. Втулка
13-1. Хвостовик биты		37-3. Кольцо
13-2. Смазка биты		38-1. Колпак для пыли
14-1. Бита		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HR2631F	HR2631FT	HR2641	HR2320T	HR2630	HR2630T
Производительность	Бетон	26 мм	23 мм	26 мм		
	Колонковое долото		68 мм			
	Алмазное сверло-коронка (сухого типа)	80 мм	70 мм	80 мм		
	Сталь		13 мм			
	Дерево		32 мм			
Число оборотов без нагрузки	0 - 1 200 мин ⁻¹	0 - 1 100 мин ⁻¹	0 - 1 200 мин ⁻¹			
Ударов в минуту	0 - 4 600 мин ⁻¹	0 - 4 500 мин ⁻¹	0 - 4 600 мин ⁻¹			
Общая длина	361 мм	385 мм	422 мм	380 мм	361 мм	385 мм
Вес нетто	2,9 кг	3,1 кг	2,9 кг	2,8 кг	3,0 кг	
Класс безопасности			II / II			

- Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны.
- Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003

Назначение

Инструмент предназначен для ударного и обычного сверления кирпича, бетона и камня.

ENE042-1

Он также подходит для безударного сверления дерева, металла, керамики и пластмассы.

Питание

Подключайте данный инструмент только к тому источнику питания, напряжение которого соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке. Инструмент предназначен для работы от источника однофазного переменного тока. Он имеет двойную изоляцию и поэтому может подключаться к розеткам без заземления.

ENG905-1

Шум

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Модель HR2631F, HR2631FT, HR2641

Уровень звукового давления (L_{pA}): 90 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 101 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Модель HR2320T, HR2630, HR2630T

Уровень звукового давления (L_{pA}): 91 дБ (A)

Уровень звуковой мощности (L_{WA}): 102 дБ (A)

Погрешность (K): 3 дБ (A)

Используйте средства защиты слуха

ENG900-1

Вибрация

Суммарное значение вибрации (сумма векторов по трем осям) определяется по следующим параметрам EN60745:

Модель HR2631F

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 12,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: обработка долотом с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 9,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR2631FT

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 11,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: обработка долотом с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 8,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR2641

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 11,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: обработка долотом с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 9,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR2320T

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 15,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: обработка долотом с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 10,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR2630

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 15,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: обработка долотом с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 9,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Модель HR2630T

Рабочий режим: сверление с перфорацией в бетоне

Распространение вибрации ($a_{h,HD}$): 15,0 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: обработка долотом с использованием боковой рукоятки

Распространение вибрации ($a_{h,CHeq}$): 9,5 м/с²

Погрешность (K): 1,5 м/с²

Рабочий режим: сверление металла

Распространение вибрации ($a_{h,D}$): 2,5 м/с² или менее

Погрешность (K): 1,5 м/с²

- Заявленное значение распространения вибрации измерено в соответствии со стандартной методикой испытаний и может быть использовано для сравнения инструментов.
- Заявленное значение распространения вибрации можно также использовать для предварительных оценок воздействия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Распространение вибрации во время фактического использования электроинструмента может отличаться от заявленного значения в зависимости от способа применения инструмента.
- Обязательно определите меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как выключение инструмента, работа без нагрузки и включение).

Только для европейских стран

ENH101-18

Декларация о соответствии ЕС

Makita заявляет, что следующее устройство (устройства):

Обозначение устройства:

Трехрежимный перфоратор

Модель / тип: HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2320T, HR2630, HR2630T

Соответствует (-ют) следующим директивам ЕС:
2006/42/EC

Изготовлены в соответствии со следующим стандартом или нормативными документами:

EN60745

Технический файл в соответствии с документом 2006/42/EC доступен по адресу:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

19.5.2014

000331

Ясуси Фукай (Yasushi Fukaya)

Директор

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

Общие рекомендации по технике безопасности для электроинструментов

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Ознакомьтесь со всеми инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и рекомендаций может привести к поражению электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраните брошюру с инструкциями и рекомендациями для дальнейшего использования.

GEB007-7

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПЕРФОРатором

- Пользуйтесь средствами защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- Используйте дополнительную ручку (если входит в комплект инструмента). Утрата контроля над инструментом может привести к травме.
- Если при выполнении работ существует риск контакта режущего инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструмент за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
- Надевайте защитную каску, защитные очки и/или защитную маску. Обычные или солнцезащитные очки НЕ являются защитными очками. Также настоятельно рекомендуется надевать противовыпывевой респиратор и перчатки с толстыми подкладками.
- Перед выполнением работ убедитесь в надежном креплении биты.
- При нормальной эксплуатации инструмент может вибрировать. Винты могут раскрутиться, что приведет к поломке или несчастному случаю. Перед эксплуатацией тщательно проверяйте затяжку винтов.
- В холодную погоду, или если инструмент не использовался в течение длительного периода времени, дайте инструменту немного прогреться, включив его без

- нагрузки. Это размягчит смазку. Без надлежащего прогрева ударное действие будет затруднено.
8. При выполнении работ всегда занимайте устойчивое положение.
При использовании инструмента на высоте убедитесь в отсутствии людей внизу.
 9. Крепко держите инструмент обеими руками.
 10. Руки должны находиться на расстоянии от движущихся деталей.
 11. Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
 12. При выполнении работ не направляйте инструмент на кого-либо, находящегося в месте выполнения работ. Бита может выскочить и привести к травме других людей.
 13. Сразу после окончания работ не прикасайтесь к бите или к деталям в непосредственной близости от нее. Бита может быть очень горячей, что приведет к ожогам кожи.
 14. Некоторые материалы могут содержать токсичные химические вещества. Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей таких веществ. Соблюдайте требования, указанные в паспорте безопасности материала.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники безопасности при обращении с этим устройством. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме.

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед проведением регулировки или проверки работы инструмента всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Действие выключателя

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед включением инструмента в розетку, всегда проверяйте, что триггерный переключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его отпустить.

Рис.1

Рис.2

Для включения инструмента достаточно просто нажать курковый выключатель. Для увеличения числа оборотов нажмите курковый выключатель сильней. Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель. Для непрерывной работы инструмента нажмите на курковый выключатель, нажмите кнопку фиксации и затем отпустите курковый выключатель. Для отключения фиксированного положения выключателя до конца нажмите на курковый выключатель и затем отпустите его.

Включение ламп

Для модели HR2631F, HR2631FT

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не смотрите непосредственно на свет или источник света.

Рис.3

Для включения лампы нажмите на триггерный переключатель. Отпустите переключатель для выключения лампы.

Примечание:

- Используйте сухую ткань для очистки грязи с линзы лампы. Следите за тем, чтобы не поцарапать линзу лампы, так как это может уменьшить освещение.
- Не используйте растворитель или бензин для чистки лампы. Эти химические вещества могут привести к повреждению лампы.

Действие реверсивного переключателя

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед работой всегда проверяйте направление вращения.
- Пользуйтесь реверсивным переключателем только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

Для модели HR2631F, HR2631FT, HR2320T, HR2630, HR2630T

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Если курковый выключатель не может быть нажат, убедитесь, что переключатель направления вращения полностью установлен в положение  (сторона А) или  (сторона В).

Рис.4

Этот инструмент оборудован переключателем направления вращения. Переместите переключатель направления вращения в положение  (сторона А) для вращения по часовой стрелке или в положение  (сторона В) для вращения против часовой стрелки.

Для модели HR2641

Рис.5

Примечание:

- Когда Вы работаете с инструментом при вращении против часовой стрелки, триггерный переключатель нажимается только наполовину, и инструмент вращается на средней скорости. При вращении против часовой стрелки Вы не можете нажать кнопку блокировки.

Этот инструмент оборудован реверсивным переключателем для изменения направления вращения. Переместите рычаг реверсивного переключателя в положение  (сторона А) для вращения по часовой стрелке и в положение  (сторона В) для вращения против часовой стрелки.

Замена быстро сменяемого патрона для SDS-plus

Для модели HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Быстро сменяемый патрон для SDS-plus можно легко поменять на быстро сменяемый сверлильный патрон.

Снятие быстро сменяемого патрона для SDS-plus

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед снятием быстро сменяемого патрона для SDS-plus всегда вынимайте биту.

Рис.6

Возьмитесь за сменную крышку быстро сменяемого патрона для SDS-plus и поворачивайте ее в направлении стрелки, пока линия сменной крышки не переместится с символа  на символ . Сильно потяните в направлении стрелки.

Крепление быстро сменяемого сверлильного патрона

Рис.7

Убедитесь, что линия быстро сменяемого сверлильного патрона указывает на символ . Возьмитесь за сменную крышку быстро сменяемого сверлильного патрона и установите линию на символ .

Установите быстро сменяемый сверлильный патрон на шпиндель инструмента.

Возьмитесь за сменную крышку быстро сменяемого сверлильного патрона и поворачивайте линию сменной крышки к символу , пока не услышите четкий щелчок.

Выбор режима действия

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не поворачивайте ручку переключения режимов во время работы инструмента. Это приведет к поломке инструмента.
- Во избежание быстрого износа механизма изменения режима, следите за тем, чтобы ручка изменения режима работы всегда точно находилась в одном из трех положений режима действия.

Вращение с ударным действием

Рис.8

Для сверления бетона, кирпичной кладки и т.п. поверните ручку переключения режимов работы в положение . Используйте сверло с наконечником из карбида вольфрама.

Только вращение

Рис.9

Для сверления дерева, металла или пластика поверните ручку переключения режимов работы в положение . Используйте спиральное сверло или сверло по дереву.

Только ударное действие

Рис.10

Для вырубки, скальвания или разрушения конструкций поверните ручку переключения режимов работы в положение . Используйте пирамидальное долото, слесарное зубило, резец и т.п.

Ограничитель крутящего момента

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Как только включится ограничитель крутящего момента, немедленно отключите инструмент. Это поможет предотвратить преждевременный износ инструмента.
- Такие насадки, как кольцевая пила, которые могут быть легко защемлены в отверстии, не подходят для данного инструмента. Причиной этого является то, что динамометрический ограничитель будет срабатывать слишком часто.

Ограничитель крутящего момента срабатывает при достижении определенного уровня крутящего момента. Двигатель отключится от выходного вала. Если это произойдет, бита перестанет вращаться.

Крючок

Для модели HR2641

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никогда не вешайте инструмент на высоте или на потенциально неустойчивой поверхности.

Рис.11

Крючок используется для временного подвешивания инструмента. Для использования крючка просто поднимите его так, чтобы он защелкнулся в открытом положении.

Если крючок не используется, опустите его так, чтобы он защелкнулся в закрытом положении.

МОНТАЖ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

Боковая рукоятка (вспомогательная ручка)

Рис.12

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда используйте боковую рукоятку в целях обеспечения безопасности при работе.

Установите боковую рукоятку так, чтобы выступы на ручке вошли в пазы на цилиндрической части инструмента. Затем установите ручку в необходимое положение и затяните ее, повернув по часовой стрелке. Рукоятку можно поворачивать на 360 ° и фиксировать в любом положении.

Смазка биты

Смажьте головку хвостовика биты заранее небольшим количеством смазки для биты (примерно 0,5 - 1 г).

Такая смазка патрона обеспечивает равномерную работу и увеличивает срок службы.

Установка или снятие биты

Рис.13

Очистите хвостовик биты и нанесите смазку для бит перед ее установкой.

Рис.14

Вставьте биту в инструмент. Поверните биту, толкая ее вниз, до тех пор, пока не будет обеспечено сцепление.

После установки всегда проверяйте надежность крепления биты, попытайтесь вытащить ее.

Рис.15

Чтобы удалить биту, нажмите вниз на крышку патрона и вытащите биту.

Угол биты (при расщеплении, скоблении или разрушении)

Рис.16

Сверло (резец) можно закрепить под нужным углом. Для изменения угла резца поверните ручку переключения режимов работы в положение О. Поверните сверло на необходимый угол.

Рис.17

Установите ручку переключения режимов в положение Т. Затем, слегка повернув резец, убедитесь, что он надежно закреплен.

Глубиномер

Глубиномер удобен при сверлении отверстий одинаковой глубины.

Рис.18

Нажмите кнопку фиксации на основании ручки по направлению указанной на рисунке стрелки. Удерживая кнопку фиксации нажатой, вставьте глубиномер в шестиугольное отверстие в основании ручки.

Рис.19

При этом глубиномер необходимо вставить таким образом, чтобы его зазубренная сторона была направлена в такую же сторону шестиугольного отверстия, отмеченного на основании ручки как показано на рисунке.

Рис.20

Отрегулируйте глубину, перемещая глубиномер вперед и назад и удерживая нажатой кнопку фиксации. После выполнения регулировки отпустите кнопку фиксации, чтобы заблокировать глубиномер.

Рис.21

Примечание:

- Вставив зазубренную часть глубиномера не в направлении зазубренной части шестиугольного отверстия, отмеченного на основании ручки, вы не сможете заблокировать глубиномер.

Колпак для пыли (дополнительная принадлежность)

Рис.22

Используйте колпак для пыли для предотвращения падения пыли на инструмент и на Вас при выполнении сверления над головой. Прикрепите колпак для пыли к бите, как показано на рисунке. Размер бит, к которым можно прикрепить колпак для пыли, следующий.

	Диаметр биты
Пылезащитная манжета 5	6 мм - 14,5 мм
Пылезащитная манжета 9	12 мм - 16 мм

006406

Предусмотрен другой тип колпака для пыли (дополнительная принадлежность) для предотвращения падения пыли на инструмент и на Вас при выполнении сверления над головой.

Установка или снятие колпака для пыли (дополнительная принадлежность)

Рис.23

Перед установкой колпака для пыли снимите с инструмента биту, если оно было на него установлено. Установите колпак для пыли (дополнительная принадлежность) на инструмент так, чтобы символ Δ на колпаке для пыли совпал с пазами на инструменте.

Рис.24

Для снятия пылезащитной манжеты потяните крышку патрона в направлении, указанном на рисунке, и, удерживая крышку нажатой, вытащите сверло из инструмента.

Рис.25

Возьмитесь за основание пылезащитной манжеты и снимите ее.

Рис.26

Рис.27

Рис.28

Примечание:

- При установке или снятии колпака для пыли колпачок может отсоединиться от колпака. В этом случае выполните следующие действия. Снимите гофрированные шланги с насадки и установите колпачок со стороны, показанной на рисунке (плоской частью вверх, чтобы паз на колпачке вошел во внутренний край насадки). Затем установите ранее снятые гофрированные шланги.

Рис.29

Примечание:

- Подсоединение пылесоса к инструменту повышает чистоту операций. Перед подсоединением необходимо снять колпачок с пылезащитной манжеты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда пользуйтесь боковой рукояткой (вспомогательной ручкой) и при работе крепко держите инструмент и за боковую рукоятку, и за ручку переключения.

Сверление с ударным действием

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При ударе о стержневую арматуру, залитую в бетон, при засорении отверстия щепой и частицами или в случае, когда просверливаемое отверстие становится сквозным, на инструмент/сверло воздействует значительная и неожиданная сила скручивания. Всегда пользуйтесь боковой рукояткой (вспомогательной ручкой) и крепко держите инструмент и за боковую рукоятку, и за ручку переключения при работе. Несоблюдение данного требования может привести к потере контроля за инструментом и потенциальной серьезной травме.

Рис.30

Поверните ручку изменения режима работы к символу II .

Расположите биту в желаемом положении в отверстии, затем нажмите триггерный переключатель. Не прилагайте к инструменту усилий. Легкое давление дает лучшие результаты. Держите инструмент в рабочем положении и следите за тем, чтобы он не выскакивал из отверстия.

Не применяйте дополнительное давление, когда отверстие засорится щепками или частицами. Вместо этого, включите инструмент на холостом ходу, затем постепенно выньте сверло из отверстия. Если эту процедуру проделать несколько раз, отверстие очистится, и можно будет возобновить обычное сверление.

Примечание:

При работе с инструментом без нагрузки может наблюдаться эксцентричность биты при вращении. Инструмент осуществляет автоматическую центровку в ходе его эксплуатации. Это не влияет на точность сверления.

Груша для продувки (дополнительная принадлежность)

Рис.31

После сверления отверстия воспользуйтесь грушей для продувки, чтобы выдувать пыль из отверстия.

Расщепление/Скобление/Разрушение

Рис.32

Поверните ручку изменения режима действия к символу .

Держите инструмент крепко обеими руками. Включите инструмент и немного надавите на него, чтобы предотвратить неконтролируемое подпрыгивание инструмента. Слишком сильное нажатие на инструмент не повысит эффективность.

Сверление дерева или металла

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Никогда не пользуйтесь режимом "вращение с ударным действием", если на инструмент установлен быстро сменяемый сверлильный патрон. Этот быстро сменяемый сверлильный патрон может быть поврежден.
- Кроме того, при изменении направления вращения сверлильный патрон отсоединится.
- Чрезмерное нажатие на инструмент не ускорит сверление. На самом деле, чрезмерное давление только повредит наконечник Вашего сверла, снизит производительность инструмента и сократит срок его службы.
- Когда просверливаемое отверстие становится сквозным, на инструмент/биту воздействует значительное усилие. Крепко удерживайте инструмент и будьте осторожны, когда сверло начинает проходить сквозь обрабатываемую деталь.
- Застявшее сверло можно вынуть путем простого переключения реверсивного переключателя на обратное вращение задним ходом. Однако инструмент может повернуться в обратном направлении слишком быстро, если его не держать крепко.
- Всегда закрепляйте небольшие обрабатываемые детали в тисках или подобном зажимном устройстве.

Поверните ручку изменения режима работы к символу .

Вы можете просверлить отверстие диаметром до 13 мм в металле и до 32 мм в дереве.

Для модели HR2631F, HR2641, HR2630

Рис.33

Используйте сверлильный патрон (дополнительная принадлежность). Процедура его установки описана в разделе "Установка или снятие биты" на предыдущей странице.

Рис.34

Для установки биты, вставьте ее в патрон до упора. Затяните патрон рукой. Установите патронный ключ в каждое из трех отверстий и затяните по часовой стрелке. Равномерно затяните патрон во всех трех отверстиях.

Для извлечения биты поверните патронный ключ против часовой стрелки, установив его в одно отверстие. Затем ослабьте патрон рукой.

Для модели HR2631FT, HR2320T, HR2630T

Рис.35

Рис.36

Используйте быстро сменяемый сверлильный патрон как стандартное оборудование. При его установке, см. параграф "Замена быстро сменяемого сверлильного патрона для SDS-plus" на предыдущей странице.

Рис.37

Удерживайте кольцо и поверните втулку против часовой стрелки для освобождения кулаков зажимного патрона. Вставьте биту в зажимной патрон как можно глубже. Крепко удерживая кольцо, поверните втулку по часовой стрелке для затяжки зажимного патрона.

Для снятия биты удерживайте кольцо и поверните втулку против часовой стрелки.

Сверление колонковым алмазным долотом

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Если выполнять сверление колонковым алмазным долотом с использованием "вращения с ударным действием", колонковое алмазное долото можно повредить.

При сверлении колонковым алмазным долотом всегда переводите рычаг переключения в положение  для использования "только вращения".

Работа с использованием колпака для пыли (дополнительная принадлежность)

Рис.38

Во время выполнения работ пылезащитная манжета должна вплотную прилегать к потолку.

Примечание:

- Колпак для пыли (дополнительная принадлежность) предназначен только для сверления керамических деталей, таких как бетон и цемент. Не используйте инструмент с колпаком для пыли при сверлении металла или аналогичного материала. Использование колпака для пыли для сверления металла может привести к повреждению колпака для пыли вследствие нагрева от мелкой металлической пыли и т.п.
- Перед снятием сверла очистите от пыли пылезащитную манжету.
- При использовании пылезащитной манжеты убедитесь, что колпачок надежно закреплен.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед проверкой или проведением техобслуживания убедитесь, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки.
- Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появление трещин.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия ремонт, проверка и замена угольных щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах Makita с использованием запасных частей только производства компании Makita.

Примечание:

- Некоторые элементы списка могут входить в комплект инструмента в качестве стандартных приспособлений. Они могут отличаться в зависимости от страны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Эти принадлежности или насадки рекомендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению.

Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежностям, свяжитесь со своим местным сервис-центром Makita.

- Биты с твердосплавной режущей пластиной SDS-Plus
- Колонковое долото
- Пирамидальное долото
- Колонковое алмазное долото
- Слесарное зубило
- Зубило для скобления
- Канавочное зубило
- Сверлильный патрон
- Сверлильный патрон S13
- Переходник патрона
- Патронный ключ S13
- Смазка биты
- Боковая ручка
- Глубиномер
- Груша для продувки
- Колпак для пыли
- Защитные очки
- Пластмассовый чемодан для переноски
- Сверлильный патрон без ключа

Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan